



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde : Athlon Germany KD
Berichtsnummer : 000000839602-DE9499 Vertragsnummer : 12039191
Amtl. Kennzeichen : AUR-SP 258

Fahrzeugdaten

Volkswagen Caddy Nfz .

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.: | WV1ZZZ2KZLX144131 | Laufleistung abgelesen: | 179849 km |
| Erstzulassung / Baujahr: | 08.10.2020 / 2021 | Besichtigungsdatum/-ort: | 07.05.2025 Düren |
| Fahrzeugart: | Transporter | Aufbauart: | Kastenwagen |
| KBA-Nr. (HSN/ TSN): | 060//3BYF | Kraftstoff / Emissionsklasse: | Diesel / Euro 6 |
| Getriebe Art: | automatic | Navi.-Datenträger: | - |
| Hubraum / Leistung: | 1968 ccm / 110 kW (150 PS) | Antriebsart: | Allrad |
| Lackfarbe: | Candy-Weiß | Lackart: | Uni |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | Polster Art: | Stoff |
| Serviceheft verfügbar: | Digital | Farbe Innenausstattung: | Schwarz |
| Letzter Service km / am: | 85590 / 21.11.2022 | | |

Montierte Bereifung

| | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Reifenart / Felgentyp: | Winterreifen | Stahl mit Radkappe |
| 1. Achse - links / Zust. | 205/55/16/94 5 mm | |
| 1. Achse - rechts / Zust. | 205/55/16/94 5 mm | |
| 2. Achse - links / Zust. | 205/55/16/94 7 mm | |
| 2. Achse - rechts / Zust. | 205/55/16/94 7 mm | |
| Verkehrssicherheit: | | |

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Fahrassistenz-System Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Airbag Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel konvex, rechts
- BlueMotion Technology
- Bremsassistent
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckklappe
- Karosserie/Aufbau Kasten
- Laderaumtrennwand hoch, ohne Fenster
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nutzlast Standard
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheinwerfer H4
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenschutzleisten
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts
- Stahlfelgen 6x15
- Tagfahrlicht
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Allradantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel, Ausführung PKW
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Dachhimmel Komfort vorn
- Elektron. Differential sperre (EDS)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent
- 3. Bremsleuchte
- Funkschlüssel (1) klappbar
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lenkrad (3 Speichen)
- LKW-Zulassung
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3006 mm
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Schiebetür rechts
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperrre (elektronisch)
- Rußpartikelfilter

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Anhängerkupplung• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht• Funkschlüssel (2) klappbar• Klimaanlage• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion• Raucher-Paket | <ul style="list-style-type: none">• Audiosystem Composition Media (MP3-Wiedergabefunktion, Radio/CD-Player, Bluetooth)• Elektrik-Paket• Heckflügeltüren mit Verglasung und blickdichter Folie• Lederteilumfang (Schalt-/Wählhebelgriff und Handbremshebelgriff Leder)• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay) mit Müdigkeitserkennungs-Sensor• Stahlfelgen 6x16 |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgenen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

| | |
|---------------------|---|
| Klimaanlage: | Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt. |
| Lichtanlage: | Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung. |
| Motorlauf: | Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf. |
| Hinweis: | * |

Schaden

| | |
|--|---|
|  | Karosserie außen |
| | Bauteil Schaden |
| 1. | Motorhaube Rost |
| 2. | Motorhaube 1 Delle |
| 3. | Windschutzscheibe Beschädigt |
| 4. | Kotflügel Vorne - Links Steinschlag |
| 5. | Tür Vorne - Links Kratzer |
| 6. | Seitenwand - Hinten - Kratzer Links |
| 7. | Hecktür Links Verformt (leicht) |
| 8. | Hecktür Rechts Verformt (leicht) |
| 9. | Seitenwand - Hinten - Verformt (leicht) Rechts |
| 10. | Tür Hinten - Rechts Nachlackiert |
| 11. | Türeinstieg Hinten - Verformt (leicht) Rechts |
| 12. | Tür Hinten - Rechts 1 Delle |
| 13. | Tür Hinten - Rechts Kratzer Ab 60mm |
| 14. | Tür Vorne - Rechts Verformt (leicht) |
| 15. | Kotflügel Vorne - Rechts Verformt (leicht) |
| 16. | Dach Rost |
|  | Karosserie innen |
| | Bauteil Schaden |
| 17. | Lenkrad (leder) Gebrauchsspuren |
|  | Sonstiges |
| | Bauteil Schaden |
| 18. | Fahrzeug x5 Beklebt |
| 19. | Laderaum Gebrauchsspuren |
| 20. | Laderaum Einbau In Ordnung |

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kilometerstand



Motorraum



Kofferraum



Felgen



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Windschutzscheibe



2. Motorhaube
1 Delle

Tankdeckel



1. Motorhaube
Rost



3. Windschutzscheibe

Beschädigt



4. Kotflügel Vorne - Links

Steinschlag



6. Seitenwand - Hinten - Links

Kratzer



7. Hecktür Links

Verformt (leicht)



5. Tür Vorne - Links

Kratzer



6. Seitenwand - Hinten - Links

Kratzer



7. Hecktür Links
Verformt (leicht)



7. Hecktür Links
Verformt (leicht)



7. Hecktür Links
Verformt (leicht)



7. Hecktür Links
Verformt (leicht)



7. Hecktür Links
Verformt (leicht)



7. Hecktür Links
Verformt (leicht)



8. Hecktür Rechts
Verformt (leicht)



8. Hecktür Rechts
Verformt (leicht)




8. Hecktür Rechts
Verformt (leicht)



8. Hecktür Rechts
Verformt (leicht)



8. Hecktür Rechts
Verformt (leicht)




8. Hecktür Rechts
Verformt (leicht)



9. Seitenwand - Hinten - Rechts

Verformt (leicht)



9. Seitenwand - Hinten - Rechts

Verformt (leicht)



10. Tür Hinten - Rechts

Nachlackiert



9. Seitenwand - Hinten - Rechts

Verformt (leicht)



9. Seitenwand - Hinten - Rechts

Verformt (leicht)



11. Türeinstieg Hinten - Rechts

Verformt (leicht)



11. Türeinstieg Hinten - Rechts
Verformt (leicht)




12. Tür Hinten - Rechts
1 Delle



13. Tür Hinten - Rechts
Kratzer Ab 60mm



13. Tür Hinten - Rechts
Kratzer Ab 60mm



13. Tür Hinten - Rechts
Kratzer Ab 60mm



13. Tür Hinten - Rechts
Kratzer Ab 60mm



14. Tür Vorne - Rechts
Verformt (leicht)



14. Tür Vorne - Rechts
Verformt (leicht)



15. Kotflügel Vorne - Rechts
Verformt (leicht)



15. Kotflügel Vorne - Rechts
Verformt (leicht)



16. Dach
Rost



17. Lenkrad (leder)
Gebrauchsspuren

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



18. Fahrzeug x5

Beklebt



18. Fahrzeug x5

Beklebt



19. Laderaum

Gebrauchsspuren



18. Fahrzeug x5

Beklebt



18. Fahrzeug x5

Beklebt



19. Laderaum

Gebrauchsspuren

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



20. Laderraum Einbau

In Ordnung