



## Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	10164368
Berichtsnummer :	0000000839337-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	PLÖ-SN 103		

### Fahrzeugdaten

#### Volkswagen T6 Transporter Kasten-Kombi .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>WV1ZZZ7HZKH011203</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>116630 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>03.12.2018 / 2019</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>06.05.2025 Neuseddin</b>
Fahrzeugart:	<b>Transporter</b>	Aufbauart:	<b>Kastenwagen</b>
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	<b>060//3BXU</b>	Kraftstoff / Emissionsklasse:	<b>Diesel / Euro 6</b>
Getriebe Art:	<b>Schaltgetriebe</b>	Navi.-Datenträger:	-
Hubraum / Leistung:	<b>1968 ccm / 110 kW (150 PS)</b>	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	<b>Candy-Weiß</b>	Lackart:	<b>Uni</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Polster Art:	<b>Stoff</b>
Serviceheft verfügbar:	<b>Digital</b>	Farbe Innenausstattung:	<b>Grau</b>
Letzter Service km / am:	<b>- / -</b>		

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Stahl
1. Achse - links / Zust.		<b>205/65/16/107/105 6 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>205/65/16/107/105 6 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>205/65/16/107/105 7 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>205/65/16/107/105 7 mm</b>
Verkehrssicherheit:		

### Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Stahl
1. Achse - links / Zust.		<b>205/65/16/107/105 3 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>205/65/16/107/105 3 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>205/65/16/107/105 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>205/65/16/107/105 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich  
Krefelder Str. 297  
47877 Willich



Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



## Serienausstattung

- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrrhilfe
- Fahrassistenz-System Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappe ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Kraftstofftank 70 Ltr.
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Radstand 3400 mm
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Tagfahrlicht
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum Hartfaser halbhoch
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag Gummi im Fahrerhaus
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Abdeckung Schiebetürleiste
- Handschuhfach abschließbar
- Pollenfilter
- Karosserievariante Normaldach
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nichtraucher-Paket
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage Motor
- Türablagekasten vorn
- Wegfahrsperrre (elektronisch)
- Reifen-Reparaturkit

## Sonderausstattung

- 2. Batterie
- Audiosystem Composition Media (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion)
- Elektrik-Paket 1
- Park-Distance-Control hinten
- Fahrwerk Federung, Dämpfung und Stabilisatoren verstärkt (schlechtwegeauglich)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mobile Online Dienste App-Connect
- Anhängerkupplung Kugelkopf fest
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus) mit Anschlussklemme
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fenster im Lade-/FG-Raum - feststehend vorn rechts, hinten ohne Fenster
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Innenentriegelung Heckklappe
- Laderaumtrennwand hoch mit Fenster feststehend
- LKW-Zulassung
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Multifunktionsanzeige Plus</li><li>• Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht</li><li>• Seitenairbag / Kopfairbag vorn</li><li>• Sitzausstattung Armlehnen, Fahrersitz</li><li>• Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz höhenverstellbar</li><li>• Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus</li><li>• Zul. Gesamtgewicht 3,00 t</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN</li><li>• Schmutzfänger vorn und hinten</li><li>• Sitzbezug / Polsterung Robustsitzbezüge</li><li>• Sitze im Fahrerhaus Beifahrerdoppelsitz</li><li>• Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze</li><li>• Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung</li></ul> |
|---|---|

**Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgenen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.**

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nicht geprüft werden. **Witterungsbedingt Prüfung nicht möglich
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
<b>Motorlauf:</b>	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
<b>Hinweis:</b>	*

### Schaden

	<b>Karosserie außen</b>
	<b>Bauteil</b> <b>Schaden</b>
1.	Außenspiegel Gehäuse - Kratzer Links
2.	Tür Vorne - Links Kratzer
3.	Seitenwand - Hinten - Rost Links
4.	Hecktür Links Verformt (leicht)
5.	Hecktür Rechts Verformt (leicht)
6.	Stoßfänger Hinten Kratzer
7.	Seitenwand - Hinten - Rost Rechts
8.	Tür Hinten - Rechts Verformt (leicht)
9.	Tür Vorne - Rechts Verformt (leicht)
10.	Tür Vorne - Rechts Kratzer
11.	Tür Hinten - Rechts Kratzer
12.	Außenspiegel Gehäuse - Kratzer Rechts
	<b>Karosserie innen</b>
	<b>Bauteil</b> <b>Schaden</b>
13.	Sitz - Vorne - Links: Beschädigt Kissen
14.	Sitz - Vorne - Rechts: Beschädigt Kissen
15.	Armaturenbrett Beschädigt
	<b>Sonstiges</b>
	<b>Bauteil</b> <b>Schaden</b>
16.	Wartungsnachweis Fehlt

17.	Antenne	Loch
18.	Rundumleuchte 2x	Loch
19.	Ausbau Laderaum	In Ordnung
20.	Laderaum	Gebrauchsspuren
21.	Verkleidung Hecktür li.	Beschädigt
22.	3. Bremslicht	Beschädigt
23.	Verkleidung	Beschädigt
24.	Verkleidung	Loch
25.	Schaltknauf	Gebrauchsspuren

**Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und Laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).**

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



## Sonstiges



## Klimaanlage



## Tankdeckel



## Windschutzscheibe



## Bereifung



## 1. Außenspiegel Gehäuse - Links **Kratzer**



2. Tür Vorne - Links  
Kratzer



2. Tür Vorne - Links  
Kratzer



3. Seitenwand - Hinten - Links  
Rost



4. Hecktür Links  
Verformt (leicht)



4. Hecktür Links  
Verformt (leicht)



5. Hecktür Rechts  
Verformt (leicht)



5. Hecktür Rechts  
Verformt (leicht)




6. Stoßfänger Hinten  
Kratzer



7. Seitenwand - Hinten - Rechts  
Rost



8. Tür Hinten - Rechts  
Verformt (leicht)



8. Tür Hinten - Rechts  
Verformt (leicht)



9. Tür Vorne - Rechts  
Verformt (leicht)



10. Tür Vorne - Rechts

**Kratzer**



12. Außenspiegel Gehäuse - Rechts

**Kratzer**



14. Sitz - Vorne - Rechts: Kissen

**Beschädigt**




11. Tür Hinten - Rechts

**Kratzer**



13. Sitz - Vorne - Links: Kissen

**Beschädigt**



14. Sitz - Vorne - Rechts: Kissen

**Beschädigt**



15. Armaturenbrett  
Beschädigt



15. Armaturenbrett  
Beschädigt



17. Antenne  
Loch



18. Rundumleuchte 2x  
Loch



18. Rundumleuchte 2x  
Loch



19. Ausbau Laderraum  
In Ordnung



19. Ausbau Laderaum

**In Ordnung**



19. Ausbau Laderaum

**In Ordnung**




20. Laderaum

**Gebrauchsspuren**



20. Laderaum

**Gebrauchsspuren**



20. Laderaum

**Gebrauchsspuren**



21. Verkleidung Hecktür li.

**Beschädigt**



22. 3. Bremslicht

**Beschädigt**



23. Verkleidung

**Beschädigt**



23. Verkleidung

**Beschädigt**



24. Verkleidung

**Loch**



24. Verkleidung

**Loch**



25. Schaltknauf

**Gebrauchsspuren**