

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	7AU7719	VIN:	WV1ZZZ7HZKH173189
Model vozidla:	Volkswagen T6 Transporter (2015)	Provedení:	Tra.2.0TDI 75 KR 4d
Druh vozidla:	Užitkové	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	75	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Stříbrná - metal.
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	4
Datum první registrace:	2019-09-04	Platnost tech. kont. do:	2027-07-29
Stav tachometru:	128741 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 120 µm; LP blatník 115 µm; LP dveře 110 µm; LZ dveře - µm; LZ bok 115 µm; Z víko 100 µm; PZ bok 115 µm; PZ dveře 115 µm; PP dveře 110 µm; PP blatník 115 µm; Střecha 100 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (2x), ABS (protiblokovací systém), Protiprokluzová regulace, Elektrické ovládání oken (2x), Klimatizace manuální, Metalický nebo jiný speciální lak, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, ESP (Elektronický stabilizační program), Přepážka zavazadlového prostoru, Rádio originální (Rádio+CD)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Bridgestone	205/65 R 16	Letní	5
Pneu PP	Bridgestone	205/65 R 16	Letní	5
Pneu LZ	Bridgestone	205/65 R 16	Letní	5
Pneu PZ	Bridgestone	205/65 R 16	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Continental	205/65 R 16		7

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1	Čelní sklo
2	Víko motoru
3	Kryt L zpětného zrcátka
4	Bočnice zadní L VELKA
5	Poznámka: Drobná promáčklina
6	Dveře přední levé
7	Zadní nárazník
8	Víko zavazadlového prostoru
9	Bočnice zadní pravá
10	Dveře boční posuvné P
11	Poznámka: Drobná promáčklina
12	Práh pravý
13	Dveře přední pravé
14	Disk kola ocel 4ks

Interiér (vnitřní prostor)

15	Potah sedáku sedadla řidiče
16	Potah opěradla sedadla řidiče
17	Volant
18	Řadicí páka
19	Přídavný koberec LP
20	Výplň víka zav. prostoru

Ostatní

21	Přední část vozidla
22	Interiér
23	Nákladový prostor
24	Střední plocha karoserie
25	Celková plocha karoserie

Druh poškození

Poškození od odletujícího kamení
Jamka
Škrábance
Deformace
Škrábance
Škrábance
Deformace
Jamka
Deformace
Škrábance
Škrábance
Opotřebení
Opotřebení
Opotřebení
Opotřebení
Opotřebení
Otvor
Poškození od odletujícího kamení
Znečištěno
Deformace
Polepy
Škrábance

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Víko motoru - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Kryt L zpětného zrcátka - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:




4 Bočnice zadní L VELKÁ - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Drobná promáčklina

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4




5 Dveře přední levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 6



7 Víko zavazadlového prostoru - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Bočnice zadní pravá - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 8



9 Dveře boční posuvné P - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Drobná promáčklina

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Práh pravý - Škrábance**
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Dveře přední pravé - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 Disk kola ocel 4ks - Opatřebení
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



15 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Řadicí páka - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



17 Přídavný koberec LP - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 Výplň víka zav. prostoru - Otvor
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



21 Nákladový prostor - Deformace
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 Střední plocha karoserie - Polepy
Umístění: Ostatní

Poznámka:



23 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka: