

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	6AZ5481	VIN:	WV2ZZZ2KZJX116909
Model vozidla:	Volkswagen Caddy LCV/Combi (2015->)	Provedení:	CaddyKom 2.0TDI75 Maxi BMT
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	75	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Bílá
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2018-06-05	Platnost tech. kont. do:	2026-04-10
Stav tachometru:	195405 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 164 µm; LP blatník 216 µm; LP dveře 192 µm; LZ dveře 172 µm; LZ bok 165 µm; Z víko 189 µm; PZ bok 165 µm; PZ dveře 147 µm; PP dveře 197 µm; PP blatník 192 µm; Střecha 138 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (4x), ABS (protiblokovací systém), Elektrické ovládání oken (2x), Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Zadní), Posilovač řízení, Telefon (Hands free), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Dešťový senzor, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Semperit	205/55 R 16	Letní	3
Pneu PP	Semperit	205/55 R 16	Letní	3
Pneu LZ	Semperit	205/55 R 16	Letní	3
Pneu PZ	Semperit	205/55 R 16	Letní	3
Disky první sady pneumatik	Ocel			

Pneu rez.

Nezjištěno

2. sada pneu

Pneu	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu 1	Semperit	205/55 R 16	Zimní	4
Pneu 2	Semperit	205/55 R 16	Zimní	4
Pneu 3	Semperit	205/55 R 16	Zimní	4
Pneu 4	Semperit	205/55 R 16	Zimní	4
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	4 ks			

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Dveře zadní levé	Jamka
2	Bočnice zadní levá	Škrábance
3	Víko motoru	Lak
4	Disk kola ocel 4ks	Opotřebení
5	Blatník přední pravý	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
6	Hluková izolace stěny motorového prostoru	Prasklina
7	Přídavný koberec LP	Opotřebení
8	Volant	Opotřebení
9	Radicí páka	Opotřebení
10	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
11	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
12	Boční výplň zav. prostoru P	Prasklina
13	Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní	Škrábance
14	Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní	Škrábance
15	Odkládací skříňka - víko	Škrábance
16	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
Ostatní		
17	Celková plocha karoserie	Škrábance
18	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
19	Interiér	Znečištěno
20	Nákladový prostor	Deformace

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Dveře zadní levé - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Bočnice zadní levá - Škrábance
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2




3 Víko motoru - Lak
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Disk kola ocel 4ks - Opatřebení

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Blatník přední pravý - Škrábance
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Hluková izolace stěny motorového prostoru - Prasklina
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Přídavný koberec LP - Opatření

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



8 Volant - Opatření

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 Řadicí páka - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




10 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Boční výplň zav. prostoru P - Prasklina
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 Odkládací skříňka - víko - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



20 **Nákladový prostor - Deformace**
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20



Viz popis k poškození č. 20