

# VW T6 Multivan 2,0 TDI DSG "Generation Six"

2.0 Liter, Diesel, Automatik



## INFORMATION



Kategorie:	Van / Kleinbus, 4 türig
Motorart:	Diesel
Kraftstoffart:	Diesel
Schadstoff-Klasse:	EURO 6
Leistung:	110 KW / 150 PS
Erstzulassung:	04.2021
KBA-Schlüssel Hersteller:	0603
KBA-Schlüssel Typ:	BUL
Fahrzeug-Identifikations-Nr.:	WV2ZZZ7HZMH084282
Getriebeart:	Automatik
Farbe:	grau Metallic
Farbbezeichnung:	pure grey
Tacho abgelesen:	214.200 Kilometer
Gesamtanzahl bekannter Halter:	1 Halter
Einlieferer:	Audi Zentrum Aachen Jacobs Gruppe GmbH & Co. KG
Standort:	D-52078
Fahrzeugfreigabe:	Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktagen nach Zahlungseingang.

## FAHRZEUGDOKUMENTE


Versand Fahrzeugdokumente:	Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. 15 Euro netto
Handling Fahrzeugdokumente:	
Anzahl Schlüssel:	2
Servicenachweis:	Digital
Letzte Inspektion:	04.2024
Letzte Inspektion bei:	160.302 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt.
Hauptuntersuchung bis:	04.2026 Nachweis vorhanden
Abgasuntersuchung bis:	Nachweis vorhanden

## Steuer:

## Mwst. ausweisbar

## AUSSTATTUNG, ANBAUTEILE UND ZUBEHÖR

- ABS
- Airbags: 6
- Anhängerkupplung abnehmbar
- Außenspiegel elektrisch anklappbar
- Automatisch abblendender Innenspiegel
- Beheizbarer Außenspiegel
- Lederlenkrad
- Multifunktionslenkrad
- Navi mit Kartendarstellung: Discover Media
- Radio, MP3, DAB
- Regensensor
- Schaltfunktion Lenkrad



## AUSSTATTUNG, ANBAUTEILE UND ZUBEHÖR

- Bordcomputer
- Einparkhilfe APS vorne/hinten
- elektrische Fensterheber vorne
- Fahrwerksprogramm ESP
- Klimaautomatik auch im Fond
- LED-Scheinwerfer
- Servolenkung
- Start/stop System
- Telefon: Vorbereitung mit Bluetooth
- Tempomat
- Touchscreen
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Anhänger-Stabilisierungs-Programm

Fahrwerk tiefergelegt

Frontscheibe heizbar

Zuziehhilfe für Heckklappe

Zuziehhilfe Schiebetür rechts

## STANDGEBÜHREN

Ab dem 14.05.2025 beträgt das tägliche Standgeld 6,00 EUR Netto zzgl. Mwst.

## SITZE

- Anzahl Sitze 7
- Alcantara, Leder: schwarz, grau
- Mittelarmlehne: vorne und hinten

Fahrersitz

Beifahrer

Fond links

Fond rechts

Sitzheizung




## ALLGEMEINE INFOS

Unfallfreiheit kann nicht zugesichert werden

## ANSICHT KOMBIINSTRUMENT



Bild 1: Ansicht Kombiinstrument



## ALLGEMEINE ZUSATZBILDER



Bild 1: Schlüssel



Bild 2: Fahrzeugstatus




Bild 3: Servicenachweis




Bild 4: Servicenachweis




Bild 5: Servicenachweis





Bild 6: Servicenachweis

# VW T6 Multivan 2,0 TDI DSG "Generation Six"

2.0 Liter, Diesel, Automatik



## ALLGEMEINE ZUSATZBILDER




Bild 7: Servicenachweis

## DETAILS



Bild 1: Ansicht Front



Bild 2: Ansicht Heck




Bild 3: Ansicht Kofferraum / Laderaum



Bild 4: Ansicht Seite

# VW T6 Multivan 2,0 TDI DSG "Generation Six"

2.0 Liter, Diesel, Automatik



## DETAILS



Bild 5: Ansicht Seite



Bild 6: Ansicht Anhängerkupplung



Bild 7: Ansicht Motorraum



Bild 8: Ansicht Armaturenbrett



Bild 9: Ansicht Navigation



Bild 10: Weitere Sonderausstattung

# VW T6 Multivan 2,0 TDI DSG "Generation Six"

2.0 Liter, Diesel, Automatik



## DETAILS



Bild 11: Ansicht Sitze vorne



Bild 12: Ansicht Rückbank



Bild 13: Ansicht Klimaautomatik Fond



Bild 14: Ansicht 3. Sitzreihe




Bild 15: Sonstiges

## REIFEN / FELGEN / RADKAPPEN

Reifenart:

Winterreifen



## REIFEN / FELGEN / RADKAPPEN



Bild 1:

### REIFEN


	Profiltiefe	Dimension	LI	DOT	porös	gerissen	ohne Luft
vorne links	4 mm	215/65/16					
hinten links	4 mm	215/65/16					
hinten rechts	4 mm	215/65/16					
vorne rechts	4 mm	215/65/16					

### FELGEN

	beschädigt	Kratzer
vorne links		
hinten links		
hinten rechts		
vorne rechts		

### RADKAPPEN

	beschädigt	fehlt
vorne links		



## REIFEN / FELGEN / RADKAPPEN

### RADKAPPEN

beschädigt

fehlt

hinten links

hinten rechts

vorne rechts

## ZWEITER RADSATZ

Räder:

Leichtmetallfelgen:

Sommerreifen

18 Zoll




Bild 1:

## REIFEN

	Profiltiefe	Dimension	LI	DOT	porös	gerissen	ohne Luft
vorne links	3 mm	255/45/18					
hinten links	5 mm	255/45/18					
hinten rechts	5 mm	255/45/18					
vorne rechts	3 mm	255/45/18					

## FELGEN



## ZWEITER RADSATZ

### FELGEN

beschädigt

Kratzer

vorne links

hinten links

hinten rechts

vorne rechts



### RADKAPPEN

beschädigt

fehlt

vorne links

hinten links

hinten rechts

vorne rechts



## KAROSSERIE

Kratzer

Delle

Nachlackierung

Dach



Motorhaube



Außenspiegel links



Seitenteil hinten links



Seitenteil hinten links



Stoßfänger hinten Mitte





## KAROSSERIE

	Kratzer	Delle	Nachlackierung	
Seitenteil hinten rechts				
Außenspiegel rechts				

Klarlack ablösung Motorhaube

Lackabplatzter Dach

## INNENRAUM

	Verschleiß	Flecken	
Fahrersitz			
Lenkrad			
Türverkleidung vorne links			
Laderaum			

## Weitere Innenraummängel:

Gebrauchsspuren

## STEINSCHLAG / WINDSCHUTZSCHEIBE

	kleine Steinschläge	große Steinschläge	Riss	
Windschutzscheibe				
Frontbereich allgemein				

## HERSTELLERINFORMATION

Volkswagen AG  
 Berliner Ring 2  
 38440 Wolfsburg  
 Deutschland

[Zur Website des Herstellers](#)  
[kundenbetreuung@volkswagen.de](mailto:kundenbetreuung@volkswagen.de)

# VW T6 Multivan 2,0 TDI DSG "Generation Six"

2.0 Liter, Diesel, Automatik



## BILDER



Bild 1: Ansicht vorne links



Bild 2: Ansicht vorne rechts



Bild 3: Ansicht hinten links



Bild 4: Ansicht hinten rechts



Bild 5: Ansicht Innenraum



Bild 6: Ansicht Kombiinstrument



## BILDER



Bild 7: Schlüssel



Bild 8: Fahrzeugstatus



Bild 9: Servicenachweis




Bild 10: Servicenachweis




Bild 11: Servicenachweis





Bild 12: Servicenachweis

# VW T6 Multivan 2,0 TDI DSG "Generation Six"

2.0 Liter, Diesel, Automatik



## BILDER




Bild 13: Servicenachweis



Bild 14: Ansicht Front



Bild 15: Ansicht Heck



Bild 16: Ansicht Kofferraum / Laderaum



Bild 17: Ansicht Seite



Bild 18: Ansicht Seite

# VW T6 Multivan 2,0 TDI DSG "Generation Six"

2.0 Liter, Diesel, Automatik



## BILDER



Bild 19: Ansicht Anhängerkupplung



Bild 20: Ansicht Motorraum



Bild 21: Ansicht Armaturenbrett



Bild 22: Ansicht Navigation




Bild 23: Weitere Sonderausstattung



Bild 24: Ansicht Sitze vorne

# VW T6 Multivan 2,0 TDI DSG "Generation Six"

2.0 Liter, Diesel, Automatik



## BILDER



Bild 25: Ansicht Rückbank



Bild 26: Ansicht Klimaautomatik Fond



Bild 27: Ansicht 3. Sitzreihe



Bild 28: Sonstiges



Bild 29:



Bild 30:



## BILDER



Bild 31: Dach - Nachlackierung



Bild 32: Motorhaube - Nachlackierung



Bild 33: Außenspiegel links - Kratzer




Bild 34: Seitenteil hinten links - Kratzer



Bild 35: Seitenteil hinten links -  
Nachlackierung



Bild 36: Stoßfänger hinten Mitte - Delle,  
Kratzer



## BILDER



Bild 37: Seitenteil hinten rechts - Delle, Kratzer



Bild 38: Außenspiegel rechts - Kratzer



Bild 39: Fahrersitz - Flecken, Verschleiß



Bild 40: Lenkrad - Flecken, Verschleiß



Bild 41: Türverkleidung vorne links - Flecken, Verschleiß



Bild 42: Laderaum - Flecken, Verschleiß



## BILDER



Bild 43: Windschutzscheibe - kleine Steinschläge, große Steinschläge, Riss



Bild 44: vorne rechts - Kratzer

### ! FAHRZEUGABHOLUNG

Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.

### ! BITTE BEACHTEN

Alle Fahrzeuge können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende, zusätzliche oder verschleißbedingte Mängel aufweisen (z.B. defekte Batterie, Ölverlust, Lackmängel, Nachlackierungen, Steinschläge,...). Eine Probefahrt sowie eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt. Fehlende Teile und Zubehör müssen auf eigene Kosten ersetzt werden.