



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8121211  
vom: 02.04.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001900178

**Besichtigt am:** 04.03.2025 13:33

**Berichts-Nr:** 8121211

**FIN:** WV2ZZZ7HZPH078147



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8121211  
vom: 02.04.2025

## » Fahrzeugdaten

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Fahrzeugkategorie:           | Wohnmobil                                   |
| Fahrzeugart:                 | Reisemobile und Pickup                      |
| Hersteller:                  | Volkswagen                                  |
| Modell:                      | Transporter California                      |
| HSN / TSN:                   | 0603 / BTE                                  |
| Erstzulassungsdatum:         | 16.05.2023                                  |
| Laufleistung:                | 76.319 km                                   |
| Farbe:                       | Candy-Weiß                                  |
| Farbe Dach:                  | Dach Schwarz                                |
| Antriebsart:                 | Frontantrieb                                |
| Motorisierung/Kraftstoff:    | Diesel                                      |
| Hubraum:                     | 2.000 ccm                                   |
| Leistung:                    | 110 kW (150 PS)                             |
| Fahrzeugglänge:              | 5.304 mm                                    |
| Fahrzeughöhe:                | 1.990 mm                                    |
| Fahrzeugbreite:              | 1.904 mm                                    |
| Zulässiges Gesamtgewicht:    | 2.800 kg                                    |
| Radstand:                    | 3.000 mm                                    |
| Anzahl Achsen:               | 2   |
| Zylinder:                    | 4   |
| Schadstoffklasse:            | Euro 6                                      |
| Anzahl Türen:                | 3   |
| Anzahl Sitze:                | 4   |
| Getriebe:                    | Automatik 7-Gang                            |
| Polsterart:                  | Stoff                                       |
| Interieurfarbe:              | Palladium/Titanschwarz-Palladium/ Palladium |
| Anzahl vorhandene Schlüssel: | 2   |

## » Dokumente & Wartung

|  |               |
|--|---------------|
| Nächste HU:  |               |
| Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden: | Nein          |
| Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:          | Nein          |
| Kennzeichen entgegengenommen:                      | Keine         |
| Wartungsheft:                                      | Digital       |
| Wartungsnachweis:                                  | Nicht prüfbar |
| Datum der letzten Wartung:                         |               |
| Km-Stand bei letzter Wartung:                      |               |
| Restlauf bis Service:                              | 2.500 KM      |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8121211  
vom: 02.04.2025

## » Fahrzeugausstattung

"Edition"

1 Abfallbehälter für die Türablagen im Fahrerhaus

16"-Fahrwerk mit 16"-Bremsanlage

2 12-Volt-Steckdosen in der Armaturentafel

2 Funkklappschlüssel

2 Fußmatten, aus Gummi, in Titanschwarz

2 USB-Schnittstellen (Typ C) in der Armaturentafel

2 Zusatzbatterien, wartungsfrei (1 Zusatzbatterie mit Trennrelais)

230-Volt-Einspeisung mit Ladefunktion für Fahrzeugbatterien und 230-Volt-Steckdose im Innenraum

2er-Camper Sitz-/Liegebank, verschieb- und umklappbar zu zwei Schlafplätzen, inder 3. Sitzreihe

3-Zonen Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit zusätzlichem Bedienteilim Fahrgastraum

4 Leichtmetallräder "Aracaju" 7J x 17, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht

4. Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 04L.Y

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 T0P/T0N/T13/T29/TD1/TI9/T3C/T1N/T27/T1Q

7-Gang-Automatikgetriebe inklusive Freilauffunktion

8 Lautsprecher: 4 Hochtöner, 4 Tieftöner

Abdeckungen für Leichtmetallräder (Nabenkappe)

Abgasnorm Euro 6d ISC-FCM

Airbags für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung

Akustik-Dämmglaspacket im Fahrerhaus und abgedunkelte Doppelverglasung im Fahrgastraum

Akustik-Paket Extra

Altpreissteuerung Überführungskostenpauschale Inland

Armaturentafel Komfort (Unterteil in Palladium) mit Chromapplikationen und schwarz lackierten Blenden

Armlehnen für beide Sitze im Fahrerhaus

Aufstelldach elektrohydraulisch, mit 3 Fenstern und einer Frontöffnung, Faltenbalg in Basalt Grey

Außenspiegel links, konkav

Außenspiegel rechts, konkav

Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, inklusive Anklappfunktion über Fahrzeugschlüssel

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe (bei Edition Modellen Außenspiegelgehäuse in Deep Black)

Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h und Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion

Automatische Distanzregelung ACC mit "follow to stop", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 420 A (75 Ah)

Batterie/Generator

Bauteilesatz,-Deutschland

entsprechenderFahrzeugausführung,diverse Teile

Befestigungsschienen auf dem Dach (Vorbereitung für verschiebbare Dachlastträger)

beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn und Waschwasserstandsanzeige

Berganfahrassistent

Besondere Entdröhnmäßignahmen im Fahrerhaus und Fahrgastraum

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V und 230 V Steckdose am Fahrersitzgestell

Bettverlängerung mit Komfortschlafauflage (Beach: Bettverbreiterung inkl. 2 Staufächer)

Bodenbelag im Fahrgastraum in Holzoptik (beim California in der Geschränk-Optik)

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

B-Säulen in glänzendem Schwarz abgesetzt

California Ocean

Camper

Campingtisch für Innen und Außen (in der Schiebetür) und 2 Klappstühle (in der Heckklappe)

Dachbett (ca. 2.000 x 1.200 mm) mit Federtellern & Matratze

Dachinnenverkleidung für Camper

Dämmglas im Fahrerhaus und dunkel eingefärbte Doppelverglasung (Privacy) im Fahrgastraum

Dekor-Einlagen "Bright Brushed Grey"

Deutschland

Digital Cockpit

Digital Cockpit und Müdigkeitserkennung

Digitaler Radioempfang (DAB+)

Drehstuhl rechts, mit Lendenwirbelstütze,in der 1.Sitzreihe (nicht höhenverstellbar)

Drehstromgenerator 180 A

Dreipunkt-Automatischesicherheitsgurte, höhenverstellbar auf den äußereren Sitzen im Fahrerhaus, mit elektr. Gurtstraffer

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm, ABS, ASR, EDS, Berganfahrassistent, Bremsassistent

Fahrzeugklassen-Differenzierung -7EP-

Federung und Dämpfung, Standard

Fernlichtregulierung "Light Assist"

Fertigungsablauf Standard

Funktionssteuergerät 1, für Camper

Ganzjahresreifen 215/60 R17 C 109/107T 104H Super-Rollwiderstandsoptimiert

Geschränk im Dekor "Graphite Grey" mit Anschluss für Außendusche

Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 6

Haltegriff für Einstieg an der A-Säule, auf der Fahrer- und Beifahrerseite

Haltegriffe am Dachrahmen, klappbar und gedämpft



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8121211  
vom: 02.04.2025

|  |  |
|--|--|
| Handschuhfach mit Beleuchtung  | Ohne besondere Karosseriemeßnahmen   |
| Heckfenster mit Doppelverglasung, nicht beheizbar, und Heckscheiben-Wischwaschanlage                                   | Ohne Chrom-Paket   |
| Heckklappe mit Fensterausschnitt und Zuziehhilfe   | Ohne C-Schienen  |
| Heckklappenschließung ohne Entriegelungsfunktion von innen   | Ohne Dachblinkleuchten   |
| Hinterachsgetriebe Standard  | Ohne Dachgepäcknetz und Stau-/Wertfach   |
| Hinweisschilder ohne Ländergruppe  | Ohne Erkennungsleuchten  |
| Höheneinstellung für linken Einzelsitz im Fahrerhaus   | Ohne Fondraumheizkanal/Lüftungskanal   |
| Höhere Kraftstoff-Erstbefüllung (14 l)   | Ohne Gardinen  |
| Innenleuchtenkonzept Camper mit Beleuchtung im Aufstelldach, Heckklappe, und bei Coast/Ocean am Küchengeschränk        | Ohne Glasschiebe-/Ausstelldach im Fahrerhaus   |
| Instrumenteneinsatz (km/h); Anzeigen für Geschwindigkeit, Gesamt-/Tagesstrecke, Drehzahl, Kraftstoffvorrat und Uhrzeit | Ohne Kindersitz  |
| Kindersicherung, elektrisch betätigt   | Ohne mechanische Hinterachs-Differenzialsperre   |
| Kindersitzverankerung ISOFIX und Top Tether für Multivan/California in der 2. bis 4. Sitzreihe                         | Ohne modulare Sitzbefestigung  |
| Komfortsitz links, mit Lendenwirbelstütze, in der 1. Sitzreihe (nicht drehbar)   | Ohne Rundumkennleuchten  |
| Kompressorkühlbox "Waeco" (ca. 42 l), * Klassifizierung nach DIN EN 62552  | Ohne Schiebetür links, im Lade-/Fahrgastraum (geschlossene Seitenwand)                               |
| Kraftstofftank mit 80 l Tankvolumen  | Ohne Schmutzfänger   |
| Kühlerschutzgitter mit zwei Chromleisten   | Ohne Sitze in der 4. Sitzreihe   |
| Kurzer Radstand  | Ohne Sitze, in der 2. Sitzreihe  |
| Ladekantenschutz (innen) in Kunststoff   | Ohne Sonnenschutzrollo   |
| Landesverkaufsprogramm Europa Mitte  | Ohne Tachograf   |
| LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht   | Ohne Trennwand   |
| LED-Rückleuchten, dunkel eingefärbt  | Ohne Verkehrszeichenerkennung  |
| Leergewichtsbereich 1  | Ohne Verzurrösen   |
| Leichtmetallräder "Aracaju" 7 J x 17, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht  | Ohne zus. Funktionsfehleranzeige   |
| Lendenwirbelstützen für linken und rechten Einzelsitz in der 1. Sitzreihe (beide manuell einstellbar)                  | Ohne Zusatzgeräte Wegstreckenmessung   |
| Leuchtweitenregulierung, automatisch geregelt  | Ohne zusätzliche Ablagen im Fahrerhaus   |
| Licht & Sicht  | Ohne zusätzliche Bereifung   |
| Linkslenker  | Parklenkassistent "Park Assist" mit ParkPilot im Front- und Heckbereich und Flankenschutz            |
| Markise in Schwarz (Gehäuse und Schiene)   | Radschrauben ohne Radsicherungen   |
| Mobiltelefon-Schnittstelle   | Raucherausführung: mit Zigarettenanzünder und Aschenbecher in der Armaturentafel                     |
| Müdigkeitserkennung  | Rechtsverkehr  |
| Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen)   | Regionscode "ECE" für Radio  |
| Navigationsfunktion-/Vorbereitung  | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke   |
| Navigationssystem "Discover Media" inklusive "Streaming & Internet"  | Reifenkontrollanzeige (nach EU Typprüfung)   |
| Navigationssystem "Discover Media" mit 20,3 cm (8 Zoll) Touch-Farbdisplay inklusive "Streaming und Internet"           | Rückfahrkamera "Rear View" (statische Linien)  |
| Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht   | Scharniere für Hecktüren-/klappe in Normalausführung   |
| Nicht Heissland  | Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensor für die Frontscheibenwischer                         |
| Normalluftfilter   | Schiebefenster mit Fliegengitter vorn und feststehendes Fenster hinten, im Lade-/Fahrgastraum, links |
| Notrufsystem eCall   | Schiebetür rechts, im Lade-/Fahrgastraum mit elektrischer Zuziehhilfe                                |
| Ohne "drive select"  | Schriftzug "California" am Kotflügel und am Heck   |
|  | Seiten- und Curtainairbag für Fahrer und Beifahrer   |
|  | Seitenfenster vorn und hinten, im Lade-/Fahrgastraum, rechts   |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8121211  
vom: 02.04.2025

|   |   |
|---|---|
| Seitenverkleidung für Camperwohnraum  | Whiplash-Kopfstützen, vorn höhen-, hintenhöhen- und neigungsverstellbar (bei Kombi und Caravelle TL höhenverstellbar) |
| Seitenwindassistent   | Wired & Wireless App-Connect  |
| Serviceanzeige 40000 km oder 2 Jahre ( variabel )   | Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung   |
| Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt, Lenksäule höhen- und längenverstellbar       | Zulässiges Gesamtgewicht 3.000 kg   |
| Sicherheitsinnenspiegel, automatisch abblendend   | Zulassung als Sonder-Kfz, Wohnmobil   |
| Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Circuit"   | Zulassung mit bis zu 4 Sitzplätze   |
| Sitzheizung für Sitze im Fahrerhaus, links und rechts, getrennt regelbar  | Zusätzliche Staubschutz-Dichtungen außen  |
| Sondermodell "California 6.1 Ocean Edition"   |   |
| Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, sowie Airbag-Label auf der Beifahrersonnenblende                         |   |
| Spezielle Camper-Einbauten  |   |
| Sprachbedienung   |   |
| Spurwechselassistent "Side Assist"  |   |
| Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent   |   |
| Stahl-Reserverad mit Fahrbereifung  |   |
| Standard-Klimazonen   |   |
| Standheizung für Fahrerhaus und Laderraum mit Funkfernbedienung und kraftstoffbetriebene Zusatzheizung          |   |
| Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung   |   |
| Steuerung Camper Fertigung  |   |
| Stoßfänger in Wagenfarbe bei Serienlackierungen bzw. gemäß Farbbezeichnung bei Sonderlackierungen               |   |
| Tagfahrlicht mit Fahrlichtschaltung (automatisch), "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion |   |
| Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  |   |
| Transportmodus aktiviert  |   |
| Transportschutzmaßnahmen ohne Oberflächenschutzfolie  |   |
| Trittstufenbeleuchtung im Fahrgast-/Laderraum   |   |
| Trittstufenbeleuchtung mit Schriftzügen für Sondermodelle im Fahrgastrauum                                      |   |
| Türverkleidung lackiert   |   |
| Typprüfland Deutschland   |   |
| Typschild für M1-Pkw mit EG-Typgenehmigung, mit Gewichtsangabe, mit COC-Papieren                                |   |
| Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion (für automatische Distanzregelung ACC)        |   |
| Variante Grundausstattung   |   |
| Velour-Vlies-Bodenbelag im Fahrerhaus   |   |
| Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnweste   |   |
| Verbundglas-Frontscheibe in Dämmglas  |   |
| Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"  |   |
| Vorbereitet für Online Dienste  |   |
| Vorbereitung für Anhängevorrichtung (inkl. Gespannstabilisierung)   |   |
| Vorderachsgewicht Standard  |   |
| Warnsummer und -leuchte bei nicht angelegtem Fahrer- und Beifahrer-Sicherheitsgurt                              |   |
| Wegfahrsperrre (elektronisch)   |   |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8121211  
vom: 02.04.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ              | Felge     | Dimension         | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|------------------|-----------|-------------------|-------------|
| Continental | Vorne  | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 215/60 R 17 109 T | 4,0 mm      |
| Continental | Vorne  | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 215/60 R 17 109 T | 4,0 mm      |
| Continental | Hinten | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 215/60 R 17 109 T | 6,0 mm      |
| Continental | Hinten | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 215/60 R 17 109 T | 6,0 mm      |

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8121211  
vom: 02.04.2025

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                                 | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|---|----------------------|---------------------|
| 1  | Stoßfänger hinten                       | Kratzer              | Lackieren           |
| 2  | Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung | Lack Vorbereitung    | Ausführen           |
| 3  | Stoßfänger vorne                        | Kratzer              | Spotrepair          |
| 4  | Heckklappe                              | Kratzer              | Spotrepair          |
| 5  | Schiebetür rechts                       | Kratzer              | Spotrepair          |

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8121211  
vom: 02.04.2025

## » Merkantile Wertminderung

|   |  |
|---|--|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                    | Nein                                   |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>               | Nein                                   |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>            | Nein                                   |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b> | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8121211  
vom: 02.04.2025

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WV2ZZZ7HZPH078147

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8121211  
vom: 02.04.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

### Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(04.03.2025 11:27)      Bitte EZ korrigieren!Reserverad vorhanden!

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8121211  
vom: 02.04.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8121211  
vom: 02.04.2025



Rad  
Achse 1 | links 1



Rad  
Achse 1 | rechts 1



Rad  
Achse 2 | links 1



Rad  
Achse 2 | rechts 1



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8121211  
vom: 02.04.2025

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren




2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Spotrepair



4 - Heckklappe - Kratzer - Spotrepair



5 - Schiebetür rechts - Kratzer - Spotrepair

