

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 1YRK907 (chassisnr: WVGZZZ1TZW012339)

Dit is een BTW auto



VOLKSWAGEN TOURAN 1.5 TSI TRENDLINE DSG

Km-stand	137322 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1515 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Automaat	Kleur	Blauw
Brandstof	Benzine	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	17-11-2020	Aantal cilinders	0	Wielbasis	279 cm
		Vermogen	110 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	148 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Panoramadak, Open dak schuif/kantel, Trekhaak inklapbaar, Cruise control Standaard, Connectiviteit, Navigatie optie_anders, Audio optie_anders, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	☒ Reservesleutel
Bandenreparatieset	Navigatie CD/DVD
Instructieboekje	Onderhoudsboekje (Digitaal)
Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	Zomer	Continental	205/60 R15
RV	5 mm	Zomer	Continental	205/60 R15
LA	5 mm	Zomer	Continental	205/60 R15

RA 5 mm Zomer Continental 205/60 R15

Aantal wioldoppen/LMV	4
Aantal beschadigd	1
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Portier linksachter
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Scherp linksachter
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Portier linksachter
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Bijwerken en polijsten



Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Scherp rechtsachter
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Portier rechtsachter
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Portier rechtsvoor
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Scherp rechtsvoor
Omschrijving:
Beschadiging met deuk
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Wieldop rechtsvoor
Omschrijving:
Geschaafd
Gegeven oplossing:
Vervangen



Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:

Voorzijde

Omschrijving:

Steenslag

Gegeven oplossing:

Inlakken en polijsten



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto