

Inspection Protocol

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

FINANSIERING. FÖRSÄKRING. MOBILITET.

VW TIGUAN EHYBRID 1.4 TSI ACT OPF

Vehicle information

License plate	WAB27K	Inspected by	A.H.
Year model	2023	Date of inspection	2025-06-12
Manuf. year/month	2022-09	City	Falkenberg
First day in traffic	2022-09	Keys	1
Colour	Mörkgrå	Service book	Elektronisk servicebok
Mileage	51 000 km	Latest service	2024-02-26
Fuel	Elhybrid	Mileage at the latest service	31 310 km
Transmission	DSG Sekventiell	Summer tires	saknas
Engine effect	110 kW	Winter tires	alu-fälg odubbbat 4/6/4/6

Damages

Location	Damage	Comments	Costs excluding VAT
Däck/Fälg, Missing summer wheels 1 pc	Sommarhjul 18"		700 €
Däck/Fälg, Missing summer wheels 1 pc	Sommarhjul 18"		700 €
Däck/Fälg, Missing summer wheels 1 pc	Sommarhjul 18"		700 €
Däck/Fälg, Missing summer wheels 1 pc	Sommarhjul 18"		700 €
Missing	Gummimattor		80 €
Missing	Laddkabel stan		270 €
Rear bumpers	Normalt slitage	Små repor	-
Baklucka	Normalt slitage		-
Other	Other	Plastkåpan till torkaren bak saknas	-
Rear door	Spot repair	Höger bak dörr repa	180 €
Front door	Normalt slitage	Liten repa höger framdörr	-
Front fender	Normalt slitage	Höger framskärm liten repa	-
Front bumpers	Normalt slitage	Stenskott	-
Motorhuv	Normalt slitage	Liten buckla	-
Windshield, Reparation	1-3 stone chips		90 €
Tak	Normalt slitage	Stenskott	-
Missing	Nyckel inkl. kodning		300 €
Total excl. VAT			3 720 €

Service occasions

Fordonet ska tvättas 2000-MIL, 3000-MIL

Images

[See all images in large format](#)
















Saknad Nyckel inkl. kodning 3 261 kr





Serviceprotokoll			
Ordernr	Modellkod	Registreringsnr	Registrering
590364	AX14ZY	WAB27K	2022-11-02
Chassinummer	MMB	Mätarställning	Servicerådgivare
WVGZZZ5NOPW402352	DGEA	31314	
Modellkod	VMB	Årsmodell	Datum
Tiguan 1.4 Ele P 110TSI D6F	UCY	2023	26.02.2024
Inspektion med oljebyte			
Bilen invändigt			
Innerbelysning i innertaket, bagagerums- och handskfacksbelysning: Kontrollera funktionen	Ok/genomförd	Inte ok	ötgärdat
Signalhorn: Kontrollera funktionen	☒	☐	☐
Laddkabel: Kontrollera att den finns och inte har synliga skador	☐	☐	☐





Saknad Gummimattor 880 kr



Stötfångare bak Normalt slitage Små repor



Baklucka Normalt slitage



Övrigt Övrigt Plastkåpan till torkaren bak saknas



Bakdörr Spot repair Höger bak dörr repa 2 000 kr





Framdörr Normalt slitage Liten repa höger framdörr





Framskärm Normalt slitage Höger framskärm liten repa






Stötfångare fram Normalt slitage Stenskott





Motorhuv Normalt slitage Liten buckla





Vindruta Reparation 1-3 st stenskott 1 000 kr





Tak Normalt slitage Stenscott







