

TESTPROTOKOLL - Personbil

EDK06H

Volkswagen Tiguan 2.0 TDI DPF SCR 4Motion DSG
Sequential 190hp 2020 VIT

VIN: WVZZZ5NZLW826161

	Mätarställning 13 819 mil		Antal brukare 1	Moms -	Fordonsskatt 7036 / 3 389 kr		Kaross Kombi	Växellåda Automat	Direktimport Nej
	Drivmedel 1 Diesel	Drivmedel 2		Elektrisk läge		Motoreffekt 190 HK/ 140 kW		CO2 187	Miljöklass / Euroklassning Euro6
	Modellår 2020	Fordonsslag PB		Färg på fordon: VIT		Klädsel	Garanti		
	Servicebok Digital, Full servicehistorik	Full servicehistorik Ja		Senaste service 2025-02-14 13 519 mil Inspektion		Nästa service Inspektion om 318 dagar eller 27000 km		Serviceavtal Nej	Kamrem
	Senast besikt. 2024-12-11 13 052 mil	Nästa besiktning 2026-02-28		Nycklar 1		Fjärr p-värmare Saknas		Låsmuttrar	Dragkrok Infällbart drag



Skick	Anmärkningar	Beräknad rep. kostnad (Inkl. moms)
Motor/Växellåda	7.1 Vindruta	-
Service	Stenskott vid synfältet	
Elektrisk/hybrid	7.1.1 Vindruta - glasanmälan självrisk	1500 kr
Chassi	7.4.2 Stötfångare bak	2500 kr
Framvagn/bakvagn	Repor/ spotrepair	
Kommunikation	7.4.3 Framdörr höger	5800 kr
Lampor	Stenskott och gallblåsor	
Lås/Fjärr	7.4.5 Bakdörr höger	1000 kr
Bromsar	Spotrepair	
Styrsystem	7.4.6 Bakdörr vänster	1500 kr
Däck & fälg	Buckla/ rikt spotrepair	
Karosseri	7.4.7 Framskärm höger	1500 kr
Extrautrustning	Spotrepair	
Interiör	7.4.13 Motorhuv	5100 kr
Rekonditioneringsbehov	Omlack/ stenskott	
Leasing	7.4.14 Baklucka	5000 kr
Övrigt	Rost angrep enligt bild/ lackering	
	7.4.15 Tak	1000 kr
	Stenskott spotrepair	
	3.10.1 Bränslevärmare	3500 kr
	Saknas fjärrkontroll till dieselvärmare	
	3C.1 Dörrlås och Nycklar	3500 kr
	Reservnyckel saknas vid test	

forts sida 2 ->

Kompletterande upplysningar

Helhetsbedömning 5 / 10

Personuppgifter (fordonets ägare, epost, telefonnummer samt innehavare av trafikförsäkring) lagras i InternalCars-systemet högst 6 månader såvida inte kontrakt om köp upprättas. :: 2025-04-02 12:16

Det här dokumentet skapades av InternalCars, www.internalcars.com

TESTPROTOKOLL - Personbil

EDK06H

Volkswagen Tiguan 2.0 TDI DPF SCR 4Motion DSG
Sequential 190hp 2020 VIT

VIN: WVGZZZ5NZLW826161

Anmärkningar

Beräknad rep. kostnad
(Inkl. moms)


6.8.3 Punkteringsvätska

Utgångsdatum

600 kr

Summa ex. moms: 26000 kr

Summa inkl. moms: 32500 kr



Utrustning

Bromsklossar bak (mm):
Ca 3-4 mm kvar

Vinterdäck fram:
VF: 7mm, HF: 7mm

Vinterdäck bak:
VB: 7mm, HB: 7mm

P-värmare:
Ja

Mönsterdjup reservhjul:
Inte aktuellt/Finns ej

Felkodsavläsning:

Provkörd enligt kund anmärkning, inga fel eller problem vid provkörning mer felsökning kravs om problem återkommer.




Däck

Vinterdäck(monterad)

Fälgtyp
17 tum Lättmetall
Däcktyp
225/60 R17
Däck är äldre än 6 år


Vänster



Sommardäck (medföljer ej)

Fälgtyp
Däcktyp

Vänster




AC kontroll
Utfört – och är OK

Funktionskontroll av
dragkrok:
Utfört – och är OK

Batteri: Utfört batteritest,
ladda batteri om nödvändigt:
Utfört – och är OK

Kontroll bränslevärmare
Utfört – och är OK






6.7.14 - Vinterdäck förarsida fram

6.7.15 - Vinterdäck passagerarsida fram

6.7.16 - Vinterdäck förarsida bak

6.7.17 - Vinterdäck passagerarsida bak

**10.5.3 - Felkodsavläsning**

Provkörd enligt kund anmärkning, inga fel eller problem vid provkörning mer felsökning kravs om problem återkommer.

10A.5 - Mätarställning**1B.2.1 - Bild servicebok****3.13.1 - Lås**



6.8.3 - Punkteringsvätska
Utgångsdatum



7.1 - Vindruta
Stenskott vid synfältet



7.4.2 - Stötfångare bak
Repor/ spotrepair



7.4.2 - Stötfångare bak
Repor/ spotrepair



7.4.3 - Framdörr höger
Stenskott och gallblåsor



7.4.5 - Bakdörr höger
Spotrepair



7.4.5 - Bakdörr höger
Spotrepair




7.4.6 - Bakdörr vänster
Buckla/ rikt spotrepair



7.4.6 - Bakdörr vänster
Buckla/ rikt spotrepair



7.4.6 - Bakdörr vänster
Buckla/ rikt spotrepair



7.4.7 - Framskärm höger
Spotrepair



7.4.7 - Framskärm höger
Spotrepair



7.4.13 - Motorhuv
Omlack/ stenskott



7.4.14 - Baklucka
Rost angrep enligt bild/ lackering



7.4.15 - Tak
Stenskott spotrepair