

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1651514
Auftrag vom: 17.02.2025 / 08:48 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2020288048
Bearbeitungsnummer: Mallon

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 3.005,00 €

Minderwerte gesamt: 2.155,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 28.02.2025 / 15:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Unterzeichner

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	0603 / CLE	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	SUV	Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan Allspace 2.0 TDI Comfortline 4Motion (EURO	Erstzulassung:	31.05.2021
Letztzulassung:	31.05.2021	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	04.2026
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	147,0 KW	Hubraum:	1.968 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Allradantrieb
Getriebeart:	Automatik	Anzahl Schaltstufen:	7
Laufleistung abgelesen:	189338 km	Laufleistung geschätzt:	189338 km

Farbe außen

Farbe außen:	Deep Black Perleffekt	Lackart:	Perleffekt (2-Schicht)
---------------------	-----------------------	-----------------	------------------------

Maße und Gewichte

Zulässiges Gesamtgewicht:	2390,0 kg
----------------------------------	-----------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag im Original vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag nicht vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Bereifung Zustand: augenscheinlich unauffällig

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	215/65 R 17,0 99 H	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Vorderachse rechts	215/65 R 17,0 99 H	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
Hinterachse links	215/65 R 17,0 99 H	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse rechts	215/65 R 17,0 99 H	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm

2. Radsatz

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Bereifung Zustand: augenscheinlich unauffällig

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	235/50 R 19,0 99 V	Hankook	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
2	235/50 R 19,0 99 V	Hankook	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
3	235/50 R 19,0 99 V	Hankook	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	8,0 mm
4	235/50 R 19,0 99 V	Hankook	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	8,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe: nicht durchgeführt

Probelauf: durchgeführt

Fahrzeugzustand: verschmutzt

Sichtverhältnisse: eingeschränkt

Fahrbereitschaft: fahrfähig

Inspektion: Dokumentation fehlt

Ölstand: ausreichend

Kühlwasserstand: ausreichend

Kraftstoffstand: 1/4

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Innenraum / Kofferraum	675,00 €	675,00 €
Innenraum, Innenraum, verschmutzt, reinigen	100,00 €	100,00 €
Innenraum, Fahrersitzbezug, gerissen / eingerissen, erneuern	575,00 €	575,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Mechanik / Motorraum	100,00 €	100,00 €
Systeme, elektrische Fehler, aktiv / gestört, prüfen - Kostenerweiterung möglich	100,00 €	100,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Allgemeinzustand	400,00 €	400,00 €
Systeme, elektrische Fehler, Fehlermeldung, prüfen - Kostenerweiterung möglich	100,00 €	100,00 €
Fahrzeugzubehör, HU-Prüfbericht, fehlt, prüfen - Kostenerweiterung möglich	100,00 €	100,00 €
Fahrzeugzubehör, Wartungsnachweis, fehlt, prüfen - Kostenerweiterung möglich	200,00 €	200,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Lackierung	1.710,00 €	860,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, aus- und einbauen + lackieren	590,00 €	300,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, verkratzt, aus- und einbauen + lackieren	620,00 €	310,00 €
rechte Seite, Kotflügel vorne rechts, Kratzer, lackieren	500,00 €	250,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Anbauteile	0,00 €	0,00 €
rechte Seite, Außenspiegel rechts, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Karosserie	120,00 €	120,00 €
rechte Seite, Tür hinten rechts, Delle, Smart Repair	120,00 €	120,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 37 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.