



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts





Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand






Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)






Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau





Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau





Bild 17 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Stoßfängerblende vorne rechts zerkratzt



Bild 19 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 20 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau





Bild 21 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Motorhaube, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 23 : Felge vorne rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 24 : Vorhandener Seitenschaden hinten links






Bild 25 : Vorhandener Seitenschaden hinten links




Bild 26 : Vorhandener Seitenschaden hinten links




Bild 27 : Vorhandener Seitenschaden hinten links



Bild 28 : Vorhandener Seitenschaden hinten links






Bild 29 : Diffusor deformiert



Bild 30 : Diffusor deformiert