



VOLKSWAGEN Tiguan

Tiguan 2.0 TDI SCR DSG

FIN	WVGZZZ5NZNW005606
Kilometerstand	61.747 km
Erstzulassungsdatum	13.09.2021

AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	17.09.2025 13:50:39	Inspektionsort	BCA Neuss
--------------------	---------------------	----------------	-----------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WVGZZZ5NZNW005606	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	61.747 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	SUV	Gänge	7
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Schwarz
Erstzulassungsdatum	13.09.2021	Fahrzeugfarbe	Dunkelgrau
Kraftstoffart	Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	VOLKSWAGEN	Metallic-Lackierung	Nein
Modell	Tiguan	Polsterart	Stoff
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Multifunktionslenkrad	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Navigation	Ja
Dachreling	Ja	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Einparkhilfe hinten	Ja	Schiebedach elekt.	Nein
Einparkhilfe vorn	Ja	Sitzheizung vorne	Ja
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Nein	Tempomat	Ja
Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	4,0 mm	Continental	215/65 R 17 99 V	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	4,0 mm	Continental	215/65 R 17 99 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	5,0 mm	Continental	215/65 R 17 99 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	4,0 mm	Continental	215/65 R 17 99 V	Sommer	Aluminium	-

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	4,0 mm	Dunlop	215/65 R 17 99 V	Winter	Aluminium	-
-	-	7,0 mm	Dunlop	215/65 R 17 99 V	Winter	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Dunlop	215/65 R 17 99 V	Winter	Aluminium	-
-	-	7,0 mm	Dunlop	215/65 R 17 99 V	Winter	Aluminium	-

SCHÄDEN

Äußere Schäden



2 | Stoßfänger vorne

Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



3 | Heckklappe

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Stoßfänger hinten

Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



5 | Tür hinten rechts

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





6 | Außenspiegel Gehäuse rechts

Typ	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Ersetzen und lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Innenschäden



1 | Innenraum

Typ	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

Geschätzter reduzierter Wert

1.364,32 €

Fahrzeugbilder

