

DEKRA Automobil GmbH
Klöcknerstr. 33, 49090 Osnabrück

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Osnabrück
Klöcknerstr. 33
49090 Osnabrück
Telefon 0541 / 91219-0
Fax 0541 / 91219-14
E-Mail osnabreuck.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Robin Tepe
Tel. direkt 0541 91219-0
Tel. mobil 01511 4448422

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

OS AC1999

FIN

WVGZZA1ZLV003878

Vorgang

| | |
|-----------------|--|
| Kunden-Nr. | 0210003894 |
| Auftraggeber | Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching |
| Ihr Auftrag vom | 17.01.2025, schriftlich. |
| Besichtigung | 06.02.2025, 08:00 Uhr, durch Herrn Robin Tepe bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Osnabrück, Klöcknerstr. 33, 49090 Osnabrück ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person. |
| Bewertet auf | 06.02.2025 |
| Betreff | Vertragsnummer 4106303 |

Zusammenfassung

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Reparaturkosten gesamt | mit MwSt. ohne MwSt. | -468,00 EUR -393,28 EUR |
| Minderwerte aus Rep.-kosten | mit MwSt. ohne MwSt. | -468,00 EUR -393,28 EUR |

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 86 µm bis 115 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeug steht auf Winterrädern die zur Ausstattung gehören.

Auf Grund hinderlicher Witterungsbedingungen zum Besichtigungszeitpunkt war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| Erstzulassung | 17.09.2019 | Letzte Zulassung | 09.02.2102 |
| Haltereinträge | 1 | Hersteller | VW |
| Typ / Verkaufsbez. | T-Roc 2.0 TDI SCR 4MOTION DSG Sport | Aufbauart | Geländewagen |
| Türen | 4 | Sitzplätze | 5 |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | WVGZZA1ZLV003878 | Nr. Zul.-Besch. Teil II (Fz-Brief) | FJ 435 418 |
| Nr. Zul.-Besch. Teil I (Fz-Schein) | BO-S-0-260/19-00215 | HSN / TSN | 0603 / CEC |
| Schlüssel-Nr. | 40526182 | Km-Stand abgelesen | 78604 |
| Nächste HU §29 StVZO | 12 / 2026 | Energiequelle / Kraftstoff | Diesel |
| Zylinderanzahl | 4 / Reihenmotor | Leistung (kW) | 110 |
| Hubraum (ccm) | 1968 | Schadstoffklasse: | EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I |
| Antriebsart | Frontantrieb | Getriebe / Gänge | Automatik / 7 |
| Felgen | Stahl mit Radzierblende | Farbe | Schwarz / Perlcoloreffekt / C9X |
| Polster / Farbe | Teilleder / Grau Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. | | |

Räder / Reifen

| Achse | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------|-----|-------------|
| 1 links | 205 / 60 R 16 92 H | Bridgestone / Blizzak LM-001 AO | W/O | 5 mm |
| rechts | 205 / 60 R 16 92 H | Bridgestone / Blizzak LM-001 AO | W/O | 5 mm |
| 2 links | 205 / 60 R 16 92 H | Bridgestone / Blizzak LM-001 AO | W/O | 6 mm |
| rechts | 205 / 60 R 16 92 H | Bridgestone / Blizzak LM-001 AO | W/O | 6 mm |
| Pannenset | Füllflasche haltbar bis 31.05.2023 | | | |

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

| Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|--------------------|-----------------------------|-----|-------------|
| 215 / 50 R 18 92 W | Bridgestone / Turanza T 001 | S/O | 4 mm |
| 215 / 50 R 18 92 W | Bridgestone / Turanza T 001 | S/O | 4 mm |
| 215 / 50 R 18 92 W | Bridgestone / Turanza T 001 | S/O | 5 mm |
| 215 / 50 R 18 92 W | Bridgestone / Turanza T 001 | S/O | 5 mm |

S/ Sommer; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Allradantrieb permanent 4MOTION, Ambientebeleuchtung rot, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Bergabfahrrassistent, Berganfahrrassistent, Bremsleuchte, dritte, Bremssättel in Rot, Car-Net "Notruf-Service", Laufzeit 10 Jahre, Car-Net "Security & Service Plus", Laufzeit 1 Jahr, Dekoreinlagen "Caribou Grey", Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fahrprofilauswahl, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe in Verbund Sicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschd, Fußgängererkennung, Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Halteösen, Innenleuchte im Fußraum, Klimaanlage, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Schaltwippen, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, Multifunktionsanzeige "Plus", Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Nichtraucherausführung, Notbremsassistent "Front Assist", Pedale in Edelstahl gebürstet, Polster: Stoff, Radio "Composition Media", Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetall (4) "Kulmbach" 7 J x 17, in Sterling-Silber lackiert, Räder: Tire Mobility Set, Rückleuchten in LED Technik, dunkelrot, Scheiben: Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Schublade unter dem rechten Vordersitz, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatischesicherheitsgurte, Sitze: Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Sitze: Sportsitze vorn, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Stoßfänger mit Unterfahrschutz in Silber-Metallic, Lufteinlass in Wabenstruktur, Textilfußmatten vorn und hinten, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung, und 2 Funkschlüsseln

Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung |
|--------|--|
| 9S0 | Active Info Display, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar |
| 9WX,UQ | App-Connect und "Volkswagen Media Control" |
| 5 | |
| 6YD | Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp und beheizbar |
| 3S1 | Dachreling silber eloxiert |
| 7X2 | Einparkhilfe |
| 8G1 | Fernlichtregulierung Light Assist |


9AK Klimaanlage "Air Care Climatronic"
 Lackierung: Perleffekt
 PAL Mittelarmlehne vorn
 WBB,YO Paket: "Business"
 Z
 PF6 Paket: Fahrerassistenz-Paket "PLUS" (DSG)
 WW1 Paket: Winterpaket in Verbindung mit Standheizung und- lüftung
 QV3 Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+
 PJA Räder: Leichtmetall (4) "Montego Bay" 7 J x 18, Oberfläche glanzgedreht
 PWA Räder: Winterräder (4) (zusätzlich), Stahl, 6J x 16
 KA1 Rückfahrkamera "Rear View"
 9IJ,UQ5 Telefonschnittstelle "Comfort"mit induktiver Ladefunktion

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
 letzte Wartung: am 05.02.2025 bei Kilometerstand 78.601

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



| Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg | Rep.Kost Anrechnung brutto | Minderwert in EUR brutto | netto |
|--|-------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1. Reifendichtmittel abgelaufen, erneuern (Bild 16) | 50 | voll | -50 |
| 2. Tür vorne links Einstieg, eingedellt, drücken (Bild 15) | 251 | voll | -251 |
| 3. Dach, eingedellt, drücken (Bild 14) | 167 | voll | -167 |
| Rep.Kosten insgesamt / Minderwert | 468 | | -468 |
| | | | -393,28 |

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Tür hinten links Einstieg Lackierung,
verschrammt, Gebrauchsspur
Scheinwerfer rechts Glas, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Scheinwerfer links Glas, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Robin Tepe

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert

06.02.2025

Anja Fortmann



Datum

Name in Druckbuchstaben

Unterschrift

DEKRA Sachverständiger

Datum

Name in Druckbuchstaben

Unterschrift

Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses

Datum

Name in Druckbuchstaben

Unterschrift