



Besichtigungsort  
**Zwickau/Mosel**  
  
Sachverständigenbüro Lucic  
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8UZ2660 / 01  
  
Sachverständiger: ABA  
  
Besichtigungsdatum: 05.11.2024 10:51

Ingenieurbüro für  
Kfz-Technik GmbH  
Schmidt - Elsner - Espe



**WVGZZZA1ZRV028164**

## Angaben zum Fahrzeug

**Inventarnummer 8UZ2660**

Typ/Modell	T-Roc Life 1.0 TSI		
Erstzulassung	06.10.2023	Besichtigungszustand	i.O.
Außenfarbe	Pyritsilber Metallic	Herkunft	
Kennzeichen		Inventarnummer	8UZ2660
km-Stand (gelesen)	4462	km-Stand gesamt	4462
HSN/TSN	/	Motorart	Otto
Anzahl Türen	4	Leistung	81
Typ	D113CX	Nächste HU	10/26
Tauschaggregate			

## Fahrzeugzustandsbericht Optische Mängel

Bauteil	Beschreibung - Maßnahme	ZE
Geruch im Innenraum		--
Heckklappe	Dellen + Kratzer	13

## Gebrauchsspuren

Bauteil	Beschreibung - Maßnahme	ZE
Frontscheibe	Gebrauchsspur	--

## Bereifung Montierte Räder

Position	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe
Reifen: vorne links	215/55R17	Goodyear	Allwetterreifen	7 mm
Reifen: vorne rechts	215/55R17	Goodyear	Allwetterreifen	7 mm
Reifen: hinten links	215/55R17	Goodyear	Allwetterreifen	7 mm
Reifen: hinten rechts	215/55R17	Goodyear	Allwetterreifen	7 mm



**Besichtigungsort**  
**Zwickau/Mosel**

Sachverständigenbüro Lucic  
DAT Schätzstelle

**Protokoll Nr.:** 8UZ2660 / 01

**Sachverständiger:** ABA

**Besichtigungsdatum:** 05.11.2024 10:51

Ingenieurbüro für  
Kfz-Technik GmbH  
Schmidt - Elsner - Espe

---

## Bemerkungen

%, AW montiert, Insektenanhaftung, Waschkratzer; Fernbedienung für Standheizung: vorhanden; Warnweste: vorhanden; Laderaumabdeckung: vorhanden; Fußmatten Textil: vorhanden; Navigations-interner Speicher vorhanden

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.



**Besichtigungsort**  
**Zwickau/Mosel**  
  
Sachverständigenbüro Lucic  
DAT Schätzstelle

**Protokoll Nr.:** 8UZ2660 / 01  
**Sachverständiger:** ABA  
**Besichtigungsdatum:** 05.11.2024 10:51

Ingenieurbüro für  
Kfz-Technik GmbH  
Schmidt - Elsner - Espe

## Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts



**Besichtigungsort**  
**Zwickau/Mosel**

Sachverständigenbüro Lucic  
DAT Schätzstelle

**Protokoll Nr.:** 8UZ2660 / 01

**Sachverständiger:** ABA

**Besichtigungsdatum:** 05.11.2024 10:51

Ingenieurbüro für  
Kfz-Technik GmbH  
Schmidt - Elsner - Espe



Motorraum / Frunk



Vorne rechts



**Besichtigungsort**  
**Zwickau/Mosel**

Sachverständigenbüro Lucic  
DAT Schätzstelle

**Protokoll Nr.:** 8UZ2660 / 01

**Sachverständiger:** ABA

**Besichtigungsdatum:** 05.11.2024 10:51

Ingenieurbüro für  
Kfz-Technik GmbH  
Schmidt - Elsner - Espe



Frontscheibe



Unterboden



**Besichtigungsort**  
**Zwickau/Mosel**

Sachverständigenbüro Lucic  
DAT Schätzstelle

**Protokoll Nr.:** 8UZ2660 / 01

**Sachverständiger:** ABA

**Besichtigungsdatum:** 05.11.2024 10:51

Ingenieurbüro für  
Kfz-Technik GmbH  
Schmidt - Elsner - Espe



Innenraum v.l.



Innenraum h.l.





**Besichtigungsort**  
**Zwickau/Mosel**

Sachverständigenbüro Lucic  
DAT Schätzstelle

**Protokoll Nr.:** 8UZ2660 / 01

**Sachverständiger:** ABA

**Besichtigungsdatum:** 05.11.2024 10:51

Ingenieurbüro für  
Kfz-Technik GmbH  
Schmidt - Elsner - Espe



FIN



Hinten links



**Besichtigungsort**  
**Zwickau/Mosel**

Sachverständigenbüro Lucic  
DAT Schätzstelle

**Protokoll Nr.:** 8UZ2660 / 01

**Sachverständiger:** ABA

**Besichtigungsdatum:** 05.11.2024 10:51

Ingenieurbüro für  
Kfz-Technik GmbH  
Schmidt - Elsner - Espe



Dach



Unterboden





**Besichtigungsort**  
**Zwickau/Mosel**

Sachverständigenbüro Lucic  
DAT Schätzstelle

**Protokoll Nr.:** 8UZ2660 / 01

**Sachverständiger:** ABA

**Besichtigungsdatum:** 05.11.2024 10:51

Ingenieurbüro für  
Kfz-Technik GmbH  
Schmidt - Elsner - Espe



Kofferraum (Laderaum)



Bordwerkzeug



**Besichtigungsort**  
**Zwickau/Mosel**

Sachverständigenbüro Lucic  
DAT Schätzstelle

**Protokoll Nr.:** 8UZ2660 / 01

**Sachverständiger:** ABA

**Besichtigungsdatum:** 05.11.2024 10:51

Ingenieurbüro für  
Kfz-Technik GmbH  
Schmidt - Elsner - Espe



Innenraum h.r.



Innenraum v.r.



**Besichtigungsort**  
**Zwickau/Mosel**

Sachverständigenbüro Lucic  
DAT Schätzstelle

**Protokoll Nr.:** 8UZ2660 / 01

**Sachverständiger:** ABA

**Besichtigungsdatum:** 05.11.2024 10:51

Ingenieurbüro für  
Kfz-Technik GmbH  
Schmidt - Elsner - Espe



lose Teile

## Fotodokumentation



Felgendesign



**Besichtigungsort**  
**Zwickau/Mosel**

Sachverständigenbüro Lucic  
DAT Schätzstelle

**Protokoll Nr.:** 8UZ2660 / 01

**Sachverständiger:** ABA

**Besichtigungsdatum:** 05.11.2024 10:51

Ingenieurbüro für  
Kfz-Technik GmbH  
Schmidt - Elsner - Espe



Tacho



Service



**Besichtigungsort**  
**Zwickau/Mosel**


Sachverständigenbüro Lucic  
DAT Schätzstelle

**Protokoll Nr.:** 8UZ2660 / 01

**Sachverständiger:** ABA

**Besichtigungsdatum:** 05.11.2024 10:51

Ingenieurbüro für  
Kfz-Technik GmbH  
Schmidt - Elsner - Espe



Reserverad/Pannenset



Heckklappe - Übersicht - Dellen + Kratzer





**Besichtigungsort**  
**Zwickau/Mosel**

Sachverständigenbüro Lucic  
DAT Schätzstelle

**Protokoll Nr.:** 8UZ2660 / 01

**Sachverständiger:** ABA

**Besichtigungsdatum:** 05.11.2024 10:51

Ingenieurbüro für  
Kfz-Technik GmbH  
Schmidt - Elsner - Espe



Heckklappe - Dellen + Kratzer



Frontscheibe - Gebrauchsspur





**Besichtigungsort**  
**Zwickau/Mosel**

Sachverständigenbüro Lucic  
DAT Schätzstelle

**Protokoll Nr.:** 8UZ2660 / 01

**Sachverständiger:** ABA

**Besichtigungsdatum:** 05.11.2024 10:51

Ingenieurbüro für  
Kfz-Technik GmbH  
Schmidt - Elsner - Espe



Frontscheibe - Gebrauchsspur



Frontscheibe - Gebrauchsspur