

TESTPROTOKOLL - Personbil

KRG99E Volkswagen ID.4 PRO PERFORMANCE

 Mätarställning 8 451 mil Vid inbyte: 8 451 mil	 Antal brukare	Moms -	Fordonsskatt 360 kr	 Kaross	Växellåda	Direktimport Nej
 Drivmedel 1	Drivmedel 2	Elektrisk läge	Motoreffekt	CO2 0	Miljöklass / Euroklassning	
 Modellår 2022	Fordonsslag PB	Färg på fordon:	Klädsel Halvskinn, Brun/	Garanti		
 Servicebok Ja	Full servicehistorik Ja	Senaste service	Nästa service 363 dagar	Serviceavtal Nej	Kamrem	
 Senast besikt.	Nästa besiktning 2025-01-31  Besiktning behövs	Nycklar 1	Fjärr p-värmare	Låsmuttrar	Dragkrok	



Skick

Motor/Växellåda	✓
Service	✓
Elektrisk/hybrid	✓
Chassi	✓
Framvagn/bakvagn	⚠
Kommunikation	⚠
Lampor	✓
Lås/Fjärr	⚠
Bromsar	✓
Styrsystem	✓
Däck & fälg	⚠
Karosseri	⚠
Extrautrustning	✓
Interiör	✓
Rekonditioneringsbehov	✓
Leasing	✓
Övrigt	⚠

Anmärkningar

6.6 Däck & fälg övrigt		Kostnad
Ojämnt däckslitage sommardäck :: Normalt slitage		0 kr
7.4.2 Stötfångare bak		3629 kr
Repa genom lack :: Lack - enbart omlackering (2+)		(2 903 kr exkl moms)
7.4.6 Bakdörr vänster		2000 kr
Repa :: Spot repair 2000 kr		(1 500 kr exkl moms)
7.4.14 Baklucka		3000 kr
Buckla med lättare repa :: Spot repair 3000 kr		(2 400 kr exkl moms)
10.8 Besiktning		600 kr
Körförbud träder i kraft idag, besiktning ej utförd :: Utebliven besiktning		(480 kr exkl moms)
2B.1 Stabiliseringsstag VF		1250 kr
Byte av stabilisatorstag, missljud		(1 000 kr exkl moms)
2B.2 Stabiliseringsstag HF		1250 kr
Byte av stabilisatorstag, missljud		(1 000 kr exkl moms)
3.7 P-sensorer fram		3363 kr
"Rengör sensorema", sensorer rena men varnar ändå, manöverbroms inaktiv :: Byte parkeringssensorer		(2 590 kr exkl moms)
3C.1 Dörrlås och Nycklar		2757 kr
1 st :: Saknad nyckel inkl. kodning		(2 205 kr exkl moms)
Summa ex. moms:	14279 kr	
(Summa moms: 3570 kr)		
Summa ink. moms:		17849 kr

Kompletterande upplysningar

Helhetsbedömning

Det här dokumentet skapades av InternalCars, www.internalcars.com
:: 2025-03-05 10:40

TESTPROTOKOLL - Personbil

KRG99E

Volkswagen ID.4 PRO PERFORMANCE



Utrustning

1LC Skivbromsar fram med tvåkolvsök (även ID.4 Pro Performance med val av utrustning som ger högre vikt), 1M6 Dragkrok infällbar, elektriskt utfällbar, E2K Förkonfigurerad version, PJ2 Lättmetallfälgar 19 tum "Hamar", med Air Stop-däck 235/55 R19 fram (Pure även bak) och 255/50 R19 bak, SC5, W02 Lastpaket med bl a bagagerumsmatta (endast i kombination med dragkrok, infällbar, elektriskt utfällbar), W6R, WPU Värmepump för effektivare uppvärmning av kupélufte n vintertid (svensk standard)

Sommardäck fram:
VF: 6mm, HF: 4mm

Sommardäck bak:
VB: 5mm, HB: 3mm




Däck

Sommardäck

Fälgtyp
19 tum Lättmetall

Däcktyp
Sommardäck
235/55R19 255/50R19
Pirelli Scorpion

Vänster





10A.5 - Mätarställning

1B.2.1 - Bild servicebok

1B.2.1 - Bild servicebok

3.13.1 - Lås



2B.1 - Stabiliseringsstag VF
Byte av stabilisatorstag, missljud



2B.2 - Stabiliseringsstag HF
Byte av stabilisatorstag, missljud



3.7 - P-sensorer fram
"Rengör sensorerna", sensorer rena men varnar ändå, manöverbroms inaktiv :: Byte parkeringssensorer



3.7 - P-sensorer fram
"Rengör sensorerna", sensorer rena men varnar ändå, manöverbroms inaktiv :: Byte parkeringssensorer



3.7 - P-sensorer fram
"Rengör sensorerna", sensorer rena men varnar ändå, manöverbroms inaktiv :: Byte parkeringssensorer



3.7 - P-sensorer fram
"Rengör sensorerna", sensorer rena men varnar ändå, manöverbroms inaktiv :: Byte parkeringssensorer



3.7 - P-sensorer fram
"Rengör sensorerna", sensorer rena men varnar ändå, manöverbroms inaktiv :: Byte parkeringssensorer



3C.1 - Dörrlås och Nycklar
1 st :: Saknad nyckel inkl. kodning




7.4.2 - Stötfångare bak
Repa genom lack :: Lack - enbart omlackering (2+)



7.4.2 - Stötfångare bak
Repa genom lack :: Lack - enbart omlackering (2+)




7.4.2 - Stötfångare bak
Repa genom lack :: Lack - enbart omlackering (2+)



7.4.6 - Bakdörr vänster
Repa :: Spot repair 2000 kr



7.4.14 - Baklucka
Buckla med lättare repa :: Spot repair 3000 kr



10.8 - Besiktning
Körförbud träder i kraft idag, besiktning ej utförd :: Utebliven besiktning