

TESTPROTOKOLL - Personbil

AOB635 Volkswagen ID.4 PRO 150 KW Grå

 Mätarställning 7 201 mil Vid inbyte: 7 201 mil	 Antal brukare 1	Moms -	Fordonsskatt 360 kr	 Kaross Wagon	Växellåda Automat	Direktimport Nej
 Drivmedel 1 El	Drivmedel 2	Elektrisk läge	Motoreffekt 204 HK/ 150 kW	CO2 0	Miljöklass / Euroklassning	
 Modellår 2022	Fordonsslag PB	Färg på fordon: Grå	Klädsel Tyg, Grå/grå	Garanti		
 Servicebok Ja	Full servicehistorik Ja	Senaste service 2024-08-30 Inspektion	Nästa service 2026-08	Serviceavtal Nej	Kamrem Finns ej	
 Senast besikt.	Nästa besiktning 2025-08-31  Besiktning behövs	Nycklar 2	Fjärr p-värmare	Låsmuttrar	Dragkrok Nej	



Skick

Motor/Växellåda	✓
Service	✓
Elektrisk/hybrid	✓
Chassi	✓
Framvagn/bakvagn	✓
Kommunikation	✓
Lampor	⚠
Lås/Fjärr	✓
Bromsar	✓
Styrsystem	✓
Däck & fälg	✓
Karosseri	⚠
Extrautrustning	✓
Interiör	✓
Rekonditioneringsbehov	⚠
Leasing	✓
Övrigt	⚠

Anmärkningar

7.4.9 Bakskärm höger	Kostnad
Repa skärmbreddare :: Bakskärm repa normalt slitage	0 kr
9.1 Rekonditioneringsbehov	0 kr
Tvätta :: Normalt slitage	
10.8 Besiktning	750 kr
Måste besiktas :: Utebliven besiktning	(600 kr exkl moms)
3B.2 Bakljus VB HB	0 kr
Mindre repor :: Normalt slitage	
Summa ex. moms: 600 kr	Summa ink. moms: 750 kr
(Summa moms: 150 kr)	

Kompletterande upplysningar

Helhetsbedömning

TESTPROTOKOLL - Personbil

AOB635

Volkswagen ID.4 PRO 150 KW Grå



Utrustning

PBM Komfortpaket 2 USB C-uttag fram och två bak, regnsensor, mittkonsol med jalusi och justerbara muggh, uppvärmbart ratt, PJ8 Lättmetallfälgar 19 tum "Hamar", med däck 235/55 R19 fram och 255/50 R19 bak, RD1 Infotainmentpaket (Svensk standard), WPU Värmepump för effektivare uppvärmning av kupélufte vintertid (svensk standard), YKA Styrnummer

Sommardäck fram:
VF: 4mm, HF: 4mm


Sommardäck bak:
VB: 3mm, HB: 3mm




Däck

Sommardäck(monterad)

Fälgtyp
19 tum Lättmetall
Däcktyp
Sommardäck
255/50-19 fram 235/55-19
bak. Fram och bakdäck
ska byta plats
Pirelli. 2022



Bilder



1B.2.1 - Bild servicebok

1B.2.1 - Bild servicebok



3B.2 - Bakljus VB HB
Mindre repor :: Normalt slitage



3B.2 - Bakljus VB HB
Mindre repor :: Normalt slitage



7.4.9 - Bakskärm höger
Repa skärmbreddare :: Bakskärm
repa normalt slitage



9.1 - Rekonditioneringsbehov
Tvätta :: Normalt slitage



10.8 - Besiktning
Måste besiktas :: Utebliven
besiktning