

Inspection Protocol



VW ID.5 PRO PERFORMANCE

Vehicle information

License plate	WJK81E	Inspected by	P.S.
Year model	2022	Date of inspection	2025-04-10
Manuf. year/month	2022-06	City	Karlstad
First day in traffic	2022-06	Keys	2
Colour	BLÅ	Service book	Elektronisk servicebok
Mileage	87 000 km	Latest service	2024-07-26
Fuel	EI (EV)	Mileage at the latest service	57 690 km
Transmission	Automat	Summer tires	19" alu-fälg 5/5/6/6
Engine effect	150 kW	Winter tires	alu-fälg dubbat 6/6/7/7

Damages

Location	Damage	Comments	Costs excluding VAT
Recond	Interior		60 €
Inredning, Boot	Other	Lastrevor bagage	-
Glass, Windshield	Cracks long (Above 150 mm)		510 €
Bumper, Rear	Cargo scratches		150 €
Total excl. VAT			720 €

Service occasions

5769-MIL, inspektion


Images


[See all images in large format](#)















Serviceprotokoll			
Ordernr 695610	Modellkod E393MN	Registreringsnr WJX818	Registrering 2022-09-02
Chassinummer WVGZZZE3ZNP507510	MMB EBJA	Åkterställning 57691	Servicebegränsare
Modellkod ID.5 Pro Perla 150/77 81H	VMB UTYX	Årsmodell 2022	Datum 29.07.2024
Inspektion			
Bilen invändigt		OK/igenomförd	Ja/Nej/Ängävt
Innerbelysning i innerspeglarna, bagageutrymme- och handskfacksbelysning: Kontrollera funktionen		☒	☐
Signalhorn: Kontrollera funktionen		☒	☐
Laddkabel: Kontrollera att den finns och inte har synliga skador		☒	☐
Högvoltbatteriets laddningsstatus: Kontrollera, ladda vid behov (endast enligt kundens önskemål)		☒	☐
Bilen utvändigt		OK/igenomförd	Ja/Nej/Ängävt
Ljus fram - kontrollera funktionen: Parkeringsljus, halvljus, helljus, dimstrålkastare, blinkers, varningsblinkers		☒	☐
Automatisk ljusstyrning: Kontrollera funktionen		☒	☐
Bakljus - kontrollera funktionen: Bromsljus (även extra bromsljus), bakljus, bakstrålkastare, dimbakljus, nummerbelysning, blinkers, varningsblinkers		☒	☐
Vindrutetorkare och -spolare: Kontrollera funktionen, munstycksinställningen och att de är hela, ställ in om nödvändigt		☒	☐
Vindruta: Ökulär kontroll med avseende på skador		☒	☐
Torkarblad: Aktivera servicebegränsaren och kontrollera om skadade, kontrollera ändläget		☒	☐
Karossen utvändigt och invändigt: Ökulär kontroll med avseende på rost vid öppna dörrar, huvar och luckor		☒	☐
Högvoltsladduttag i tanklocket: Ökulär kontroll med avseende på smuts och skador		☒	☐
Bilen underifrån		OK/igenomförd	Ja/Nej/Ängävt
Bromssystem: Byt bromsvätska (gör därefter en funktionskontroll under provkörningen)		☒	☐





Rekond Invändig 800 kr



Inredning Bagageutrymme Övrigt Lastrevor bagage



Glas Vindruta Sprickor långa (Över 15 cm) 7 000 kr



Stötfångare Bak Lastrepör 2 000 kr