

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	7AJ2399	VIN:	WVWZZZ3CZKE054693
Model vozidla:	Volkswagen Passat Variant (CB5) (2019)	Provedení:	Pas.Var.2.0TDI 110 HL
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Sedá - metaliza
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2019-01-14	Platnost tech. kont. do:	2027-01-07
Stav tachometru:	111004 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Klient souhlasí s doprohlídkou:	Ano	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 127 µm; LP blatník 213 µm; LP dveře 90 µm; LZ dveře 186 µm; LZ bok 146 µm; Z víko 114 µm; PZ bok 134 µm; PZ dveře 126 µm; PP dveře 123 µm; PP blatník 126 µm; Střecha 108 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Protipokluzová regulace, Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Střešní okno posuvné - elektr., Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Dešťový sensor, Calounění kůže (Celokožený), ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	215/55 R 17	Letní	2
Pneu PP	Continental	215/55 R 17	Letní	2
Pneu LZ	Continental	215/55 R 17	Letní	2
Pneu PZ	Continental	215/55 R 17	Letní	2
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné hliníkové	Dunlop	215/55 R 17		8
2. sada pneu	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu 1	Continental	215/55 R 17	Zimní	6
Pneu 2	Continental	215/55 R 17	Zimní	6
Pneu 3	Continental	215/55 R 17	Zimní	6
Pneu 4	Continental	215/55 R 17	Zimní	6
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1	Přední nárazník
2	Mřížka P nárazníku střední
3	Blatník přední levý
4	Čelní sklo
5	Disk LP kola
6	Dveře přední levé
7	Kryt L zpětného zrcátka
8	Madlo kliky LP dveří
9	Dveře zadní levé
10	Práh levý
11	Disk LZ kola
12	Bočnice zadní levá
13	Zadní nárazník
	Poznámka: + znečištěné
14	Víko zavazadlového prostoru
15	Lišta Z nárazníku pravá
16	Bočnice zadní pravá
17	Madlo kliky PZ dveří
18	Dveře zadní pravé
19	Práh pravý
20	C sloupek pravý
21	Madlo kliky PP dveří
22	Dveře přední pravé
	Poznámka: + jamka
23	Kryt P zpětného zrcátka
24	Blatník přední pravý
25	Disk PP kola

Interiér (vnitřní prostor)

26	Přídavný koberec LP
27	Řadicí páka
28	Volant
29	Potah sedáku sedadla řidiče
30	Potah opěradla sedadla řidiče
31	Madlo výplně LP dveří

Ostatní

32	Přední část vozidla
33	Celková plocha karoserie
34	Interiér
35	Celková plocha karoserie
36	Doprohlička v LC

Poznámka: Důvod druhé prohlídky: Jamky od krup

Druh poškození

Škrábance
Prasklina
Deformace
Štěr
Škrábance
Deformace
Škrábance
Škrábance
Deformace
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Jamka
Znečištěno
Jamka
Škrábance
Deformace
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Jamka
Škrábance
Opotřebení
Opotřebení
Opotřebení
Opotřebení
Opotřebení
Výrobní vada
Poškození od odletujícího kamení
Škrábance
Znečištěno
Jamky od krup
Chybí

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

Datový štítek vozidla

1. **wwwzzz3C z KE054693**
2. **3G5 45X**
3. **PASSAT Var. HLBMT**
4. **110 kW TDI M6F**

5. **DFG A TGV**
6. **LB7RL—L— LW**

7. **B1M F94 G0K H5R J0V DN4**
8. **— 1AT 1G3 2ZH 5RQ 5SL TR1**
9. **3FU 3S1 8TB Q16 18J 8GV**
10. **8RM 1ZA L34 0YD G01 7CN**

Obv. 1. 1. identifikační číslo vozidla; 2. typ vozidla, výkon motoru, převodovka; 3. kód motoru, kód převodovky, číslo tahu, motor vybava; 4. rozšířená vybava, číslo PR.

Předchozí servis byl proveden dne: **23.1.2019**

Datum předání vozidla/prvního uvedení do provozu: **25.1.2019**

Srdečné poděkování

S tímto vozem Volkswagen získáte mnoho radosti a bezpečnosti. Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a poznání vozidla. Pokud byste měli k svému vozidlu nějaké dotazy, obraťte se prosím na svého prodejce. Přejeme Vám mnoho radosti s Váš Volkswagen AG

Servisní knížka

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ
OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA.
ČÁST I.

ČESKÁ REPUBLIKA

A. REGISTRACNÍ ZNAČKA VOZIDLA
7AJ2399

B. DATUM PRVNÍ REGISTRACE VOZIDLA
14.01.2019

C.1.1. a C.1.2. PROVOZOVATEL (PŘÍJMENÍ A Jméno NEBO OBCHODNÍ Jméno)
ARVAL CZ S.R.O.

C.1.3. ADRESA POBYTU / SÍDLA
MILEVSKÁ 2095/5
PRAHA, KRČ, 140 00

C.4. PROVOZOVATEL JE VLASTNÍKEM VOZIDLA a) ANO, b) NE **ANO** DATUM **14.01.2019**

UAV **211700** PODPIS

ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Mřížka P nárazníku střední - Prasklina
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Blatník přední levý - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Čelní sklo - Štěp
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



5 Disk LP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Dveře přední levé - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



7 Kryt L zpětného zrcátka - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Madlo kliky LP dveří - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



9 Dveře zadní levé - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Práh levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



11 Disk LZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Bočnice zadní levá - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: + znečištěné



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 **Víko zavazadlového prostoru - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Lišta Z nárazníku pravá - Znečištěno

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



16 Bočnice zadní pravá - Jamka

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Madlo kliky PZ dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



18 Dveře zadní pravé - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Práh pravý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



20 C sloupek pravý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 Madlo kliky PP dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



22 Dveře přední pravé - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: + jamka

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



24 Blatník přední pravý - Jamka

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



26 Přídavný koberec LP - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



27 Řadicí páka - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



28 Volant - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



29 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



30 Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



31 **Madlo výplně LP dveří - Výrobní vada**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



32 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



33 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:



34 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 34



35 Celková plocha karoserie - Jamky od krup
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 35



Viz popis k poškození č. 35

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 35



Viz popis k poškození č. 35

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 35



Viz popis k poškození č. 35

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 35



Viz popis k poškození č. 35

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 35



Viz popis k poškození č. 35

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 35




Viz popis k poškození č. 35

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 35




Viz popis k poškození č. 35

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 35



Viz popis k poškození č. 35

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 35



Viz popis k poškození č. 35

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 35



Viz popis k poškození č. 35

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 35



Viz popis k poškození č. 35

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 35



Viz popis k poškození č. 35

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 35




Viz popis k poškození č. 35

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 35



Viz popis k poškození č. 35

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 35



Viz popis k poškození č. 35

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 35



Viz popis k poškození č. 35

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 35



Viz popis k poškození č. 35

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 35