

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1604020
Auftrag vom: 04.12.2024 / 11:19 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2020091021

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 2.460,00 €

Minderwerte gesamt: 1.950,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 08.01.2025 / 11:35 Uhr

Art der Besichtigung: Erstbesichtigung

Erfolgt durch: Sachverständigenassistent

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	0603 / BQS	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kombi	Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat Variant 2.0 TDI Business (EURO 6d)	Erstzulassung:	21.10.2020
Letztzulassung:	21.10.2020	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	11.2025
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	110,0 KW	Hubraum:	1.968 ccm
Antriebsart:	Diesel OBD	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	Automatik	Anzahl Schaltstufen:	7
Laufleistung abgelesen:	159817 km	Laufleistung geschätzt:	159817 km

Farbe außen

Farbe außen:	Deep Black Perleffekt	Lackart:	Perleffekt (2-Schicht)
---------------------	-----------------------	-----------------	------------------------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I: lag in Kopie vor

Ausdruck Servicenachweis: lag vor

HU - Prüfbericht: lag vor

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	215/60 R 16,0 99 H	Semperit	Winterreifen	DOT3622	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Vorderachse rechts	215/60 R 16,0 99 H	Semperit	Winterreifen	DOT3622	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse links	215/60 R 16,0 99 H	Semperit	Winterreifen	DOT3622	Leichtmetallfelge	8,0 mm
Hinterachse rechts	215/60 R 16,0 99 H	Semperit	Winterreifen	DOT3622	Leichtmetallfelge	8,0 mm

TireFit: Ja **TireFit Ablaufdatum:** 06.2028

2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	215/60 R 16,0 99 V	Michelin	Sommerreifen,	DOT1223	Leichtmetallfelge	4,5 mm
2	215/60 R 16,0 99 V	Michelin	Sommerreifen,	DOT1223	Leichtmetallfelge	4,5 mm
3	215/60 R 16,0 99 V	Dunlop	Sommerreifen,	DOT4721	Leichtmetallfelge	4,0 mm
4	215/60 R 16,0 99 V	Dunlop	Sommerreifen,	DOT4721	Leichtmetallfelge	4,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Sichtverhältnisse:	eingeschränkt	Letzte Inspektion (Datum):	28.05.2024
Letzte Inspektion (km-Stand):	151116	Inspektion:	regelmäßig durchgeführt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	½		
	Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.		
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Seitenwand hinten rechts	185
Tür hinten rechts	305
Tür vorne rechts	285
Seitenwand hinten links	217
Tür hinten links	260
Tür vorne links	390

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Lackierung		
Fahrzeugfront, Motorhaube, Dellen, Smart Repair	160,00 €	160,00 €
linke Seite, Tür hinten links, Delle, Smart Repair	110,00 €	110,00 €
Fahrzeughock, Stoßfänger hinten, verkratzt, aus- und einbauen + lackieren	580,00 €	350,00 €
rechte Seite, Kotflügel vorne rechts, Kratzer, aus- und einbauen + lackieren	700,00 €	420,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Innenraum / Kofferraum		
Innenraum, Bezug Rückenlehne Beifahrersitz, beschädigt, erneuern	910,00 €	910,00 €
Innenraum, Armaturenbrettzierblende, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Fahrersitz, verschürft, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des
Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 34 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.