

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1635243
Auftrag vom: 23.01.2025 / 16:29 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2020253041
Bearbeitungsnummer: Greimel

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 1.250,00 €

Minderwerte gesamt: 990,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 29.01.2025 / 10:30 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Unterzeichner

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	0603 / COP	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kombi	Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat Variant 4Motion 2.0 TDI Business (EURO 6d)	Erstzulassung:	28.12.2020
Letztzulassung:	28.12.2020	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	12.2025
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	147,0 kW	Hubraum:	1.968 ccm
Antriebsart:	Diesel OBD	Antriebskonzept:	Allradantrieb
Getriebeart:	Automatik	Anzahl Schaltstufen:	7
Laufleistung abgelesen:	58674 km	Laufleistung geschätzt:	58674 km

Farbe außen

Farbe außen:	Reflexsilber Metallic	Lackart:	Metallic (2-Schicht)
---------------------	-----------------------	-----------------	----------------------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I: lag im Original vor

Ausdruck Servicenachweis: lag vor

HU - Prüfbericht: lag im Original vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung Zustand:		augenscheinlich unauffällig				
Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	215/55 R 17,0 94 H	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Vorderachse rechts	215/55 R 17,0 94 H	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse links	215/55 R 17,0 94 H	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse rechts	215/55 R 17,0 94 H	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

2. Radsatz Sommer

Bereifung Zustand:		augenscheinlich unauffällig				
Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	215/55 R 17,0 94 W	Pirelli	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
2	215/55 R 17,0 94 W	Pirelli	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
3	215/55 R 17,0 94 W	Pirelli	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
4	215/55 R 17,0 94 W	Pirelli	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	regennass und verschmutzt	Sichtverhältnisse:	eingeschränkt
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Letzte Inspektion (Datum):	05.11.2024
Letzte Inspektion (km-Stand):	56642	Inspektion:	regelmäßig durchgeführt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	voll		
<i>Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.</i>			
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		
2. Reifensatz	vorhanden		Sommer
Warnweste	vorhanden	1	
Verbandskasten	vorhanden		

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Lackierung	1.200,00 €	940,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, verschürt, aus- und einbauen + instandsetzen + lackieren	650,00 €	500,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, verkratzt, aus- und einbauen + lackieren	550,00 €	440,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Allgemeinzustand	50,00 €	50,00 €
Systeme, Batterie, Batterie schwach, Hinweis im Display - Aufladen durch Fahrbetrieb, vorhanden, prüfen - Kostenerweiterung möglich	50,00 €	50,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 24 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.