

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Místo konečného stanoviště:

DEXTTER Košice

Poznámka: Vozidlo nepřipraveno k prohlídce



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BT712DB	VIN:	WVWZZZ3CZME067531
Model vozidla:	Volkswagen Passat Variant (CB5) (2019)	Provedení:	Pas.Var.2.0TDI 147 Eleg 4X4 AT
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	147	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Černá - metaliza
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-05-12	Platnost tech. kont. do:	2027-06-09
Platnost měření emisí do:	2027-06-09	Stav tachometru:	134301 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Ano	Poslední servisní kontrola (km):	0
Datum poslední prohlídky vozidla:	Neuvádí se	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 117 µm; LP blatník 113 µm; LP dveře 101 µm; LZ dveře 103 µm; LZ bok 115 µm; Z víko 110 µm; PZ bok 109 µm; PZ dveře 104 µm; PP dveře 104 µm; PP blatník 111 µm; Střeška 111 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Hands free), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Dešťový sensor, Calounění kůže (Polokožený), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	235/45 R 18	Letní	5
Pneu PP	Continental	235/45 R 18	Letní	5
Pneu LZ	Continental	235/45 R 18	Letní	5
Pneu PZ	Continental	235/45 R 18	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné hliníkové	Pirelli	235/45 R 18		7

POZNÁMKA

Datum ukončení: 2025-08-04

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1	Dveře přední levé
2	Přední nárazník
3	Víko motoru
4	Střecha
5	Dveře zadní pravé
6	Bočnice zadní pravá
7	Lišta Z nárazníku levá
8	Zadní nárazník
9	Víko zavazadlového prostoru
10	Bočnice zadní levá
11	Dveře zadní levé
12	Potah opěradla sedadla řidiče

Druh poškození

Deformace
Skrábance
Deformace
Koroze
Deformace
Skrábance
Prasklina
Skrábance
Koroze
Deformace
Deformace
Prasklina

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla:

Poznámka:

Okamžitě

Volnoběh motoru:

Poznámka:

Pravidelný chod

Činnost motoru:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost spojky:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost převodovky:

Poznámka:

Správná funkce

Řízení, vůle volantu:

Poznámka:

Správná funkce

Hluk jednotlivých agregátů:

Poznámka:

Bez atypických zvuků

Zvuky z výfukového systému:

Poznámka:

Žádné nestandardní zvuky

Brzdové kotouče a obložení:

Poznámka:

V dobrém stavu

Zápach v interiéru:

Poznámka:

Žádný zápach

Předchozí poškození (vizuální lícování dílů):

Poznámka:

Lícování dílů karosérie v pořádku

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér




Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Stav km

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Dveře přední levé - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Viko motoru - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Střecha - Koroze
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Dveře zadní pravé - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5




Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Bočnice zadní pravá - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Lišta Z nárazníku levá - Prasklina
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9

Víko zavazadlového prostoru - Koroze

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9




10 Bočnice zadní levá - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Dveře zadní levé - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 **Potah opěradla sedadla řidiče - Prasklina**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12