

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1758572
Auftrag vom: 04.08.2025 / 10:21 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2020325028

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 4.835,00 €

Minderwerte gesamt: 4.185,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 15.08.2025 / 13:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Sachverständigenbüro

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	0603 / BQS	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kombi	Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat Variant 2.0 TDI Business (EURO 6d)	Erstzulassung:	27.05.2021
Letztzulassung:	27.05.2021	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	05.2026
Anzahl Türen:	5	Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	5 / - / -
Motorart:	Reihe	Emissionsgruppe:	Euro 6d
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	110,0 kW
Hubraum:	1.968 ccm	Antriebsart:	Diesel
Antriebskonzept:	Frontantrieb	Getriebeart:	manuell
Anzahl Schaltstufen:	6	Laufleistung abgelesen:	101149 km
Laufleistung geschätzt:	101149 km		

Farbe außen

Farbe außen:	Pyritsilber Metallic	Lackart:	Metallic (2-Schicht)
---------------------	----------------------	-----------------	----------------------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I: lag in Kopie vor

HU - Prüfbericht: lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	215/60 R 16,0	Falken	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	1,0 mm
Vorderachse rechts	215/60 R 16,0	Falken	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	1,0 mm
Hinterachse links	215/60 R 16,0	Falken	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse rechts	215/60 R 16,0	Falken	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	215/60 R 16,0 - -	Continental	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
2	215/60 R 16,0 - -	Continental	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
3	215/60 R 16,0 - -	Continental	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	2,0 mm
4	215/60 R 16,0 - -	Continental	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	2,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe: nicht durchgeführt

Fahrzeugzustand: verschmutzt

Fahrbereitschaft: fahrfähig

Ölstand: ausreichend

Kraftstoffstand: $\frac{1}{4}$

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		
2. Reifensatz	vorhanden		

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Felgen / Bereifung	600,00 €	600,00 €
Fahrzeugzubehör, Sommerreifensatz, 2x Sommerreifen - unter 2 mm - vertragsgemäß, erneuern	300,00 €	300,00 €
Fahrzeugzubehör, Winterreifensatz, 2x Winterreifen - unter 4 mm - vertragsgemäß, erneuern	300,00 €	300,00 €
geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)		
Lackierung	2.260,00 €	1.610,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, Kratzer, Delle, instandsetzen + lackieren	790,00 €	550,00 €
linke Seite, Seitenteil hinten links, deformiert, instandsetzen + lackieren	675,00 €	470,00 €
rechte Seite, Seitenteil hinten rechts, deformiert, instandsetzen + lackieren	675,00 €	470,00 €
rechte Seite, Tür vorne rechts, Zierleiste, Kratzer, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)		
Unfallschäden / Vorschäden	1.675,00 €	1.675,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, gebrochen, erneuern + lackieren	1.675,00 €	1.675,00 €
geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)		
Allgemeinzustand	300,00 €	300,00 €
Fahrzeugzubehör, Wartungsnachweis, fehlt, prüfen - Kostenerweiterung möglich	200,00 €	200,00 €
Fahrzeugzubehör, HU-Prüfbericht, fehlt, erneuern	100,00 €	100,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 32 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 32 Fotos

Dokumentennummer: 1758572

Amtliches Kennzeichen: PS-S279

Fahrzeugidentifikationsnummer: WVWZZZ3CZME114591



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts




Bild 3: Heckdiagonale links



Bild 4: Heckdiagonale rechts



Bild 5: Armaturenbrett



Bild 6: Radio / Display




Bild 7: Innenraum vorne




Bild 8: Innenraum hinten



Bild 9: montierte Räder



Bild 10: Kofferraum



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz



Bild 12: Tacho




Bild 13: Schlüssel/Borddokumente




Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer



Bild 15: Motorraum



nicht
vorhanden

Bild 16: Servicedokumente




Bild 17: Zulassungsbescheinigung Teil I



Bild 18

Fahrzeugzubehör Sommerreifensatz 2x Sommerreifen - unter 2 mm -
vertragsgemäß



Bild 19

Fahrzeugzubehör Sommerreifensatz 2x Sommerreifen - unter 2 mm - vertragsgemäß



Bild 20

Fahrzeugzubehör Winterreifensatz 2x Winterreifen - unter 4 mm - vertragsgemäß



Bild 21

Fahrzeugzubehör Winterreifensatz 2x Winterreifen - unter 4 mm - vertragsgemäß




Bild 22

Fahrzeugfront Motorhaube Kratzer Delle




Bild 23
Fahrzeugfront Motorhaube Kratzer Delle



Bild 24
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne gebrochen




Bild 25
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne gebrochen



Bild 26
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne gebrochen



Bild 27

linke Seite Seitenteil hinten links deformiert




Bild 28

linke Seite Seitenteil hinten links deformiert



Bild 29
linke Seite Seitenteil hinten links deformiert




Bild 30
rechte Seite Seitenteil hinten rechts deformiert



Bild 31
rechte Seite Seitenteil hinten rechts deformiert



Bild 32
rechte Seite Tür vorne rechts Zierleiste Kratzer