



VW Passat

PASSAT VARIANT

FIN	WVWZZZ3CZME121526
Kilometerstand	138.015 km
Erstzulassungsdatum	12.07.2021

AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	09.09.2025 08:26:58	Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Bremen
--------------------	---------------------	----------------	--------------------------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WVWZZZ3CZME121526	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	138.015 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Kombi	Gänge	7
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Schwarz
Erstzulassungsdatum	12.07.2021	Fahrzeugfarbe	Grau
Kraftstoffart	Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	VW	Metallic-Lackierung	Nein
Modell	Passat	Polsterart	Stoff
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Anhängerkupplung schwenkbar	Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	O	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Multifunktionslenkrad	Ja
Dachreling	Ja	Navigation	Ja
Doppelkabine	Nein	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Einparkhilfe hinten	Ja	Schiebedach elekt.	Nein
Einparkhilfe vorn	Ja	Sitzheizung vorne	Ja
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Nein	Tempomat	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen


Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	7,0 mm	Pirelli	215/55 R 17 94 W	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	7,0 mm	Pirelli	215/55 R 17 94 W	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	7,0 mm	Pirelli	215/55 R 17 94 W	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	7,0 mm	Pirelli	215/55 R 17 94 W	Sommer	Aluminium	-

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	4,0 mm	Pirelli	215/55 R 17 94 H	Winter	Aluminium	-
-	-	4,0 mm	Pirelli	215/55 R 17 94 H	Winter	Aluminium	-
-	-	4,0 mm	Pirelli	215/55 R 17 94 H	Winter	Aluminium	-
-	-	4,0 mm	Pirelli	215/55 R 17 94 H	Winter	Aluminium	-

SCHÄDEN



Außere Schäden



3 | Windschutzscheibe

Riss
Schweregrad
Reparaturmethode
Ursache
Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Windschutzscheibe mit Rissbildung in Zone A




4 | Motorhaube

Chemische Verunreinigung
Schweregrad
Reparaturmethode
Ursache

>30 cm

Lackieren

Bei Inspektion festgestellt



5 | Stoßfänger vorne

Kratzer
Schweregrad
Reparaturmethode
Ursache

>10 cm - 15 cm

Lackieren

Bei Inspektion festgestellt




6 | Außenspiegel Gehäuse links

Typ	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



7 | Seitenwand hinten links

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



8 | Stoßfänger hinten


Typ	Deformiert
Schweregrad	Ersatz
Reparaturmethode	Ersatz
Ursache	Unfallschaden 1

65174507.pdf




9 | Seitenwand hinten rechts

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



Innenschäden



1 | Innenraum

Type	Verschmutzt
Schweregrad	Gesamtes Fahrzeug
Reparaturmethode	Reinigen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

2 | Innenraum

Type	Geruch
Schweregrad	Gesamtes Fahrzeug
Reparaturmethode	Ozonbehandlung
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Geschätzter reduzierter Wert

3.149,41 €

KOMMENTARE

i Allgemeiner Hinweis

WSS Austausch Servicenachweis fehlt

WSS Austausch , Servicenachweis fehlt , KVA Macadam

Fahrzeugbilder

