

Expertise

Protokollnummer: 41575522
Auftrags-Nr / Referenz: 25074427
Besichtigungsdatum: 15.09.2025

Hersteller: Volkswagen

FIN: WVWZZZ3CZME134347

Modell: Passat Variant 2.0 TDI SCR DSG Elegance



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI SCR DSG Elegance

Fahrgestellnummer WVWZZZ3CZME134347

Laufleistung (abgelesen) 118.921 km

Erstzulassung 01.07.2021

Anzahl Halter 1

Nächste HU (Bericht lag vor) 07/2026

Leistung / Hubraum 110 kw / 1.968 ccm

Kraftstoffart / Zylinder Diesel / 4

Getriebe / Anzahl Gänge Automatik / 7

Antriebsart Frontantrieb

Fahrzeugart PKW Kombi

Farbe / Farbcode Aquamarinblau Metallic

Türen / Sitze 5 / 5

Polsterart Alcantara/Leder

Polsterfarbe Beige-Anthrazit

Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	11.300 km
Letzte Wartung am / bei	03/2025 bei 103.830 km		
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#2 (B) lag vor (Kopie), ZB#1 (S) lag nicht vor
		BriefNr	GC365227
Vorschaden / Unfall	Feststellbar	Nachlackierung	Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	ausreichend	Hubmittel / Grube	ja
Probefahrt	nicht durchgeführt	Motorlauf	durchgeführt
HSN/TSN	0603 / BQS 00833		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	2.200 kg	Leergewicht	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	215/55 R17 94W	Sommerreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall	Continental	5mm / 5mm
2)	215/55 R17 94W	Sommerreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall	Continental	5mm / 5mm

Zusatzbereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	215/60 R16 95H	Winterreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm
2)	215/60 R16 95H	Winterreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall	Pirelli	4mm / 4mm

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Ausstattung

Serienausstattung

- Dekoreinlagen in Aluminium gebürstet
- Drehzahlmesser
- Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
- Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
- Fahrlichtschaltung automatisch
- Fernentriegelung für Gepäckraumklappe
- Fußgängererkennung
- Gepäckraumboden aufstellbar
- Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion
- Schalthebelknauf in Leder
- Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
- Sitze: Lendenwirbelstützen vorn
- Spurhalteassistent "Lane Assist"
- Steckdose, 12-V, an der Mittelkonsole hinten
- Textilfußmatten
- Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
- Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere
- App-Connect
- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung
- Bremsleuchte, dritte
- Dachhimmel in Mistralgrau
- Innenspiegel automatisch abblendend
- ISOFIX-Halteösen
- Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 3-Zonen-Temperaturregelung und Allergen-Filter
- Lackierung: Uni
- Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar
- Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display
- Nichtraucherausführung
- Notruf-Service
- Paket: "Design und Komfort"
- Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
- Regensor
- Räder: 4 Leichtmetallräder "Istanbul" 7 J x 17

- Dieselpartikelfilter
- Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
- Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
- Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundig
- Getriebe: 7-Gang DSG
- Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatischesicherheitsgurt
- Sitze: Vordersitze höheneinstellbar
- Start-Stopp-System
- Telefonschnittstelle
- Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
- Wegfahrsperre, elektronisch
- Airbag für Fahrer und Beifahrer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer
- Becherhalter (2) vorn
- Berganfahrrassistent
- Chromleisten an den Seitenfenstern
- Dachreling, silber eloxiert
- IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer, inkl. LED-Rückleuchten dunkelrot
- Kopfstützen (3) hinten
- Kopfstützen vorn
- Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen
- Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox
- Müdigkeitserkennung
- Netztrennwand
- Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
- Paket: Winter
- Radio "Composition"
- Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+
- Reifenkontrollanzeige (passive)
- Räder: Airstop-Reifen 215/55 R 17, rollwiderstandsoptimiert

Sonderausstattung

- Dekoreinlage: Edelholz "Silver Birch" (für Instrumententafel und Mittelkonsole)
- Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend
- Räder: Entfall Tire Mobility Set
- Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hinten

- Diebstahlwarnanlage (Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz - Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar)
- Sprachbedienung
- Anhängevorrichtung, anklappbar

- Verbundsicherheitsglas, geräuschkämmend für Front- und Seitenscheiben (inkl. Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt)
- Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet" (4x20Watt App-Con.Wireless Digi.Cock. Bedienung.m. Annäherungssensorik Doppel-Tuner m. Phasen-Divers. DAB Fahrzeug-Menu geschwindigkeit. Lautstärkeanpas. Gesteinst. 32-GB-SSD-Festplatte Karte 2D-Darstellung Klangregel. 3-fach TFT-Dis. m. Touchsc. MP3 Navi.für Eu. Sprachbedien. TelefonkontaktAdress. Telefonschnit."Comfort"m. indukt.Ladef. 2USB-iPod/iPhone Verkehrszeichener. "We Connect Plus" inkl. "We Connect" Zielführ.dynam.-RDS TMC-Tuner Vorbr.Mobi.Schlüss., f.d.Fahrzeug.p.Smart.)
- Panorama-Ausstell-/Schiebedach (mit Panoramadach hinten)
- Proaktives Insassenschutzsystem und Spurwechselassistent "Side Assist"
- Räder: 4 Leichtmetallräder "Nivelles" 7 J x 17

- Lackierung: Sonderlackierung Metallic
- Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen
- Paket: "Business Premium"-Paket inkl. Navigation (ab Business)
- Paket: "Easy Open & Close"-Paket inkl. Safe-Sicherung
- Paket: Ambientebeleuchtung (Ambientebeleuchtung, 1-farbig - Einstiegs-/ Warnleuchten in LED-Technik in allen Türen)
- Paket: Fahrerassistenzpaket inkl. "Emergency Assist" iVm. Business Premium-Paket (Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer - Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist" - Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h) - Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe - Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent)

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag nicht vor. (Kopie)
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugs ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeugs standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeugs keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair
2	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
3	Karosserie	Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen lt. Kalkulation

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	2 Reifen (4mm) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - kein Abzug
4	Tür hinten rechts	Türkante - Kratzer - kein Abzug
5	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
6	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Kratzer - kein Abzug

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Schadenhöhe (netto)
1	Seite links, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 13.03.2024	500,45 €
2	Seite links, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 26.06.2023	787,31 €
3	Heck, Seite links, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 28.02.2024	1.106,38 €
4	Front, Seite rechts, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 09.04.2022	2.687,38 €

Nachlackierungen

Nr. Nachlackierung

- 1 Kotflügel links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
- 2 Kotflügel rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
- 3 Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
- 4 Tür hinten links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
- 5 Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Lackschichtdickenmessung

Kotflügel links	220 µm	Kotflügel rechts	218 µm
Seitenwand links	209 µm	Tür hinten links	213 µm
Tür vorne links	216 µm		

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittspielstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsystemen gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeugs

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen der Alphabet Fuhrpark GmbH dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Laut vorliegenden Informationen wurden am Fahrzeug Vorschäden instandgesetzt. Reparatursspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

Bemerkungen

- Winterradsatz ist kein Bestandteil des Auslieferumfangs

Der kalkulierte Hagelschaden wurde nach bestem Wissen und Gewissen unter eingeschränkten Besichtigungsbedingung im demontagefreien Zustand erstellt. Es können aufgrund verdeckter Beschädigung, Mehrkosten und somit Abweichung der für den Schaden ausgewiesenen Reparaturkosten nicht ausgeschlossen werden.



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (links)



Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 5: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: Innenraum 360° Ansicht



Abbildung 11: Laderaum



Abbildung 12: FIN



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Zusatzbereifung



Abbildung 19: Navigation



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges




Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges





Abbildung 33: Sonstiges



Beschädigung 1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen lt. Kalkulation




Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen lt. Kalkulation




Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen lt. Kalkulation



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen lt. Kalkulation



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden -
instandsetzen lt. Kalkulation




Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden -
instandsetzen lt. Kalkulation



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden -
instandsetzen lt. Kalkulation



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden -
instandsetzen lt. Kalkulation



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden -
instandsetzen lt. Kalkulation



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden -
instandsetzen lt. Kalkulation



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden -
instandsetzen lt. Kalkulation



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden -
instandsetzen lt. Kalkulation



Gebrauchsspur 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer -
kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer -
kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer -
kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer -
kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - kein Abzug



Nachlackierung 1: Kotflügel links



Nachlackierung 2: Kotflügel rechts



Nachlackierung 3: Seitenwand links



Nachlackierung 4: Tür hinten links



Nachlackierung 5: Tür vorne links

Wartungshistorie

(gemäß Auftraggeber Informationen)



Fahrgestellnummer: WVWZZZ3CZME134347

Hersteller / Modell: VOLKSWAGEN VW Passat Variant 2.0 TDI SCR DSG Elegance

Datum	KM-Stand	Beschreibung
13.06.2025	114.057	Bremsflüssigkeit; Bremsflüssigkeit ern; Regelwartungsdienst; Wartung Sonstiges
26.03.2025	103.830	Motoröl b. Wartung; Ölfilter ern; Ölwechsel; Wartung Sonstiges
13.09.2024	85.446	Bremse Sonstiges; Bremsklötzte hinten; Bremsklötzte vorne; Bremsscheiben hinten; Bremsscheiben vorne; Kraftstofffilter ern; Luftfiltereinsatz ern; Regelwartungsdienst; Systemtest/Eigendiagnose; Wartung Sonstiges
12.07.2024	79.374	AU; Motoröl b. Wartung; Ölfilter ern; Ölwechsel; Wartung Sonstiges
25.07.2023	53.583	Bremsflüssigkeit; Bremsflüssigkeit ern; Motoröl b. Wartung; Ölfilter ern; Regelwartungsdienst; Wartung Sonstiges
21.04.2023	46.513	Systemtest/Eigendiagnose
27.06.2022	28.333	Motoröl b. Wartung; Ölfilter ern; Regelwartungsdienst; Wartung Sonstiges