

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1645174
Auftrag vom: 06.02.2025 / 16:46 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2020337134

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 1.115,00 €

Minderwerte gesamt: 1.020,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 25.02.2025 / 11:03 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Unterzeichner

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	0603 / BRZ	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kombi	Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat Variant 1.4 TSI Hybrid GTE (EURO 6d)	Erstzulassung:	11.11.2021
Letztzulassung:	11.11.2021	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	12.2026
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	115,0 KW	Hubraum:	1.395 ccm
Antriebsart:	Hybrid (Otto / Elektro)	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	Automatik	Anzahl Schaltstufen:	6
Laufleistung abgelesen:	24527 km	Laufleistung geschätzt:	24527 km

Farbe außen

Farbe außen:	Oryxweiß	Lackart:	Perlmuttereffekt
---------------------	----------	-----------------	------------------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag vor
HU - Prüfbericht:	lag im Original vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig:	Ja
----------------------------	----

Bereifung Zustand:	augenscheinlich unauffällig
---------------------------	-----------------------------

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	215/55 R 17,0 94 H	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Vorderachse rechts	215/55 R 17,0 94 H	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse links	215/55 R 17,0 94 H	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
Hinterachse rechts	215/55 R 17,0 94 H	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm

2. Radsatz

Bereifung zulässig:	Ja
----------------------------	----

Bereifung Zustand:	augenscheinlich unauffällig
---------------------------	-----------------------------

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	235/45 R 18,0 94 W	Bridgestone	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
2	235/45 R 18,0 94 W	Bridgestone	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
3	235/45 R 18,0 94 W	Bridgestone	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
4	235/45 R 18,0 94 W	Bridgestone	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	regennass und verschmutzt	Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend
Fahrbereitschaft:	betriebsbereit	Letzte Inspektion (Datum):	03.11.2021
Letzte Inspektion (km-Stand):	17	Inspektion:	regelmäßig durchgeführt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	½		
<i>Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.</i>			
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Funkschlüssel	vorhanden	3	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Lackierung	1.060,00 €	965,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Verkratzt, Steinschlag / -schläge, aus- und einbauen + lackieren	695,00 €	600,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, Kratzer, Smart Repair	180,00 €	180,00 €
linke Seite, Seitenteil hinten links, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Einstieg hinten links, Kratzer, Smart Repair - Kostenerweiterung möglich	100,00 €	100,00 €
Innenraum, Einstieg vorne links, verkratzt, Smart Repair	85,00 €	85,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Innenraum / Kofferraum	25,00 €	25,00 €
Innenraum, Fußmatte vorne links, beschädigt, erneuern	25,00 €	25,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Allgemeinzustand	30,00 €	30,00 €
Fahrzeug, Fahrzeug aussen, verschmutzt, reinigen	30,00 €	30,00 €

Vorschäden

reparierte Vorschäden:

Nicht bekannt oder ersichtlich

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 40 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.