

**DEKRA CZ a.s.**

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4  
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

**ARVAL CZ s.r.o.**

Milevská 2095/5  
140 00 Praha 4



**ÚDAJE O VOZIDLE**

|                         |                                    |                              |                               |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| RZ:                     | <b>9AC4324</b>                     | VIN:                         | WVWZZZ3CZNE036455             |
| Model vozidla:          | Volkswagen Passat Lim (CB2) (2019) | Provedení:                   | Passat 2.0TDI 110 Elegance AT |
| Druh vozidla:           | Osobní - Standard                  | Zdvihový objem (ccm):        | 1968                          |
| Maximální výkon (kW):   | 110                                | Druh paliva:                 | Nafta                         |
| Stav paliva v nádrži:   | -0-                                | Barva:                       | Šedá - metaliza               |
| Převodovka:             | Automatická                        | Počet dveří:                 | 4                             |
| Datum první registrace: | 2022-02-28                         | Platnost tech. kont. do:     | 2026-02-00                    |
| Stav tachometru:        | 170817 Km Odečteno                 | Servisní knížka k dispozici: | Elektronická                  |
| Stav oleje:             | V intervalu                        | Chladicí kapalina:           | V intervalu                   |
| Vozidlo s odpočtem DPH: | Ano                                |                              |                               |

**DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

|                                 |      |                                |     |
|---------------------------------|------|--------------------------------|-----|
| Osvědčení o registraci vozidla: | Ano  | Povinné ručení (zelená karta): | Ano |
| Návod k obsluze:                | Ano  | Zvedák a sada nářadí:          | Ano |
| Povinná výbava:                 | Ano  | Doklad o likvidaci pneu:       | Ne  |
| Počet klíčů k vozidlu:          | 2 ks |                                |     |

**BAREVNÁ VRSTVA**

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 120 µm; LP blatník 128 µm; LP dveře 115 µm; LZ dveře 120 µm; LZ bok 113 µm; Z víko 112 µm; PZ bok 105 µm; PZ dveře 109 µm; PP dveře 111 µm; PP blatník 118 µm; Střecha 120 µm;

**VÝBAVA VOZIDLA**

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Protipokluzová regulace, Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Dešťový senzor, Calounění kůže (Alcantara), ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

**PNEUMATIKY**

| Pneu na vozidle             | Značka pneu | Rozměr pneu | Druh pneu | Vzorek pneu (mm) |
|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|------------------|
| Pneu LP                     | Nokian      | 235/40r19   | Zimní     | 6                |
| Pneu PP                     | Nokian      | 235/40r19   | Zimní     | 6                |
| Pneu LZ                     | Nokian      | 235/40r19   | Zimní     | 6                |
| Pneu PZ                     | Nokian      | 235/40r19   | Zimní     | 6                |
| Disky první sady pneumatik  | Hliník      |             |           |                  |
| Pneu rez.                   | Značka pneu | Rozměr pneu | Druh pneu | Vzorek pneu (mm) |
| Kolo plnohodnotné hliníkové | Pirelli     | 235/40r19   |           | 8                |

## SEZNAM POŠKOZENÍ

| P.č.                              | Poškozený díl                 | Druh poškození                   |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Exteriér (vnější prostor)</b>  |                               |                                  |
| 1                                 | Přední nárazník               | Škrábance                        |
| 2                                 | Lišta P nárazníku pravá       | Opotřebení                       |
| 3                                 | Víko motoru                   | Jamka                            |
| 4                                 | Disk LP kola                  | Škrábance                        |
| 5                                 | Dveře zadní levé              | Škrábance                        |
| 6                                 | Madlo kliky LP dveří          | Škrábance                        |
| 7                                 | Střecha                       | Jamka                            |
| 8                                 | Disk LZ kola                  | Škrábance                        |
| 9                                 | Bočnice zadní levá            | Škrábance                        |
|                                   | <b>Poznámka:</b> +jamka       |                                  |
| 10                                | C sloupek levý                | Jamka                            |
| 11                                | Zadní nárazník                | Škrábance                        |
| 12                                | Disk PZ kola                  | Škrábance                        |
| 13                                | Dveře zadní pravé             | Škrábance                        |
| 14                                | Ozdobná lišta PP dveří spodní | Škrábance                        |
| 15                                | Disk PP kola                  | Škrábance                        |
| <b>Interiér (vnitřní prostor)</b> |                               |                                  |
| 16                                | Potah sedáku sedadla řidiče   | Opotřebení                       |
| 17                                | Potah opěradla sedadla řidiče | Opotřebení                       |
| 18                                | Kryt zadního čela             | Škrábance                        |
| 19                                | Těsnění LP dveří              | Prasklina                        |
| <b>Ostatní</b>                    |                               |                                  |
| 20                                | Přední část vozidla           | Poškození od odletujícího kamení |
| 21                                | Celková plocha karoserie      | Škrábance                        |

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ORV č.l. str.1

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**1 Přední nárazník - Škrábance**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



**2 Lišta P nárazníku pravá - Opotřebení**  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**3 Víko motoru - Jamka**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **3**

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**4 Disk LP kola - Škrábance**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:




**5 Dveře zadní levé - Škrábance**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



### 6 Madlo kliky LP dveří - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



### 7 Střecha - Jamka

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Disk LZ kola - Škrábance  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**9 Bočnice zadní levá - Škrábance**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: +jamka



Viz popis k poškození č. **9**

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**10 C sloupek levý - Jamka**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



**11 Zadní nárazník - Škrábance**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**12 Disk PZ kola - Škrábance**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



**13 Dveře zadní pravé - Škrábance**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**14** Ozdobná lišta PP dveří spodní - Škrábance  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



**15** Disk PP kola - Škrábance  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**16** **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**  
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



**17** **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**  
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**18** Kryt zadního čela - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:




**19** Těsnění LP dveří - Prasklina

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**20** Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení  
Umístění: Ostatní

Poznámka:



**21** Celková plocha karoserie - Škrábance  
Umístění: Ostatní

Poznámka: