

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
07.10.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungssteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Fahrzeugdaten

| | | | |
|-----------------------------|--|---|---|
| Erstzulassung Hersteller | 20.09.2022 Volkswagen | Fahrzeugart Typ / Verkaufsbez. | Personenkraftwagen Arteon Shooting Brake (3H9)(07.2020->) / Arteon Shooting Brake 2.0 TDI R-Line (EURO 6d) WVWZZZ3HZPK001032 |
| Aufbauart HSN / TSN | Kombi 0603 / CMR | Fahrzeug-Ident.-Nr. DAT Europa-Code® | 019051590210001 |
| DAT Marktindex | DE001 6326 | Km-Stand abgelesen | 97979 |
| Energiequelle / Kraftstoff | Diesel | Zylinderanzahl | / |
| Leistung (kW) | 110 | Hubraum (ccm) | 1968 |
| Schadstoffklasse: | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Getriebe N1 I | Getriebe | Automatik / |
| Felgen | Leichtmetall | Farbe / Farbe | Mangangrau Metallic / Metallic / 5V, LB7R / Grau |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

| Achse | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|-----------|--------------------|----------------------------|-----|-------------|
| 1 links | 245 / 40 R 19 94 W | Pirelli / P-Zero (PZ4) FSL | S/O | 4 mm |
| rechts | 245 / 40 R 19 94 W | Pirelli / P-Zero (PZ4) FSL | S/O | 4 mm |
| 2 links | 245 / 40 R 19 94 W | Pirelli / P-Zero (PZ4) FSL | S/O | 5 mm |
| rechts | 245 / 40 R 19 94 W | Pirelli / P-Zero (PZ4) FSL | S/O | 5 mm |
| Pannenset | | | | |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

| Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|--------------------|--------------------------------------|-----|-------------|
| 215 / 55 R 17 94 H | Continental / WinterContact TS 870 P | W/O | 6 mm |
| 215 / 55 R 17 94 H | Continental / WinterContact TS 870 P | W/O | 6 mm |
| 215 / 55 R 17 94 H | Continental / WinterContact TS 870 P | W/O | 6 mm |
| 215 / 55 R 17 94 H | Continental / WinterContact TS 870 P | W/O | 6 mm |

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Knieairbag Fahrerseite, Aktive Frontklappe, Antennen-Diversity, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto), App-Connect inkl. App-Connect Wireless und Apple CarPlay, Ausstattung R-Line, Ausstattungs-Paket: Easy Open & Close, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Spiegelabsenkung und Umfeldleuchte, Batterie 59 Ah, Bremsassistent, Chrom-Paket 2, Chromleisten an Seitenfenstern, Dachhimmel Stoff, schwarz, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Digital Cockpit (Instrumentenanzige digital), Doppeltonhorn, Einparkhilfe vorn und hinten, Einstiegsleisten vorn und hinten (Einleger in Edelstahl), Einstiegsleuchten in den Türen vorn LED, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch, Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl, Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist), Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fußraumbeleuchtung vorn LED, Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Heckleuchten LED in 3D-Optik, Blinkleuchten dynamisch, Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze), Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn, Kopfstützen hinten (3-fach), Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, Kältemittel R 1234 YF, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchten vorn und hinten LED, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach und Luftausströmer hinten, Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI KAT (DTSA), Multimedia-Schnittstelle USB (Typ C, 45 W), Nebelschlussleuchte, Notrufsystem, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Pedale Edelstahl, Progressivlenkung, Radioempfang digital (DAB+), Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensor, Scheinwerfer LED, Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer, Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitz vorn links ErgoComfort (inkl. Lehnenverstellung elektrisch), Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours, Sitze: Top-Komfortsitze vorn, Sitzheizung vorn, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger R-Line, Türschutzleisten unten verchromt, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung

Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung |
|-------|---|
| 37581 | Ambiente-Beleuchtung (30 Farben) |
| 25824 | Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB) |
| 2751 | Business-Paket Premium mit Navigation |
| 22711 | Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend |
| 33315 | Lendenwirbelsstützen vorn, links elektr. verstellbar und Massagefunktion |
| 69415 | Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion |
| 49369 | LM-Felgen 8x19 (Montevideo, schwarz, glanzgedreht) |
| 11000 | Metallic-Lackierung |
| 25903 | Reifendruck-Kontrollsysteem |
| 39804 | Rückfahrkamera (Rear View) |
| 23103 | Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| 24701 | Sound-System Harman-Kardon |

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Service fällig (kein Nachweis vorhanden), durchführen,

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Leichter Steinschlag im Frontbereich (inkl. Frontscheibe), Gebrauchsspur, Motorhaube, eingedellt, Gebrauchsspur, (Bild 7)
Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur, (Bild 8)
Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur, (Bild 9)
Lackierung, leichte Schrammen rundum, Gebrauchsspur,

Fehlende Teile

1. HU Bericht



Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne




Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat



Bild 7 : Motorhaube, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 8 : Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 9 : Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur