

ARVAL Deutschland GmbH  
Bajuwarenring 5  
82041 Oberhaching  
Deutschland

## Minderwertbericht

---

### Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1691384  
Auftrag vom: 14.04.2025 / 10:07 Uhr  
Auftrag per: Sonstiges

### Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 1001607845

## Wertzusammenfassung

---

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 1.295,00 €

Minderwerte gesamt: 1.005,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

## Besichtigung

---

Datum und Uhrzeit: 24.04.2025 / 12:42 Uhr

Art der Besichtigung: Erstbesichtigung

Erfolgt durch: Unterzeichner

## Fahrzeugdaten

<b>HSN/TSN:</b>	0603 / BKP	<b>Fahrzeugart:</b>	PKW
<b>Aufbau:</b>	Van/Kleinbus	<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	Sharan 2.0 TDI IQ.DRIVE (EURO 6d-TEMP)	<b>Erstzulassung:</b>	16.04.2019
<b>Letztzulassung:</b>	16.04.2019	<b>Nächste HU (Hauptuntersuchung):</b>	03.2024
<b>Anzahl Türen:</b>	5	<b>Motorart:</b>	Reihe
<b>Emissionsgruppe:</b>	Euro 6d - TEMP	<b>Feinstaubplakette:</b>	Grün
<b>Leistung:</b>	130,0 KW	<b>Hubraum:</b>	1.968 ccm
<b>Antriebsart:</b>	Diesel OBD	<b>Antriebskonzept:</b>	Frontantrieb
<b>Getriebeart:</b>	Automatik	<b>Anzahl Schaltstufen:</b>	6
<b>Laufleistung abgelesen:</b>	172734 km	<b>Laufleistung geschätzt:</b>	172734 km

### Farbe außen

<b>Farbe außen:</b>	Atlantik Blue	<b>Lackart:</b>	Perleffekt (2-Schicht)
---------------------	---------------	-----------------	------------------------

### Unterlagen

<b>Zulassungsbescheinigung Teil I:</b>	lag in Kopie vor
<b>Digitaler Servicenachweis / Ausdruck:</b>	lag nicht vor
<b>HU - Prüfbericht:</b>	lag im Original vor

## Bereifung

### montierte Bereifung

<b>Bereifung Zustand:</b>		augenscheinlich unauffällig				
Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	205/60 R 16,0	Bridgestone	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Vorderachse rechts	205/60 R 16,0	Bridgestone	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse links	205/60 R 16,0	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse rechts	205/60 R 16,0	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm

### 2. Radsatz

<b>Bereifung Zustand:</b>		augenscheinlich unauffällig				
Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	225/45 R 18,0 - -	Dunlop	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
2	225/45 R 18,0 - -	Dunlop	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
3	225/45 R 18,0 - -	Dunlop	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
4	225/45 R 18,0 - -	Dunlop	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

# Feststellungen

<b>Fahrprobe:</b>	nicht durchgeführt	<b>Probelauf:</b>	durchgeführt
<b>Fahrzeugzustand:</b>	gereinigt	<b>Sichtverhältnisse:</b>	schlechte Lichtverhältnisse
<b>Fahrbereitschaft:</b>	betriebsbereit	<b>Inspektion:</b>	Dokumentation fehlt
<b>Ölstand:</b>	ausreichend	<b>Kühlwasserstand:</b>	ausreichend
<b>Kraftstoffstand:</b>	fast leer		
	Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.		
<b>Allgemeine Angaben zur Begutachtung:</b>	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

## Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Funkschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		
Trennnetz	vorhanden		

## Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Allgemeinzustand</b>	<b>300,00 €</b>	<b>300,00 €</b>
Wartung / Prüfung, Inspektion / Service, kein Nachweis, erneuern	200,00 €	200,00 €
Fahrzeugzubehör, HU-Prüfbericht, fehlt, erneuern	100,00 €	100,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Felgen / Bereifung</b>	<b>150,00 €</b>	<b>150,00 €</b>
Fahrzeugzubehör, Tire-Fit Pannenset, fehlt, prüfen - Kostenerweiterung möglich	150,00 €	150,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Lackierung</b>	<b>845,00 €</b>	<b>555,00 €</b>
Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
linke Seite, Tür hinten links, Kratzer, lackieren	580,00 €	290,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, verkratzt, Smart Repair	180,00 €	180,00 €
rechte Seite, Tür vorne rechts, Kratzer, Smart Repair	85,00 €	85,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Verglasung</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Fahrzeugfront, Frontscheibe, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

## Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 29 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.