

Voertuiggegevens

Merk **VOLKSWAGEN** Kentekenplaat **H791SB**
Model **up!** 1e **30/04/2020**
tenaamstelling
Versie **1.0 44kW Up!**
Chassisnummer **WVWZZZAAZLD026357**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **29707**

Datum & plaats van inspectie

Datum 27/05/2025 13:38:31
Adres
Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				1975,72	-592,72	1383,00
6124766 6	Motorkap	Deuk(en)	Vervangen en spuiten	1435,02	-430,51	1004,51
6124766 7	Bumper A	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	540,70	-162,21	378,49
6124766 8	Dak	Chemische schade	Polijsten		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	1975,72 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-592,72 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	1383,00 €

Schades zonder groep

61247666 Motorkap

Deuk(en)

Vervangen en spuiten



61247667 Bumper A

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



61247668 Dak

Chemische schade

Polijsten

