

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 1XPU495 (chassisnr: WVWZZZAWZLU053425)

Dit is een BTW auto



VOLKSWAGEN POLO 1.0 TSI COMFORTLINE

Km-stand	104137 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1155 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Handgeschakeld	Kleur	Wit
Brandstof	Benzine	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	02-03-2020	Aantal cilinders	3	Wielbasis	255 cm
		Vermogen	70 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	127 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Climate Control / ECC, Cruise control, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Park Distance Control voor en achter

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Krik	Reservewiel
Instructieboekje	Onderhoudsboekje (Digitaal)
Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Nee, ruikt muf
Voorstoelen beschadigd	: Ja, brandgat(en)	Hemelbekleding beschadigd	: Ja, vlek(ken)

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja	Dorpels beschadigd	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	3 mm	All weather	Continental	185/65 R15
RV	3 mm	All weather	Continental	185/65 R15
LA	4 mm	All weather	Firestone	185/65 R15
RA	4 mm	All weather	Firestone	185/65 R15

Aantal wioldoppen/LMV	4
Aantal beschadigd	4
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel: Achterklep		Deel: Sponning ra	
Omschrijving: Deukjes		Omschrijving: Kras	
Gegeven oplossing: Restylen		Gegeven oplossing: Inlakken en polijsten	
Deel: Voorzijde		Deel: Mat la	
Omschrijving: Steenslag		Omschrijving: Manco	
Gegeven oplossing: Inlakken en polijsten		Gegeven oplossing: Vervangen	
Deel: Mat lv		Deel: Bumper achter	
Omschrijving: Beschadigd		Omschrijving: Krassen	
Gegeven oplossing: Vervangen		Gegeven oplossing: Spuiten	
Deel: Dorpel rechts		Deel: Bumper voor	
Omschrijving: Beschadiging met deuk		Omschrijving: Krassen	
Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten		Gegeven oplossing: Spuiten	
Deel: Wioldoppen		Deel: Stoel lv	
Omschrijving: Beschadigd		Omschrijving: Brandgaatjes	
Gegeven oplossing: Vervangen		Gegeven oplossing: Herstellen	
Deel: Vloerbedekking lv			
Omschrijving: Brandgaatjes			
Gegeven oplossing: Herstellen			

Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto