



## VOLKSWAGEN Golf VIII

### Golf 2.0 TDI SCR DSG

FIN	WVWZZCDZMW068790
Kilometerstand	42.891 km
Erstzulassungsdatum	11.01.2021

## AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	17.09.2025 15:55:27	Inspektionsort	BCA Neuss
--------------------	---------------------	----------------	-----------

## FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WVWZZCDZMW068790	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	42.891 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Kompaktklasse	Gänge	7
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Schwarz
Erstzulassungsdatum	11.01.2021	Fahrzeugfarbe	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	VOLKSWAGEN	Metallic-Lackierung	Nein
Modell	Golf VIII	Polsterart	Stoff
Gesamtanzahl der Sitze	5		

## DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

## GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	<b>0</b>	Multifunktionslenkrad	<b>Ja</b>
Art des Navigations-Datenträgers	<b>HD</b>	Navigation	<b>Ja</b>
Dachreling	<b>Nein</b>	Scheinwerfertyp	<b>Scheinwerfer LED</b>
Einparkhilfe hinten	<b>Ja</b>	Schiebedach elekt.	<b>Nein</b>
Einparkhilfe vorn	<b>Nein</b>	Sitzheizung vorne	<b>Ja</b>
Elektrisch verstellbare Sitze VL	<b>Nein</b>	Tempomat	<b>Ja</b>
Elektrisch verstellbare Sitze VR	<b>Nein</b>	Wartungshistorie	<b>05/01/2023,10419</b>

## BEREIFUNG

### Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	5,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	5,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	5,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	5,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Sommer	Aluminium	-


### Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	5,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 H	Winter	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 H	Winter	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 H	Winter	Aluminium	-
-	-	4,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 H	Winter	Aluminium	-

# **SCHÄDEN**

## Äußere Schäden

### Schäden ohne Gruppen



#### 3 | Windschutzscheibe

Typ	Riss
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt
<b>Kommentare:</b> Windschutzscheibe mit Rissbildung >1cm in Zone B	



#### 4 | Stoßfänger vorne rechts

Typ	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt
<b>Kommentare:</b> Blende	



#### 8 | Außenspiegel Gehäuse rechts

Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt


### Hinten Rechts



#### 6 | Seitenwand hinten rechts

Typ	Deformiert
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1
<b>65554649.pdf</b>	





## 7 | Tür hinten rechts

Typ

Delle(n) und Kratzer

Schweregrad

>2 cm - 3 cm

Reparaturmethode

Keine Reparatur

Ursache

Unfallschaden 1

## Innenschäden



### 1 | Lenkrad

Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 2 | Innenraum

Typ	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

**Kommentare:** Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich



### 5 | Heckklappenverkleidung

Typ	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Ersetzen

Ursache Bei Inspektion festgestellt

Geschätzter reduzierter Wert

1.554,59 €

## KOMMENTARE

### ① Allgemeiner Hinweis

WSS Austausch

WSS Austausch, KVA Macadam

# Fahrzeugbilder

