


ZUSTANDSBERICHT

Auftragsnummer: 24A0117603-2

Besichtigungsdatum: 24.02.2025



ALLGEMEINE FAHRZEUGDATEN

Hersteller: Volkswagen

Typ: Golf VIII 2.0 TDI Life (EURO 6d)

Fahrgestellnummer: WVWZZZCDZNW535419

Laufleistung abgelesen: 54.217 km

Erstzulassung: 14.07.2022

Farbe: Uranograu

Anzahl Schlüssel/Schlüsselkarten: 2

HU vorhanden bis: 07.2025

Gänge: 7

Getriebe: Automatik

Kraftstoffart: Diesel

Nennleistung (kW / PS): 110 / 150

Hubraum: 1.968 ccm

Schadstoffklasse/Emissionklasse: Euro 6d

Die allgemeinen Fahrzeugdaten wurden über eine VIN-Abfrage ermittelt und am Fahrzeug gegengeprüft

SERIEN-/SONDERAUSSTATTUNG

SERIENAUSSTATTUNG:

1. Ausstattung Life
2. Nichtraucher-Paket
3. Fußgänger-Schutzsystem (passiv)
4. Antennen-Diversity
5. Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
6. Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
7. Außenspiegel Wagenfarbe
8. Dachreling
9. Scheinwerfer LED
10. Leuchtweitenregelung automatisch
11. Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
12. Nebelschlussleuchte
13. Heckleuchten LED
14. Tagfahrlicht LED
15. Scheibenwischer mit Intervallschaltung
16. Dachspoiler
17. Stoßfänger Wagenfarbe
18. Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
19. Frontscheibe Verbundglas getönt
20. Radioempfang digital (DAB+)
21. Audiosystem Composition (USB, Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay)
22. Lautsprecher (5)
23. Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion
24. Notrufsystem
25. Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
26. Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
27. Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
28. Einparkhilfe vorn und hinten
29. Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
30. Reifenkontroll-Anzeige
31. Innenausstattung: Dekoreinlagen Nature Cross Brushed
32. Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
33. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage in Verbindung mit Onlinedienste
34. Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
35. Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
36. Dachhimmel Stoff, grau

- 37. Klimaanlage Climatronic 1-Zonen
- 38. Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- 39. Sitzbezug / Polsterung: Stoff Maze
- 40. Sitze: Komfortsitze vorn
- 41. Sitze vorn höhenverstellbar
- 42. Lendenwirbelstützen vorn
- 43. Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- 44. Kopfstützen hinten (3-fach)
- 45. Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- 46. Keyless-Start
- 47. Türgriffe außen Wagenfarbe
- 48. 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- 49. Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- 50. Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- 51. Ambiente-Beleuchtung (10 Farben)
- 52. Türgriffschalen außen beleuchtet
- 53. Leseleuchten vorn und hinten LED
- 54. Innenspiegel abblendbar
- 55. Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- 56. Wegfahrsperre (elektronisch)
- 57. Doppeltonhorn
- 58. Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- 59. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- 60. Verbandkasten und Warndreieck
- 61. Anti-Blockier-System (ABS)
- 62. Bremsassistent
- 63. Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- 64. Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- 65. Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- 66. Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- 67. Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- 68. LM-Felgen
- 69. Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- 70. Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- 71. Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- 72. Elektron. Differentialsperre (XDS)
- 73. Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- 74. Antriebsart: Frontantrieb
- 75. SCR-System (AdBlue-Technologie)
- 76. Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- 77. Start/Stop-Anlage
- 78. Rußpartikelfilter
- 79. Karosserie: 5-türig

80. Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG

81. Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI

SONDERAUSSTATTUNG:

1. Ambientebeleuchtung 30-farbig
2. Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
3. Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung
4. Spurwechselassistent "Side Assist", Ausparkassistent und Ausstiegswarnung
5. Textilfußmatten vorn und hinten
6. Netztrennwand
7. Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
8. 6+1 Lautsprecher
9. Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen
10. Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
11. Reserverad in Fahrbereifung, Leichtmetall
12. Rückfahrkamera "Rear View"
13. ergoActive-Sitz mit 14-Wege-Einstellung und Memory-Funktion auf Fahrerseite, inkl. Sport-Komfortsitze vorn
14. Uranograu
15. Sprachbedienung

WICHTIGE HINWEISE:

Unfallschaden

AUSBAUINFORMATION

- keine vorhanden -

ALLGEMEINER FAHRZEUGZUSTAND

Servicenachweis vorhanden: ja nein

Letzter Service erfolgte am: 25.01.2024 mit km-Stand : 44.843

Servicenachweis

Fahrgestellnummer: WVWZZCDZNW535419

Fahrzeugtyp: Golf VIII 2.0 TDI Life (EURO 6d)

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung
1	ÖLSERVICE	20.04.2023	18.979
2	WARTUNG NACH HERSTELLERVORGABE	31.07.2023	30.160
3	ÖLSERVICE	25.01.2024	44.843

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen oder entsprechendem Alter kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

fahrbereit

nicht fahrbereit / rollfähig

nicht fahrbereit / nicht rollfähig

nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

ALLGEMEINE FUNKTIONSFÄHIGKEIT

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug startet eigenständig | <input checked="" type="checkbox"/> Schließenanlage (ZV) funktionsfähig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig | <input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio) funktionsfähig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument mit Anzeigen
(Fehlermeldung) | <input checked="" type="checkbox"/> Navigationssystem funktionsfähig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig
(Nicht Prüfbar) | <input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig |

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

= funktionsfähig

= nicht funktionsfähig

= nicht vorhanden

Raucherfahrzeug Ozonbehandelt Ozon unbehandelt

INSTANDGESETzte UNFALLSCHÄDEN UND VORSCHÄDEN

vorhanden* ja nein

Nr.	Teil	Schaden	Ausprägung	Summe €
1	STOßFÄNGER V	INSTANDSETZEN		748,49

FAHRZEUGSCHÄDEN UND FEHLTEILE

Bezug Foto	Teil	Schaden	Ausprägung	Kommentare
1,2	Seitenwand links	Kratzer		
3,4	Tür vorne links	verschrammt		
5,6	Seitenwand rechts	verschrammt		
7,8	Fahrzeug	Unfallschaden		
9,10	Zusatzfelge	verschrammt		
11,12	Fahrzeug innen	verschmutzt		
13,14	Außenspiegel links	Kratzer		
15,16	Kotflügel vorne links	Kratzer		
17,18	Windschutzscheibe	Steinschlag		
19,20	Seitenwand rechts	verschrammt		
21,22	Stoßfänger hinten	Kratzer		
23,24	Heckklappenverkleidung	verschrammt		
	Zusatzzreifen X 2	abgefahren		

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

BEREIFUNG RÄDER-REIFEN**MONTIERTE BEREIFUNG**

Achse	Reifen- (SR/WR) und Felgeninformation	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
Vorderachse links	Sommerreifen Alufelge	205/55 R16 91V	Dunlop	6
Vorderachse rechts	Sommerreifen Alufelge	205/55 R16 91V	Dunlop	6
Hinterachse links	Sommerreifen Alufelge	205/55 R16 91V	Nexen	7
Hinterachse rechts	Sommerreifen Alufelge	205/55 R16 91V	Nexen	7



DEMONTIERTE BEREIFUNG

Achse	Reifen- (SR/WR) und Felgeninformation	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
Vorderachse links	Winterreifen Alufelge	205/55 R 16 91 H	Hankook	1
Vorderachse rechts	Winterreifen Alufelge	205/55 R 16 91 H	Hankook	1
Hinterachse links	Winterreifen Alufelge	205/55 R 16 91 H	Hankook	6
Hinterachse rechts	Winterreifen Alufelge	205/55 R 16 91 H	Hankook	6



FOTODOKUMENTATION FAHRZEUG

Fahrzeug



Seitenprofil des Fahrzeugs von vorne links



Seitenprofil des Fahrzeugs von vorne rechts



Seitenprofil des Fahrzeugs von hinten rechts



Seitenprofil des Fahrzeugs von hinten links



Motorraum



Fahrgestellnummer


Fahrzeuginnenraum



Geöffnete Beifahrertür in Richtung Lenkrad



Cockpit gesamt (Perspektive von der Rückbank)




Innenraum hinten / Rückbank



Geöffneter Kofferraum / Laderaum

Technische Ausstattung und Zubehör




Funktionierendes Entertainment-/Audiosystem



Funktionierendes Navigationssystem




Instrumententafel bei laufendem Motor / km-Stand



Zubehörteile (Fahrzeugschlüssel, Betriebsanleitung, Serviceheft, Navi CD)

se Protokollierung stellt nur eine Sicht- und Vollständigkeitsprüfung für das zurückgegebene Fahrzeug dar. Sie dokumentiert keine Schadenshöhen und hat auch keinen

Zulassungsbescheinigung Teil I



Ausstehende Services zum Fahrzeug

FOTODOKUMENTATION FAHRZEUGSCHÄDEN



Seitenwand links: Kratzer (Foto 1)



Seitenwand links: Kratzer (Foto 2)



Tür vorne links: verschrammt (Foto 3)



Tür vorne links: verschrammt (Foto 4)



Seitenwand rechts: verschrammt (Foto 5)



Seitenwand rechts: verschrammt (Foto 6)



Fahrzeug: Unfallschaden (Foto 7)



Fahrzeug: Unfallschaden (Foto 8)



Zusatzfelge: verschrammt (Foto 9)



Zusatzfelge: verschrammt (Foto 10)



Fahrzeug innen: verschmutzt (Foto 11)



Fahrzeug innen: verschmutzt (Foto 12)



Außenspiegel links: Kratzer (Foto 13)



Außenspiegel links: Kratzer (Foto 14)



Kotflügel vorne links: Kratzer (Foto 15)



Kotflügel vorne links: Kratzer (Foto 16)



Windschutzscheibe: Steinschlag (Foto 17)



Windschutzscheibe: Steinschlag (Foto 18)



Seitenwand rechts: verschrammt (Foto 19)



Seitenwand rechts: verschrammt (Foto 20)




Stoßfänger hinten: Kratzer (Foto 21)



Stoßfänger hinten: Kratzer (Foto 22)



Heckklappenverkleidung: verschrammt (Foto 23)



Heckklappenverkleidung: verschrammt (Foto 24)