

PROTOKOLLNUMMER: 37805799

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.01.2025

## Gutachten

**Betreff** Gutachten Light

**Besichtigungsdatum / Ort** 08.01.2025 / AutoExpo Deutsche Auto-Markt GmbH  
Rudolf-Diesel- Str. 7  
35463 Fernwald-Steinbach

**Vertragsnummer** 5400197

**Auftrags-Nummer / Referenz** 450258

**Amtliches Kennzeichen** DAH-SP65

**Fahrzeug-Identnummer** WVWZZZE1ZLP001600



## Gutachten

<b>Betreff</b>	Gutachten Light
<b>Auftrag durch</b>	Deutsche Leasing AG Geschäftsfeld Mobility Frölingstraße 15-31 61352 Bad Homburg v.d.H.
<b>Besichtigungsdatum / Ort</b>	08.01.2025 / AutoExpo Deutsche Auto-Markt GmbH Rudolf-Diesel- Str. 7 35463 Fernwald-Steinbach
<b>Vertragsnummer</b>	5400197
<b>Auftrags-Nummer / Referenz</b>	450258
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	DAH-SP65
<b>Fahrzeugart</b>	PKW Limousine
<b>Hersteller</b>	Volkswagen
<b>Modell / Verkaufsbezeichnung</b>	ID.3 Performance Upgrade Pro 1st
<b>Schlüssel-Nummern HSN / TSN</b>	0603 CKV 00000
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	WVWZZZE1ZLP001600
<b>Anzahl Besitzer</b>	unbekannt
<b>Erstzulassung</b>	24.09.2020
<b>Fahrzeug Kennzeichen</b>	Kennzeichen nicht entgegen genommen
<b>Laufleistung</b>	26.440 km / abgelesen
<b>Farbe / Farbcode</b>	Gletscherweiß Metallic / Dach Schwarz
<b>Antriebsart</b>	Heckantrieb
<b>Kraftstoffart</b>	Elektro
<b>Hubraum / Leistung</b>	0 ccm/ 150 kW
<b>Anzahl Türen / Anzahl Sitze</b>	5 / 5
<b>Getriebe</b>	Automatik
<b>Polster / Farbe</b>	Stoff / Schwarz
<b>Anzahl Schlüssel</b>	2 von 2 Schlüsseln vorhanden

PROTOKOLLNUMMER: 37805799

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.01.2025

**Probefahrt** Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände

**Vorschaden** Feststellbar

**Nachlackierung** Feststellbar

**Bereifung / Felge**

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 215/55 R18 95T	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 215/55 R18 95T	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

**Zulässigkeit Räder** Alle Achsen zulässig.

**Verkehrssicherheit Räder** Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Fahrzeugausstattung

Serienausstattung: Airbag Fahrer- und Bei.seite"Full-Size", Airbag: Kopf- und Seitenairbag & Center, Ambientebeleuchtung 10-farbig, Anti-Blockier-System (ABS), App-Connect inkl. App-Connect Wireless, Aut. Distanzregel. ACC "stop&go", Geschw., Außenspiegel verstellb. u. beh.(2), Bremsleuchte, dritte, Colorglas, grün, seitlich u. hinten, Dachleiste und Dachpfosten in Silver, e-Sound, Einparkhilfe, Fahrprofilauswahl, Fernlichtregulierung "Light Assist", Getriebe: Direktgetriebe 1-Gang, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Halteösen, Keyless Start ohne Safe-Sicherung, Klimaanlage "Air Care Climatronic", Kopfstützen (5) vorn und hinten, Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A, LED-Rückleuchten, LED-Schein. mit auto. Fahrlichtschaltung, Leiste beleuch. Scheinwer. Türgriffmul., Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad beh, Lufteinlass und Schweller Grey Tech Me, Make-up-Spiegel in den Sonnenbl., beleu., Mittelkonsole vorn mit 2 Becherhaltern, Müdigkeitserkennung, Navigationssystem "Discover Pro", Netzladekabel, Notbremsassistent "Front Assist", Notrufsystem eCall, Pedale in Edelstahl, Polster in Stoff "Fragment", Proakt. Insassenschutzs. iVm. Front Ass., Radio "Ready 2 Discover", Radiozubehör: 4 + 1 Lautsprecher, Radsicherungen, Regensor, Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: LM 7,5 J x 18 East D 215/55 R18, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne a. geteilt, Scheibenwaschdüsen vorn aut. beheizt, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Vorne mit Gurtstraffer, Sitze: Armlehnen Vordersitze, Sitze: Vordersitze beheizbar, Sprachbedienung, Telefonschnittstelle, Verkehrszeichenerkennung, Warnt.-leuchte für nicht ang.gurt v.u.h, Wegfahrsperr elektronisch

Sonderausstattung: \*Irrtümer vorbehalten, \*Zwischenverkauf vorbehalten, Klimaautomatik, Lackie.zweif.m.schw.Dach, Metallic

## Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürt - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 37805799

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.01.2025

## Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
-----	---------------	--------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Nachlackierungen

Nr.	Ort
-----	-----

1	Stoßfänger vorne, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden
---	---

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugs ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeugs standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

### Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

PROTOKOLLNUMMER: 37805799

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.01.2025

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten. Eine Nachbesichtigung des Fahrzeugs zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



Unterschrift Sachverständiger (Alexander René Roth)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 14 Übersichtsfotos, 2 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 37805799

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.01.2025

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Sonstiges



Abbildung 4: Sonstiges



Abbildung 5: Sonstiges



Abbildung 6: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 37805799

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.01.2025




Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 37805799

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.01.2025



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Schadenfotos

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung 1:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung 1:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair