


Voertuig gegevens

| | | | | | |
|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|---------|
| Chassisnr. | VVVZZZE1Z MP010185 | Merk | VOLKSWAGEN | Onderhoudsdatum | - |
| Kenteken | K9-62-GZ | Model | ID.3 58kWh 1st Plus 5d ActieAuto | Km stand onderh | - |
| Inschrijvingsdatum | 16-12-2020 | Bouwjaar | 2020 | Kleur | Wit Lak |
| Km stand | 125 560 km | Cylinderinhoud | - | Interieurkleur | Grijs |
| Brandstof | Elektrisch | Carrosseriesoort | - | Apk datum | - |
| Aantal zitplaatsen | - | Transmissie | Automaat | Uitstoot | - |
| Aantal portieren | 5 | Aantal versnellingen | - | | |

Inspectie gegevens

| | | | |
|----------------|------------|----------|--------------|
| Inspectiedatum | 14-11-2025 | Terminal | Dekra Ayvens |
|----------------|------------|----------|--------------|



Accessoires

| | |
|-------------------------------|---|
| Airconditioning (automatisch) | ✓ |
| Cruise control | ✓ |
| Navigatiesysteem | ✓ |
| Lichtmetalen velgen | ✓ |
| Automatische versnellingsbak | ✓ |
| Stoelverwarming | ✓ |
| Metaallak | ✓ |
| Centrale vergrendeling | ✓ |
| Electrische bedienbare ramen | ✓ |
| Half lederen bekleding | ✓ |
| Parkeersensoren | ✓ |
| Audiosysteem | ✓ |
| Led verlichting | ✓ |

Verwijderbare items


| | |
|-------------|---|
| Hoedenplank | ✓ |
| Laadkabel | ✓ |

Documentenlijst

| | |
|-------------------------------|---|
| Handleiding | ✓ |
| Reservesleutel | ✓ |
| Sleutel met afstandsbediening | ✓ |
| Navigatie software | ✓ |

Banden

Michelin 215/50/19 Zomer 5.0 mm



Michelin 215/50/19 Zomer 5.0 mm



Michelin 215/50/19 Zomer 4.5 mm

Michelin 215/50/19 Zomer 4.5 mm

Exterieur schade

5



| | |
|-----------|---------------------|
| Onderdeel | Dak |
| Positie | - |
| Type | Chemische afzetting |
| Omvang | - |
| Bewerking | Forfait herstelling |

Interieur schade

1



| | |
|-----------|---------------------|
| Onderdeel | Reiniging interieur |
| Positie | Voor |
| Type | Vuil |
| Omvang | - |
| Bewerking | Reinigen |

2



| | |
|-----------|------------------------------------|
| Onderdeel | Achterklep- /kofferbakbekleding |
| Positie | Linksachter |
| Type | Kras |
| Omvang | - |
| Bewerking | Vervangen |

3



| | |
|-----------|------------------------------------|
| Onderdeel | Achterklep- /kofferbakbekleding |
| Positie | Rechtsachter |
| Type | Kras |
| Omvang | - |
| Bewerking | Vervangen |

Overige schade

4



| | |
|-----------|------------|
| Onderdeel | Thuislader |
| Positie | - |
| Type | Ontbrekend |
| Omvang | - |
| Bewerking | Ter info |