

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Otto-Hahn-Str. 5, 19061 Schwerin

Toyota Kreditbank GmbH
Toyota Allee 5
50858 Köln-Marsdorf

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Schwerin
Otto-Hahn-Str. 5
19061 Schwerin
Telefon 0385 / 64480-0
Fax 0385 / 64480-901
E-Mail schwerin.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Christian Biermann
Tel. direkt 0385 64480-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

ROS KK500

FIN

YARVEEHZ7GZ225713

Vorgang

Kunden-Nr.	0210003742	
Auftraggeber	Toyota Kreditbank GmbH, Toyota Allee 5, 50858 Köln-Marsdorf	
Ihr Auftrag vom	11.08.2025, elektronisch.	
Besichtigung	11.08.2025, 10:45 Uhr, durch Herrn Christian Biermann bei Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH, Flughafenstr. 1, 19370 Parchim ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.	
Bewertet auf	11.08.2025	
Betreff	Eigen-Nr. 1092108720	

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.	9.343,00 EUR 7.851,26 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt. ohne MwSt.	-9.343,00 EUR -7.851,26 EUR

Duplikat
Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 65 µm bis 96 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

HINWEIS: Das hier angebotene Fahrzeug wird ausdrücklich als beschädigtes Fahrzeug ausgewiesen. Ferner können weitere nicht aufgeführte technische, elektronische oder mechanische Mängel vorliegen. Der Zustand des Fahrzeugs ist insgesamt als schlecht zu bewerten.

Bitte nehmen Sie sich ausreichend Zeit die Lichtbilder sorgfältig zu prüfen !

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht gereinigt, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. (Hinweis: Schimmelbefall Fahrzeuginnenraum). Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Aktenauszug
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung Hersteller	25.04.2022 TOYOTA	Fahrzeugart Typ / Verkaufsbez.	Transporter Proace 2,0-I-D-4D L1 (8-Si.) Autm. Verso Team Deutschland
Aufbauart	Transporter	Türen	5
Sitzplätze	8	Fahrzeug-Ident.-Nr.	YARVEEHZ7GZ225713
Maße Länge/Breite/Höhe	4956 / 1920 / 1881 (mm)	Achsen / angetr. Achsen	2 / 1
Radstand (mm)	3275	zul. Gesamtmasse	2800 kg
HSN / TSN	5013 / AKP	Schlüssel-Nr.	20503198
Km-Stand abgelesen	66021	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	130
Hubraum (ccm)	1997	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Automatik /
Felgen	Stahl ohne Radzierblende	Farbe	Weiß / Uni
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 17 101 V	Toyo / Observe S944	W /O	7 mm
rechts	225 / 55 R 17 101 V	Toyo / Observe S944	W /O	7 mm
2 links	225 / 55 R 17 101 V	Toyo / Observe S944	W /O	7 mm
rechts	225 / 55 R 17 101 V	Toyo / Observe S944	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Duplikat
Serienausstattung

Serie: Ablagen:, Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seiten- und Kopfairbags für die hinteren Sitzreihen, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), Außenspiegel, in Wagenfarbe lackiert, elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar, Brems-Assistent (BA), Bremsleuchte, dritte, Drehzahlmesser, Einparkhilfe für Fahrzeugfront und Fahrzeugheck, Fahrer-Aufmerksamkeitsassistent, Fensterheber vorne, elektrisch, Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage und Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 8-Stufen-Automatik, Gurte: 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen, Heckkamera inkl. 180°-Vogelperspektive der Fahrzeug-Heckpartie, Heckklappe mit separat zu öffnender Heckscheibe, beheizbar, mit Heckwischern, Innendekor: Applikationen im Innenraum, Braun eloxiert, Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze, Klimaautomatik, Zwei-Zonen, Kopfstützen (8) höhenverstellbar, Lackierung: Uni-Lackierung, Lederlenkrad, höhen- und längsverstellbar, Leselampen vorne und in der 2. und 3. Sitzreihe, Leuchtweitenregulierung, Multi-Informations-Display in Farbe, Nebelscheinwerfer, Paket: Sicht-Paket, Parkbremse elektrisch, Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel, Polster: Stoff, Radio: Multimedia-Audiosystem Toyota ProTouch, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Audiobedienelemente, in Lenkrad integriert, Radiozubehör: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: Digitalradio DAB, Radiozubehör: MP3-Wiedergabefunktion, Radiozubehör: Smartphone-Integration, Radiozubehör: USB-Schnittstelle, Reifendruck-Warnsystem (TPWS), Scheinwerferreinigungsanlage, Schiebetür, manuell, auf der Beifahrerseite, Schiebetür, manuell, auf der Fahrerseite, Seitenschutzleisten in Wagenfarbe lackiert, Servolenkung, elektrisch, Sitze: 2. und 3. Sitzreihe mit 60:40-Teilung, auf Schienen, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, mit Armlehne, Sitze: ISOFIX-Kindersitzbefestigung, Sitze: Lordosenstütze Fahrer, Sitze: Rücklehne Beifahrersitz klappbar, mit Armlehne, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Smart-Key-System, Sonnenblenden, mit abdeckbaren und beleuchteten Make-up-Spiegeln auf Fahrer- und Beifahrerseite, Sonnenrollos in der 2. Sitzreihe, Start-Stop-System, Steckdosen 12 V, Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert, vorne und hinten, Tagfahrlicht, Textilfußmatten auf Teppichboden, Toter-Winkel-Warner, Toyota Safety Sense, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türverriegelung mit Kindersicherung hinten, VSC (elektronische Stabilitätskontrolle), Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung der hinteren Seitenscheiben und der Heckscheibe, getönt (70%), geräuschkundlich, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung und Blinkerbestätigung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 07.09.2023 bei Kilometerstand 33.222

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung brutto	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Fahrzeuginnenraum verschmutzt Schimmelbefall, reinigen (Bild 9, 10)	500	voll	-500	-420,17
2. Servicehistorie unvollständig Service durchführen, erneuern	450	voll	-450	-378,15
3. Frontscheibe Steinschlag, erneuern (Bild 11)	950	voll	-950	-798,32
4. Kotflügel vorne links zerkratzt, lackieren (Bild 12)	780	voll	-780	-655,46
5. Stoßfänger vorne zerkratzt, smart repair (Bild 13, 14)	350	voll	-350	-294,12
6. Streifschaden rechte Seite, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 15, 16, 17, 18)	4.693	voll	-4.693	-3.943,70
7. Bremse stark korrodiert Unwucht bei Probefahrt, erneuern (Bild 19)	1.470	voll	-1.470	-1.235,29
8. Ölverlust am Motor und Getriebe, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung				

Duplikat	möglich (Bild 20)	150	voll	-150	-126,05
	Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	9.343		-9.343	-7.851,26

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Christian Biermann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Schwerin 19061 Schwerin Otto-Hahn-Str. 5
Tel.: 0385 / 64480-0 Fax: 0385 / 64480-901

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N N R 2472

13.08.2025

FABRIKAT	TOYOTA	PROACE (MDZ/MPY)	TEAM DEUTSCHLAND
			TYP-CODE 70 PA 40
AUSSTATTG	HECKSCHEIBE ABGEDUNK RUECKFAHRKAMERA BREMSANL AUTOM KAMER F-HEBER BEIF IMPULSG RADIOANLAGE RD6 SCHEINW-REINIGUNG SITZE V HEIZBAR LORDOSENST FAHRERS LEHNE BEIF KLAPPBAR GESCHW-REGELANLAGE SEITENAIRBAG ABLAGEFACH O M	EINPARKHILFE V BLINDSPOT MONITORING KLIMAAUTOMATIK A-SPIEGEL EL KLAPPB HEAD-UP DISPLAY KEYLESS ENTRY/START RADIOFERNBEDIENUNG FAHRERSITZ EL VERST I-SPIEGEL ABBLENDEND SONNENROLLO SEITENF HECKKLAPPE KOMBI	EINPARKHILFE H TUERGRIFFE LACKIERT F-HEBER FAHR IMPULSG STECKDOSE USB/JACK NEBELSCHEINWERFER SITZBANK GET 2.REIHE REGENSENSOR SEITENSCHUTZL LACK AUTOMATIKGETR AMN8 STOP-START-ANLAGE RADSTAND 3275MM AUSSTATTUNG VERSO

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS	=150.00	EUR/STD
ARB.POS.NR/	INSTANDSETZUNGS- /EINZEL- /VERBUNDARBEITEN		AW	ARB.-	PREIS
LEIT-NR					
KN	SCHIEBETUER R AUS-/EINBAUEN		4.0	60.00	
670061)	SCHIEBETUER R AUSTAUSCHEN (AUSGEBAUT)		16.0	240.00	
811011	RUECKLEUCHTE R AUS-/EINBAUEN		2.0	30.00	
KN	RADHAUSSCHALE H R AUS-/EINBAUEN		2.0	30.00	
KN	RAD H R AUS-/EINBAUEN		1.0	15.00	
KN	RAD/RAEDER AUS-/EINBAUEN ERG-ARB		1.0	15.00	
3740	KOTFLUEGEL H R U INSTANDSETZEN		20.0*	300.00	
1000	BATTERIE AB U. ANKLEMMEN		2.0*	30.00	
1000	FEHLERCODE AUSLESEN VOR REP.		3.0*	45.00	
1000	FEHLERCODE AUSLESEN NACH REP.		4.0*	60.00	
1000	BORDNETZ LADEN BEIM AUSLESEN		2.0*	30.00	
1000	ARBEITSPLATZWECHSEL ZUM LACK		4.0*	60.00	

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG	- MONT-TEILE AUSGEBAUT - STOSSF IN WAGENFARBE	AW
1782	SCHIEBETUER R	NEUTEILLACK ST I	27.0
1982	SCHUTZL SCHIEBET R	NEUTEILLACK ST K1R	4.0
3740	KOTFLUEGEL H R U	REPARATURLACK ST III	13.0

DEKRA-Nr: 0456 / 060924 / 2025 / B081832000748

vom 13.08.2025

olikat G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N N R 2472
L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

13.08.2025

LACKIER-ZEITKOSTEN		AW	ARB.- PREIS
FAKTOR	175.00	EUR/STD	
LACKIERZEIT		44.0	
VORBE. HPT-ARB. METALL-LACK.		13.0	
VORBE. VERB-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.		3.0	
VORBE. FARBE ANMISCHEN		2.0	
VORBE. FARBMUSTER		2.0	
GESAMT-LACKIERZEIT	10	AW/STD :	64.0
			1120.00
LACKIER-MATERIALKOSTEN			PREIS
NEUTEILLACKIERUNG			324.09
NEUTEILLACKIERUNG K1R			21.15
REPARATURLACKIERUNG			68.45
MAT-KONST. HPT-ARB. METALL-LACK.			54.40
MAT-KONST. VERB-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.			17.00
MAT-KONST. FARBMUSTER			5.20

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
1782	SCHIEBETUER R	SU001 B4159	1252.14
1982	SCHUTZL SCHIEBET R	SU001 B3123	112.48
2024	FOLIE SCHIEBETUER R	SU001 A6332	43.03

S O N S T I G E S

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	PREIS
1000	KLEIN.-VERBRAUCHSMAT SYSTEM AUDATEX	10.00*
		BLATT 2

Duplikat

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N N R 2472

13.08.2025

S C H L U S S K A L K U L A T I O N		EUR	EUR
<hr/>			
A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD			
GESAMT 61.0 AW X 150.00 EUR/STD		915.00	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN			915.00
N E B E N K O S T E N			
SUMME SONSTIGES		10.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN			10.00
L A C K I E R U N G			
ARBEITSKOSTEN	1	120.00	
MATERIALKOSTEN		490.29	
GESAMTSUMME LACKIERUNG	1		610.29
E R S A T Z T E I L E	1	407.65	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE	1		407.65
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....	3	942.94	
<hr/>			
MWST 19.00 %			749.16
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....	4		692.10

ERLÄUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH
VORBEHALTEN

* = ANWENDERANGABEN
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

Duplikat



Bild 1 : Fahrzeug diagonal vorn links



Bild 2 : Fahrzeug diagonal hinten rechts

Duplikat




Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrtür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

Duplikat



Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)




Bild 6 : Fahrgastraum Seitenansicht

Duplikat



Bild 7 : Kofferraumansicht



Bild 8 : Fahrgastraum Seitenansicht

Duplikat




Bild 9 : Fahrzeuginnenraum verschmutzt Schimmelbefall




Bild 10 : Fahrzeuginnenraum verschmutzt Schimmelbefall

Duplikat




Bild 11 : Frontscheibe Steinschlag




Bild 12 : Kotflügel vorne links zerkratzt

Duplikat



Bild 13 : Stoßfänger vorne zerkratzt



Bild 14 : Stoßfänger vorne zerkratzt

Duplikat




Bild 15 : Streifschaden rechte Seite



Bild 16 : Streifschaden rechte Seite

Duplikat




Bild 17 : Streifschaden rechte Seite



Bild 18 : Streifschaden rechte Seite

Duplikat



Bild 19 : Bremse stark korrodiert Unwucht bei Probefahrt




Bild 20 : Ölverlust am Motor und Getriebe