

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
DTS GmbH
Deizisauer Straße 24
73770 Denkendorf

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Zustandsbericht

Protokollnummer: 36774798
Auftrags-Nr / Referenz: 19422559
Besichtigungsdatum: 17.10.2024

Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Hersteller / Modell | Polestar 2 Single Motor 69kWh | | |
| Kennzeichen | TÜ-YL 777E | Fahrgestellnummer | YSMVSEFE8PL117631 |
| Erstzulassung | 07.10.2022 | Laufleistung (abgelesen) | 38.985 km |
| HSN/TSN | 2219 / AAB 00006 | Kraftstoffart / Zylinder | Elektro / 0 |
| Fahrzeugart | PKW Limousine | Antriebsart | Frontantrieb |
| Schadstoffklasse | 2017/1151;WLTP;reine Elektrofz | Getriebe / Anzahl Gänge | Direktantrieb |
| Farbe | Schwarz Metallic | Besichtigungszustand | bedingt: ausreichend |
| Leistung / Hubraum | 80 kW / 0 ccm | Nächste HU | 10/2025 |
| Wartungsheft / Nachweis | digitaler Nachweis / vollständig | Restlauf bis Service | 29.561 km |
| Letzte Wartung | | Polsterart | Stoff |
| Vorschaden | Feststellbar | Polsterfarbe | Schwarz-Grau |
| Nachlackierung | Keine Feststellbar | zul. Gesamtgewicht | 2.390 kg |
| Dokumente | ZB I vorhanden | Anzahl Halter | unbekannt |
| Schlüssel soll/ist | 2/2 | Anzahl Sitze / Türen | 5 / 5 |
| Vertragsnummer | 19422559 | Re-Import | Nein |

Zustandsbericht

Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße | Reifentyp | Hersteller | Profiltiefe | Verkehrstauglichkeit |
|-------|-----------------|-------------------------------|------------|-------------|----------------------|
| 1 | 245/45 R19 102V | Sommerreifen auf Leichtmetall | Michelin | 3mm / 2mm | i.O. |
| 2 | 245/45 R19 102V | Sommerreifen auf Leichtmetall | Michelin | 5mm / 6mm | i.O. |

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

| Typ | Reifengröße | Reifentyp | Hersteller | Profiltiefe | Ablaufdatum |
|---------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| Tirefit | | | | | 07/2026 |

Ausstattung

Serienausstattung

| Bezeichnung |
|---|
| 2 USB-Anschlüsse hinten |
| 2 USB-Anschlüsse vorne |
| Acoustic Vehicle Alert System - AVAS |
| Airbags, Fahrer und Beifahrer - Beifahrerairbag, abschaltbar |
| Airbags: Kopf-/Schulterairbags |
| Airbags: SIPS Seitenairbags inkl. Innenseite |
| Alarmanlage - double locking - Alarm inclination sensor and motion sensor |
| Armlehne mit Becherhalter und Ablagefach |
| Automatisches Bremsen nach einer Kollision |



Bezeichnung

| |
|--|
| Außenspiegel automatisch anklappbar |
| Außenspiegel rahmenlos, elektrisch verstellbar - Außenspiegel automatisch abblendend |
| Berganfahrrassistent |
| Bluetooth |
| Bremslicht, drittes |
| CleanZone - Innenraumluftfilter |
| Connected Safety Connected Safety übermittelt Informationen zwischen dem eigenen Fahrzeug und anderen Fahrzeugen über das Internet. Die Funktion kann den Fahrer darüber informieren ob ein anderes Fahrzeug, das sich auf der aktuellen Fahrstrecke befindet, die Warnblinkanlage eingeschaltet hat oder Straßenglätte erkannt hat. Die Connected Safety-Kommunikation funktioniert nur zwischen Fahrzeugen, die mit der Funktion ausgestattet sind und in denen diese aktiviert ist. |
| Digitalradio DAB + |
| Driver Alert Control |
| Einparkassistent vorn und hinten |
| Elektrische Heckklappe mit sanftes Schließen |
| Erste-Hilfe-Kasten |
| Fahrerdisplay 12,3" - Progressiv - digital Display |
| Fensterheber elektrisch |
| Forward Collision Warning |
| Frontstaufach 41 Liter |
| Geschwindigkeitsbegrenzer und Tempomat |
| Getriebe: Direktantrieb |
| Großes, vertikales Display mit Touchscreen 11,15" |
| Heckscheibenheizung |
| High Performance audio - 8 Lautsprecher/250 W |
| Infotainment powered by Android - inkl. Google Assistant, Google Maps, Google Play Store -Google service connectivity -Over-the-air (OTA) updates for life |
| Innenrückspiegel mit Abblendautomatik |
| Integrierte e-SIM mit ständiges Internet Konnektivität |
| ISOFIX-Befestigung Beifahrersitz und äußere Rücksitze |
| Kindersicherung elektrisch |
| Klimatisierung ECC 2-Zonen |
| Kollisionsvermeidung und Minderung - mit Bremsen und Lenken Unterstützung - Fahrzeug, Radfahrer u Fußgängererkennung |
| Kopfstützen vorne und hinten |
| Ladekabel (6 Meter) - 16A 11kW - Type 2, Mode 3 |
| Ladekabel (7 Meter) für normale Steckdosen - 10A 2,3kW - Schuko-Stecker, Type 2, Mode 2 |
| LED-Scheinwerfer, adaptiv - Thor's Hammer Tagfahrlicht |
| Lenkrad: Multifunktionslenkrad, höhen- und längsverstellbar |
| Leuchtweitenregulierung automatisch |
| Navigationssystem |
| One pedal drive -regeneratives Bremsen |
| Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion |

Polestar Connect Dank Polestar Connect kann der Fahrer mit dem Polestar 2 kommunizieren. Mit der Polestar Connect-App lässt sich beispielsweise ohne Betreten des Fahrgastraums die Klimatisierung einschalten. Im Fahrzeug befinden sich Tasten zum Ausführen eines



Bezeichnung

| |
|---|
| Pannen- oder Notrufs. Der Polestar 2 setzt bei einem Unfall sogar automatisch einen Notruf ab und führt einen Anruf aus, wenn es gestohlen wird. |
| Polestar Digital Key |
| Polster: geprägter Stoff mit 3D Etched deco |
| Regensensor |
| Reifendruckkontrolle indirekt |
| Reifenreparaturset |
| Räder: 19"-Leichtmetallfelgen mit 5 V-Speichen, schwarz, Diamantschnitt mit Reifen 245/45 R19 auf 8Jx19 ET50 vorn, 9Jx19 ET53 hinten |
| Rückfahrkamera |
| Rückleuchten, Full-LED - Voll-LED-Rücklicht mit persistent Lichtsignatur - aut.abblendbar |
| Schleudertrauma-Schutzsystem Bei einer Kollision bewegen sich die Rückenlehne und die Kopfstütze des Vordersitzes als Einheit mit dem Insassen mit, um dessen Hals zu stützen. |
| Schlüsselloses Öffnen und Starten - Fernbedienung für Zentralverriegelung inkl. Ladeklappe - Kofferraumdeckel elektrisch betätigt mit extra breitem Fußsensor |
| Servotronic |
| Sicherheitsgurte - Warnung für nicht angelegte Sicherheitsgurte, Gurtstraffer vorne und auf den äußeren Rücksitzen |
| Sitze: Rücksitzbank geteilt und umklappbar (40/60) |
| Sitze: Semi-elektrische Sitze, vorn - Sitzmemory Fahrersitz - Lordosenstütze, vorn - 4-fach el. einstellbar |
| Sitze: Vordersitze mit Sitzheizung |
| Spurassistent (LKA) Der Spurassistent lenkt das Fahrzeug zurück in die Spur und/oder warnt den Fahrer mit Lenkradvibrationen. |
| Stabilitätskontrolle (ESC) und Traktionskontrolle |
| Steckdose 12V im Kofferraum |
| Textilfußmatten |
| Vehicle Deceleration Control - ABS, Elektronische Bremsverteilung und Notbremsassistent |
| Verkehrszeicheninformationen, RSI Informiert mithilfe einer Kamera oder von Informationen des Sensus Navigationssystems über Geschwindigkeitsbegrenzungen, Überholverbote, Einbahnstraßen und verschiedene Zusatzschilder. Das Verkehrszeichen wird auf dem Tachometer oder im Head-up-Display angezeigt. |
| Wegfahrsperre |
| Wählhebel sechseckig, mit beleuchtetem Polestar-Symbol |

Sonderausstattung

Bezeichnung

| |
|----------------------|
| Lackierung: Metallic |
|----------------------|

Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|-----|------------------|--|
| 1 | Stossfänger vorn | Spoiler - Fehlstellung - einstellen/justieren |
| 2 | Stossfänger vorn | Stossfänger vorn - verkratzt / verschürt - Smart Repair |
| 3 | Rad/Reifen | Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürt - erneuern |
| 4 | Rad/Reifen | Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürt - erneuern |
| 5 | Verglasung | Frontscheibe - Steinschlag - erneuern |

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe

Beschreibung

| |
|--|
| Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf. |
|--|

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
DTS GmbH
Deizisauer Straße 24
73770 Denkendorf

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Vorschäden

| Nr. | Vorschaden | Wertminderung |
|-----|--|---------------|
| 1 | Seite rechts, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber | |

Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort | Wertminderung |
|-----|--------------------|---------------|
| | Keine feststellbar | |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeuggewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges lediglich bedingt ausreichend. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Laut vorliegenden Informationen wurden am Fahrzeug Vorschäden instandgesetzt. Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhaltet weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
DTS GmbH
Deizisauer Straße 24
73770 Denkendorf

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
DTS GmbH
Deizisauer Straße 24
73770 Denkendorf

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
DTS GmbH
Deizisauer Straße 24
73770 Denkendorf

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
DTS GmbH
Deizisauer Straße 24
73770 Denkendorf

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Spoiler - Fehlstellung - einstellen/justieren



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Spoiler - Fehlstellung - einstellen/justieren



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
DTS GmbH
Deizisauer Straße 24
73770 Denkendorf

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürt - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürt - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürt - erneuern



Beschädigung #5: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #5: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern