

Voertuiggegevens

Merk **Polestar** Kentekenplaat **T445JD**
Model **2** 1e **30/06/2023**
tenaamstelling
Versie **Standard Range
Single Motor**
Chassisnummer **YSMVSEFEXPL168290**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **74147**

Datum & plaats van inspectie

Datum 19/08/2025 10:35:16
Adres
Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				780,89	-234,27	546,62
64419229	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	637,89	-191,37	446,52
64419231	Velg A R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	143,00	-42,90	100,10
64419232	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
64419230	Motorkap	Chemische schade	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	780,89 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-234,27 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	546,62 €

Schades zonder groep

64419229 Bumper V Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64419231 Velg A R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64419232 Velg V R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64419230 Motorkap Chemische schade Herstellen en spuiten (compleet)

