

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
cat_zuelpich
Richard-Lawson-Straße 1
53909 Zülpich

Empfänger
München
finn GmbH
Prinzregentenplatz 9
81675 München



Zustandsbericht

Protokollnummer: 39295079
Auftrags-Nr / Referenz: MW2388314
Besichtigungsdatum: 09.04.2025
Sachverständiger: Philip Hempel
Besichtigung durch Ilker Temizel

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Polestar 2	Fahrgestellnummer	YSMVSEGE3PL170932
Kennzeichen	EU-FK329E	Laufleistung (abgelesen)	20.246 km
Erstzulassung	24.03.2024	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro
HSN/TSN	2219 / AAB 00010	Antriebsart	Frontantrieb
Fahrzeugart	PKW Limousine	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb / 1
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP,reine Elektrofz	Besichtigungszustand	Ausreichend
Farbe	Blau	Nächste HU	03/2026
Leistung / Hubraum	80 kW	Restlauf bis Service	9.770 km
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Polsterart	Stoff
Letzte Wartung	Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Vorschaden	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.490 kg
Nachlackierung	Feststellbar	Anzahl Halter	unbekannt
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Schlüssel soll/ist	2/2	Vertragsnummer	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	245/45 R19 102W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Fulda	5mm / 5mm	i.O.
2	245/45 R19 102W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Fulda	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)	Minderwert
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer	0,00 €	0,00 €
2	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer	0,00 €	0,00 €
	Summe (netto)		0,00 €	0,00 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Tür hinten links, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
cat_zuelpich
Richard-Lawson-Straße 1
53909 Zülpich

Empfänger
München
finn GmbH
Prinzregentenplatz 9
81675 München



Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten	Minderwert
Beschädigungen	0,00 €	0,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €	0,00 €
Fehlteile	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	0,00 €	0,00 €
Mwst. (19%)	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	0,00 €	0,00 €

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
cat_zuelpich
Richard-Lawson-Straße 1
53909 Zülpich

Empfänger
München
finn GmbH
Prinzregentenplatz 9
81675 München



Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeugs zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Philip Hempel".

Unterschrift Sachverständiger (Philip Hempel)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
cat_zuelpich
Richard-Lawson-Straße 1
53909 Zülpich

Empfänger
München
finn GmbH
Prinzregentenplatz 9
81675 München



Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
cat_zuelpich
Richard-Lawson-Straße 1
53909 Zülpich

Empfänger
München
finn GmbH
Prinzregentenplatz 9
81675 München



Abbildung 7: Montierte Bereifung



Abbildung 8: Montierte Bereifung



Abbildung 9: Montierte Bereifung



Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Laderaum



Abbildung 12: Kombiinstrument

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
cat_zuelpich
Richard-Lawson-Straße 1
53909 Zülpich

Empfänger
München
finn GmbH
Prinzregentenplatz 9
81675 München




Abbildung 13: Kombiinstrument



Abbildung 14: Instrumententafel



Abbildung 15: Dokumente