





test med kostnader

VOLVO XC90 FYRHJULSDRIFT

TESTDATUM: 2025-04-10
KOD: 1688586



CHASSISNR: YV1LFH5VDN1860887

BEGAGNAD IMPORT: Nej

KAROSS: SUV

BESIKTAS SENAST: 2025-05-31

Testen är en utvärdering av ett fordon's skick vid en utsatt testtidpunkt.

Punkter som kontrollerats under test framkommer under kontrollerade punkter.

Eventuella fel som noteras presenteras som anmärkningar.



SAMMANFATTNING STATUS FORDON

✓ OK 🔍 Anmärkningar - se nästa sida



IDENTIFIKATION



ASSISTANSSYSTEM



REKOND



EXTERIÖR



BELYSNING



MOTOR



HJULUPPHÄNGNING OCH
STYRNING



BROMSAR



VÄXELLÅDA OCH DRIVLINA



INTERIÖR



VARNING



PUNKT	BESKRIVNING	PLACERING	KOSTNAD
Rekond			
1.1 Övrigt	Rekond		4 000
Exteriör			
2.1 Däck/Fälgar -	För lite mönsterdjup sommardäck. Enligt kund så däckens mindre än 3mm	Alla	17 231
2.2 Stötfångare -	Skada.	Fram	11 125
2.3 Vindruta	Stenskott med spricka i synfält. Avser självrisk Folksam		1 800
Interiör			
3.1 Invändig takklädsel	Revor.		20 304
inkl. moms			54 460



2.2 Skada



2.2 Skada




2.3 Stenskott med spricka i synfält
Avser självrisk Folksam



2.3 Stenskott med spricka i synfält
Avser självrisk Folksam





AXLAR : 2

SOMMARDÄCK :

SOMMARDÄCK	PRODUKTIONSdatum PÅ DÄCK
min-4	

VINTERDÄCK :

VINTERDÄCK	PRODUKTIONSdatum PÅ DÄCK
min-5	

SERVICEINFORMATION

KOMPLETT SERVICEHISTORIK
Ej kontrollerad

KONTROLLERADE PUNKTER

✓ Kontrollerad | ○ Ej kontrollerad | ✗ Anmärkning

Identifikation

- ✓ Registreringsskylt
- ✓ Chassinummer
- ✓ Dokumentation utrustning
- ✓ Nycklar

Assistanssystem

- ✓ Kamera
- ✓ Sensorer
- ✓ Assistanssystem
- ✓ Systemfunktioner
- ✓ Diagnos

Rekond

- ✓ Övrig utrustning/Rekond
- ✗ Övrigt

Exteriör

- ✓ Lack
- ✓ Rostskyddsbehandling
- ✓ Underrede
- ✓ Huv
- ✓ Dörrar
- ✓ Baklucka
- ✓ Låsanordning
- ✓ Skärmar
- ✓ Backspeglar
- ✓ Spegel
- ✓ Draganordning
- ✓ Rostangrepp
- ✓ Vindrutetorkare / spolare
- ✓ Verktyg och nödutrustning
- ✗ Däck/Fälgar
- ✓ Hjulmuttrar/bultar
- ✓ Takräcken
- ✓ Dörröppning
- ✓ Dörrtröskel/instege
- ✗ Stötfångare
- ✓ Grill
- ✓ Tak
- ✓ Taklucka/panoramatak
- ✗ Vindruta
- ✓ Rutor
- ✓ Trösklar
- ✓ Stolpe

Belysning

- ✓ Strålkastare
- ✓ Bakljus
- ✓ Positionslys
- ✓ Körriktningsvisare
- ✓ Varningsblinkers
- ✓ Parkeringsljus
- ✓ Reflexer
- ✓ Övrig belysning
- ✓ Övrigt ljus

Motor

- ✓ Avgasrening
- ✓ Batteri(er)
- ✓ Batteripaket El/hybrid
- ✓ Tändsystem
- ✓ Bränslesystem
- ✓ Generator /laddning
- ✓ Avgassystem
- ✓ Elektroniska styrsystem
- ✓ Kylsystem/ vattenpump
- ✓ Läckage övrigt
- ✓ Motorfästen
- ✓ Hög oljeförbrukning /rökutveckling
- ✓ Service
- ✓ Motorljud/startmotor
- ✓ Svag motor
- ✓ Turbo
- ✓ Laddluftkylare
- ✓ Kompressor
- ✓ Motor

Hjulupphängning och styrning

- ✓ Riktningss stabilitet
- ✓ Ratt/styrsystem
- ✓ Hjullager
- ✓ Luftfjädring
- ✓ Fjäder/ stötdämpare
- ✓ Styrleder
- ✓ Krängningshämmare/stag
- ✓ Framvagn
- ✓ Bakvagn

Bromsar

- ✓ Bromsar
- ✓ Parkeringsbroms
- ✓ Bromsservo
- ✓ Bromsvätska
- ✓ Läckage
- ✓ Rör och slangar
- ✓ Lastkännarventil
- ✓ Bromsskivor
- ✓ Bromssköld

Växellåda och drivlina

- ✓ Växellåda
- ✓ Differential
- ✓ Koppling/lamell
- ✓ Drivaxlar/ knutar
- ✓ Fördelningslåda

Interiör

- ✓ Instrumentbräda
- ✓ Instrument och strömbrytare
- ✓ Mittkonsoll
- ✓ Dörrklädsel
- ✓ Klädsel och säten
- ✗ Invändig takklädsel
- ✓ Golvmattor/klädsel
- ✓ Insynsskydd/lastgaller
- ✓ Fönsterhissar
- ✓ Säkerhetsbälte
- ✓ Klimatanläggning
- ✓ Signalanordning
- ✓ Multimedia
- ✓ Solgardin panoramatak
- ✓ Multifunktionsratt
- ✓ Ratt
- ✓ Tanklock / Laddlucka

Varning

- ✓ Varning