

**VOLVO XC90****XC90 B5 D AWD**

FIN	YV1LFK2V6P1952130
Kilometerstand	40.430 km
Erstzulassungsdatum	24.03.2023

AUFTAGSDetails

Begutachtungsdatum	04.06.2025 14:10:05	Inspektionsort	Schlosser Mücke
--------------------	---------------------	----------------	-----------------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	YV1LFK2V6P1952130	Antriebsart	Allrad
Kilometerstand	40.430 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	SUV	Gänge	8
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Braun
Erstzulassungsdatum	24.03.2023	Fahrzeugfarbe	Schwarz
Kraftstoffart	Hybrid Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	VOLVO	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	XC90	Polsterart	Leder
Gesamtanzahl der Sitze	7		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	1	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN


Anhängerkupplungstyp	Anhängerkupplung schwenkbar	Einparkhilfe hinten	Ja	Multifunktionslenkrad	Ja
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Einparkhilfe vorn	Ja	Navigation	Ja
Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Elektrisch verstellbare Sitze VL	Ja	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein	Schiebedach elekt.	Ja

Dachreling	Ja	Klimaanlagenotyp	Klimaanlage auto.	Sitzheizung vorne	Ja
Doppelkabine	Nein	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja	Tempomat	Ja

BEREIFUNG

Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne Links	6,0 mm	Goodyear	275/45 R 20 110 W	Ganzjahresreifen	Aluminium	-
Vorne Rechts	6,0 mm	Goodyear	275/45 R 20 110 W	Ganzjahresreifen	Aluminium	-
Hinten Links	7,0 mm	Goodyear	275/45 R 20 110 W	Ganzjahresreifen	Aluminium	-
Hinten Rechts	7,0 mm	Goodyear	275/45 R 20 110 W	Ganzjahresreifen	Aluminium	-

ÄUSSERE SCHÄDEN



4 | WINDSCHUTZSCHEIBE

Typ	Riss
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Windschutzscheibe mit Rissbildung kleiner 1 cm in Zone B

INNENSCHÄDEN



1 | ZÜNDSCHLÜSSEL

Typ	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



2 | INNENRAUM

Typ	Verschmutzt
Schweregrad	Gesamtes Fahrzeug
Reparaturmethode	Reinigen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



3 | INNENRAUM

Typ	Geruch
Schweregrad	Gesamtes Fahrzeug
Reparaturmethode	Ozonbehandlung
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Geschätzter reduzierter Wert

180,00 €

KOMMENTARE

ALLGEMEINER HINWEIS

Servicenachweis fehlt

FAHRZEUGBILDER

