

WAD38LVolvo XC60 T6 2.0 Recharge AWD PHEV (B) (E5
(350hk) SVARTDirekt till testprotokollet
med högupplösta bilder

VIN: YV1UZH1V5P1284028

Mätarställning 8 593 mil	Antal brukare 1	Moms -	Fordonsskatt 360 kr	Kaross Kombi	Växellåda Automat	Direktimport Nej
Drivmedel 1 Bensin	Drivmedel 2 El	Elektrisk läge Plug-in Laddhybrid	Motoreffekt 253 HK/ 186 kW	CO2	Miljöklass / Euroklassning Laddhybrid	
Modellår 2023	Fordonsslag PB	Färg på fordon: SVART	Klädsel	Garanti		
Servicebok Ja, servicehäfte	Full servicehistorik Nej	Senaste service 2025-09-12 8 436 mil	Nästa service 28424km eller 337dagar	Serviceavtal Nej	Kamrem	
Senast besikt. 2022-11-14	Nästa besiktning 2025-11-30 Besiktning krävs inom kort	Nycklar	Fjärr p-värmare	Låsmuttrar	Dragkrok	



Skick	Anmärkingar	Åtgärd	Kundkostnad Kostnad
Motor/Växellåda <input checked="" type="checkbox"/>			
Service <input checked="" type="checkbox"/>			
Elektrisk/hybrid <input checked="" type="checkbox"/>			
Chassi <input checked="" type="checkbox"/>			
Framvagn/bakvagn <input checked="" type="checkbox"/>			
Kommunikation <input checked="" type="checkbox"/>			
Lampor <input checked="" type="checkbox"/>			
Lås/Fjärr <input checked="" type="checkbox"/>			
Bromsar <input checked="" type="checkbox"/>			
Styrsystem <input checked="" type="checkbox"/>			
Däck & fälg <input checked="" type="checkbox"/>			
Karosseri <input checked="" type="checkbox"/>			
Extrautrustning <input checked="" type="checkbox"/>			
Interiör <input checked="" type="checkbox"/>			
Rekonditioneringsbehov <input checked="" type="checkbox"/>			
Leasing <input checked="" type="checkbox"/>			
Övrigt <input checked="" type="checkbox"/>			
	4.1 Frambromsar Mindre rostkant		-
	7.1 Vindruta Mindre stenskott		-
	7.4.2 Stötfångare bak Repor överdel sätter dellack		3000 kr
	7.4.8 Framskärm vänster Mindre repor hoppas de går att polera		-
	7.4.13 Motorhuv Mindre stenskott måla i		-
	10.5.1 Felkoder/Diagnos Sätter fel på vattenpump hjälpvärmare , främre fläktmotor, sätter felsökning		2000 kr
	7.5 Kaross övrigt Bilen är jätte jätte skitig svår att se		-
		Summa ink. moms:	5000 kr

Leasegivaren förbehåller sig rätten att i tillägg till de kostnader som är upptagna i detta protokoll fakturera leasetagaren för bland annat kostnad för försäkring, service samt självrisk avseende försäkringsskador.

Kompletterande upplysningar

Helhetsbedömning

WAD38L

Volvo XC60 T6 2.0 Recharge AWD PHEV (B) (E5
(350hk) SVART

VIN: YV1UZH1V5P1284028



Utrustning

Sommardäck fram:
VF: 6mm, HF: 6mm


Sommardäck bak:
VB: 6mm, HB: 6mm

Däck

Fälgtyp
Lättmetall
Original-fälg
Däcktyp
Sommardäck

Sommardäck(monterad)


Vänster



Vinterdäck (medföljer ej)

Fälgtyp
Däcktyp

Vänster



Diagnos/Felkodsavläsning :
Utfört en egenderagnos :
Utfört - ej perfekt resultat



10A.5 - Mätarställning



6.7.10 - Däck förarsida fram



6.7.11 - Däck förarsida bak




6.7.12 - Däck passagersida fram



6.7.13 - Däck passagersida bak



1B.1 - Service



1B.1 - Service



1C.2 - Laddkablar



4.1 - Frambromsar
Mindre rostkant



7.1 - Vindruta
Mindre stenskott



7.1 - Vindruta
Mindre stenskott



7.4.2 - Stötfångare bak
Repor överdel sätter dellack



7.4.2 - Stötfångare bak
Repor överdel sätter dellack



7.4.2 - Stötfångare bak
Repor överdel sätter dellack



7.4.8 - Framskärm vänster
Mindre repor hoppas de går att polera



7.4.8 - Framskärm vänster
Mindre repor hoppas de går att polera



7.4.8 - Framskärm vänster
Mindre repor hoppas de går att polera



7.4.13 - Motorhuv
Mindre stenskott måla i




7.4.13 - Motorhuv
Mindre stenskott måla i



7.5 - Kaross övrigt
Bilen är jätte jätte skitig svår att se



7.5 - Kaross övrigt
Bilen är jätte jätte skitig svår att se



10.5.1 - Felkoder/Diagnos
Sätter fel på vattenpump
hjälpvärmare , främre fläktmotor,

Det här dokumentet skapades av InternalCars, www.internalcars.com

