

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Místo konečného stanoviště:

DEXTTER Košice

Poznámka: Vozidlo nepřipraveno k prohlídce



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BT700IN	VIN:	YV1UZH5V7P1368393
Model vozidla:	Volvo XC 60 (03.2017->)	Provedení:	XC60 T8 PHEV Ultim.Dark AWD AT
Druh vozidla:	Osobní - Luxusní	Zdvihový objem (ccm):	1969
Maximální výkon (kW):	228	Druh paliva:	Hybridní vozidlo
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Modrá - metalíza
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2023-04-06	Platnost tech. kont. do:	2027-04-06
Platnost měření emisí do:	2027-04-06	Stav tachometru:	101993 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Ano	Poslední servisní kontrola (km):	65903
Datum poslední prohlídky vozidla:	2024-05-16	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 121 µm; LP blatník 126 µm; LP dveře 150 µm; LZ dveře 163 µm; LZ bok 158 µm; Z víko 0 µm; PZ bok 150 µm; PZ dveře 159 µm; PP dveře 142 µm; PP blatník 106 µm; Střecha 193 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Střešní okno posuvně - elektr., Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Hands free), Tempomat, Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Imobilizér, Calounění kůže (Celokožený), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Bridgestone	255/45 R 20	Zimní	5
Pneu PP	Bridgestone	255/45 R 20	Zimní	5
Pneu LZ	Bridgestone	255/45 R 20	Zimní	5
Pneu PZ	Bridgestone	255/45 R 20	Zimní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

POZNÁMKA

Vozidlo znečistěné z důvodu poveternostných podmienok, z uvedeného dôvodu nie je možné určiť všetky poškodenia

Datum ukončení: 2025-04-10

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

Poškozený díl

Druh poškození

1	Dveře přední levé	Deformace
2	Disk LP kola	Škrábance
3	Spojler P nárazníku	Škrábance
4	Přední nárazník	Poškození od odletujícího kamení
5	Disk PP kola	Škrábance
6	Čelní sklo	Prasklina
7	Dveře zadní pravé	Deformace
8	Disk PZ kola	Škrábance
9	Bočnice zadní pravá	Škrábance
10	Zadní nárazník	Škrábance
11	Bočnice zadní levá	Deformace

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla: Poznámka:	Ihned
Volnoběh motoru: Poznámka:	Pravidelný chod
Činnost motoru: Poznámka:	Správná funkce
Činnost spojky: Poznámka:	Správná funkce
Činnost převodovky: Poznámka:	Správná funkce
Řízení, vůle volantu: Poznámka:	Správná funkce
Hluk jednotlivých agregátů: Poznámka:	Bez atypických zvuků
Zvuky z výfukového systému: Poznámka:	Žádné nestandardní zvuky
Brzdové kotouče a obložení: Poznámka:	V dobrém stavu
Zápach v interiéru: Poznámka:	Žádný zápach
Předchozí poškození (vizuální lícování dílů): Poznámka:	Lícování dílů karoserie s drobnými odchylkami

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Stav km

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Dveře přední levé - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Disk LP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Spojler P nárazníku - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Přední nárazník - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Čelní sklo - Prasklina
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Dveře zadní pravé - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 Bočnice zadní pravá - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Bočnice zadní levá - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11