

**VOLVO XC60****XC60 B4 D AWD**

FIN

YV1UZK5V5P1374724

Kilometerstand

54.448 km

Erstzulassungsdatum

18.08.2023

**AUFTRAGSDetails**

Begutachtungsdatum

24.09.2025 09:20:09

Inspektionsort

BCA Neuss

**FAHRZEUGINFORMATIONEN**

FIN	YV1UZK5V5P1374724
Kilometerstand	54.448 km
Fahrzeugart	Kombi
Anzahl Türen	5
Erstzulassungsdatum	18.08.2023
Kraftstoffart	Hybrid Diesel
Marke	VOLVO
Modell	XC60
Gesamtanzahl der Sitze	5

Antriebsart	Allrad
Getriebe	Automatik
Gänge	8
Interieurfarbe	Schwarz
Fahrzeugfarbe	Grau
Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Metallic-Lackierung	Ja
Polsterart	Leder

**DOKUMENTE UND WARTUNG**

Anzahl Schlüssel gesamt	1
Euro-Aufkleber	Ja

Originalschlüssel	Ja
Betriebsanleitung	Nein

**GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN**

Anhängerkupplungstyp	Anhängerkupplung schwenkbar
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0

Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	<b>0</b>	Multifunktionslenkrad	<b>Ja</b>
Art des Navigations-Datenträgers	<b>HD</b>	Navigation	<b>Ja</b>
Dachreling	<b>Ja</b>	Scheinwerfertyp	<b>Scheinwerfer LED</b>
Einparkhilfe hinten	<b>Ja</b>	Schiebedach elekt.	<b>Ja</b>
Einparkhilfe vorn	<b>Ja</b>	Sitzheizung vorne	<b>Ja</b>
Elektrisch verstellbare Sitze VL	<b>Ja</b>	Tempomat	<b>Ja</b>
Elektrisch verstellbare Sitze VR	<b>Ja</b>	Wartungshistorie	<b>09/04/2025, 40770</b>


## BEREIFUNG

### Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	4,0 mm	Goodyear	235/55 R 19 105 W	Ganzjahresreifen	Aluminium	-
Vorne	Rechts	4,0 mm	Goodyear	235/55 R 19 105 W	Ganzjahresreifen	Aluminium	-
Hinten	Links	5,0 mm	Goodyear	235/55 R 19 105 W	Ganzjahresreifen	Aluminium	-
Hinten	Rechts	5,0 mm	Goodyear	235/55 R 19 105 W	Ganzjahresreifen	Aluminium	-

# **SCHÄDEN**

## Äußere Schäden




### 2 | Stoßfängerspoiler vorne rechts

Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparurmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 3 | Tür hinten rechts

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparurmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 4 | Tür vorne rechts

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparurmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

## Innenschäden



### 1 | Zündschlüssel

	Fehlt
Typ	Ersatz
Schweregrad	Ersatz
Reparaturmethode	Ersatz
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Geschätzter reduzierter Wert

744,68 €

# Fahrzeugbilder

