

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1599040
Auftrag vom: 27.11.2024 / 11:48 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2021195037

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 1.960,00 €

Minderwerte gesamt: 1.810,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 16.01.2025 / 15:30 Uhr

Art der Besichtigung: Erstbesichtigung

Erfolgt durch: Sachverständigenassistent

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	9101 / BPQ	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	SUV	Hersteller:	Volvo
Modell:	XC 60 B4 (Diesel) AWD R-Design (EURO 6d)	Erstzulassung:	13.05.2022
Letztzulassung:	13.05.2022	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	05.2025
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	145,0 kW	Hubraum:	1.969 ccm
Antriebsart:	Hybrid (Diesel / Elektro)	Antriebskonzept:	Allradantrieb
Getriebeart:	Automatik	Anzahl Schaltstufen:	8
Laufleistung abgelesen:	107644 km	Laufleistung geschätzt:	107644 km

Farbe außen

Farbe außen:	SILVER DAWN	Lackart:	Metallic (2-Schicht)
---------------------	-------------	-----------------	----------------------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I: lag in Kopie vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung Zustand:		augenscheinlich unauffällig					
Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe	
Vorderachse links	235/60 R 18,0 107 H	Continental	Winterreifen	DOT2724	Leichtmetallfelge	8,0 mm	
Vorderachse rechts	235/60 R 18,0 107 H	Continental	Winterreifen	DOT2724	Leichtmetallfelge	8,0 mm	
Hinterachse links	235/60 R 18,0 107 H	Dunlop	Winterreifen	DOT3021	Leichtmetallfelge	7,0 mm	
Hinterachse rechts	235/60 R 18,0 107 H	Continental	Winterreifen	DOT2724	Leichtmetallfelge	8,0 mm	

2. Radsatz

Bereifung Zustand:		augenscheinlich unauffällig					
Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe	
1	235/55 R 19,0 105 V	Goodyear	Sommerreifen,	DOT1423	Leichtmetallfelge	6,0 mm	
2	235/55 R 19,0 105 V	Goodyear	Sommerreifen,	DOT1423	Leichtmetallfelge	6,0 mm	
3	235/55 R 19,0 105 V	Continental	Sommerreifen,	DOT4621	Leichtmetallfelge	4,5 mm	
4	235/55 R 19,0 105 V	Goodyear	Sommerreifen,	DOT4621	Leichtmetallfelge	4,5 mm	

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Sichtverhältnisse:	eingeschränkt	Fahrbereitschaft:	betriebsbereit
Letzte Inspektion (Datum):	17.05.2023	Letzte Inspektion (km-Stand):	73862
Inspektion:	unregelmäßig durchgeführt	Ölstand:	ausreichend
Kühlwasserstand:	ausreichend	Kraftstoffstand:	1/4
<i>Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.</i>			
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Funkschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		
Serviceheft	unvollständig		letzter Wartungseintrag fehlt

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Seitenwand hinten links	403
Tür hinten links	191
Tür vorne links	201
Kotflügel vorne links	301
Motorhaube	172
Dachhaut	261

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Felgen / Bereifung	995,00 €	995,00 €
Fahrzeug, Sommerradsatz, eine glanzgedrehte Alufelge - angestoßen / zerkratzt / Materialabtrag, erneuern	825,00 €	825,00 €
Vorderachse, Alufelge vorne rechts, verschürft, erneuern	170,00 €	170,00 €
<hr/>		
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Lackierung	595,00 €	445,00 €
rechte Seite, Seitenwand hinten rechts, Kratzer, Smart Repair	85,00 €	85,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, angestoßen / eingekerbt / Lackschaden, aus- und einbauen + instandsetzen + lackieren	510,00 €	360,00 €
<hr/>		
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Karosserie	120,00 €	120,00 €
linke Seite, Tür hinten links, Delle, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
<hr/>		
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Innenraum / Kofferraum	50,00 €	50,00 €
Innenraum, Fußmatte vorne links, beschädigt, erneuern	25,00 €	25,00 €
Innenraum, Entriegelung Motorhaube, Rahmen lose , instand setzen	25,00 €	25,00 €
<hr/>		
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Allgemeinzustand	200,00 €	200,00 €
Fahrzeugzubehör, Wartungsnachweis, fehlt + Wartungen unregelmäßig durchgeführt, erneuern	200,00 €	200,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 32 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.