

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH  
  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.04.2025  
**Protokollnummer:** 39432684  
Anlieferungsdatum: 24.04.2025



**YV1XZBBVFM2558547**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	120.425 km
<b>Hersteller</b>	Volvo	<b>Restlauf bis Service</b>	0 km
<b>Typ/Modell</b>	XC40	<b>HU (Bericht lag nicht vor)</b>	06/2026
<b>Fahrgestellnummer</b>	YV1XZBBVFM2558547	<b>Leistung / Hubraum</b>	132 kW / 1.477 ccm
<b>Erstzulassung</b>	01.04.2021	<b>Polster/Farbe</b>	/
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Lackierung</b>	
<b>Kraftstoffart</b>	Hybr.B/E ext.aufl	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürt - kein Abzug
2	Verkleidungen/Abdeckungen	C-Säule links Verkleidung innen - verkratzt / verschürt - Wertminderung
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts - beschädigt - Wertminderung
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten links - verkratzt / verschürt - Wertminderung
5	Motorhaube	Dämmmatte - beschädigt - erneuern
6	Verkleidungen/Abdeckungen	Verkleidungen/Abdeckungen (Ladeklappe VL) - verformt - erneuern
7	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten links - verkratzt / verschürt - Smart Repair
8	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten rechts - verkratzt / verschürt - Smart Repair
9	Seitenwand rechts	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürt - erneuern
10	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürt - Wertminderung
11	2.Radsatz	2 Reifen - verschlissen - erneuern
12	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
13	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
14	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürt - instandsetzen und lackieren

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - Steinschlag - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
3	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
4	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil
----------

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH  
  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.04.2025  
**Protokollnummer:** 39432684  
Anlieferungsdatum: 24.04.2025



## Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R18 104H	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	235/55 R18 104H	Michelin	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R19 103V	Continental	Sommerreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	
2	235/50 R19 103V	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH  
  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.04.2025  
**Protokollnummer:** 39432684  
Anlieferungsdatum: 24.04.2025



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Volvo	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Typ/Modell</b>	XC40	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	120.425 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	YV1XZBBVFM2558547	<b>Erstzulassung</b>	01.04.2021

**Fahrzeug-Identifizierung:**

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

**Besichtigungsbedingungen:**

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

**Allgemeinzustand:**

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH  
  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.04.2025  
**Protokollnummer:** 39432684  
Anlieferungsdatum: 24.04.2025



## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Innenraum



**Abbildung 6:** Innenraum

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH  
  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.04.2025  
**Protokollnummer:** 39432684  
Anlieferungsdatum: 24.04.2025



**Abbildung 7:** Innenraum



**Abbildung 8:** Innenraum



**Abbildung 9:** Innenraum



**Abbildung 10:** Sonstiges



**Abbildung 11:** Sonstiges



**Abbildung 12:** Sonstiges

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH  
  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.04.2025  
**Protokollnummer:** 39432684  
Anlieferungsdatum: 24.04.2025



**Abbildung 13:** Sonstiges



**Abbildung 14:** Sonstiges



**Abbildung 15:** Sonstiges



**Abbildung 16:** Sonstiges



**Abbildung 17:** Sonstiges



**Abbildung 18:** Sonstiges

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH  
  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.04.2025  
**Protokollnummer:** 39432684  
Anlieferungsdatum: 24.04.2025



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH  
  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.04.2025  
**Protokollnummer:** 39432684  
Anlieferungsdatum: 24.04.2025



## Beschädigungsphotos



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürt - kein Abzug



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürt - kein Abzug



**Beschädigung #2:** Verkleidungen/Abdeckungen: C-Säule links Verkleidung innen - verkratzt / verschürt - Wertminderung



**Beschädigung #2:** Verkleidungen/Abdeckungen: C-Säule links Verkleidung innen - verkratzt / verschürt - Wertminderung



**Beschädigung #3:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - beschädigt - Wertminderung



**Beschädigung #3:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - beschädigt - Wertminderung

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH  
  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.04.2025  
**Protokollnummer:** 39432684  
Anlieferungsdatum: 24.04.2025



**Beschädigung #3:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - beschädigt - Wertminderung



**Beschädigung #4:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #5:** Motorhaube: Dämmmatte - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #4:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - verkratzt / verschürft -



**Beschädigung #4:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - verkratzt / verschürft -



**Beschädigung #5:** Motorhaube: Dämmmatte - beschädigt - erneuern

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH  
  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.04.2025  
**Protokollnummer:** 39432684  
Anlieferungsdatum: 24.04.2025



**Beschädigung #6:** Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen (Ladeklappe VL) - verformt - erneuern



**Beschädigung #7:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #8:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen (Ladeklappe VL) - verformt -



**Beschädigung #7:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #8:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH  
  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.04.2025  
**Protokollnummer:** 39432684  
Anlieferungsdatum: 24.04.2025



**Beschädigung #9:** Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürt - erneuern



**Beschädigung #10:** 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürt - Wertminderung



**Beschädigung #10:** 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürt - Wertminderung



**Beschädigung #9:** Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürt - erneuern



**Beschädigung #10:** 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürt - Wertminderung



**Beschädigung #10:** 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürt - Wertminderung

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH  
  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.04.2025  
**Protokollnummer:** 39432684  
Anlieferungsdatum: 24.04.2025



**Beschädigung #11:** 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



**Beschädigung #12:** Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #13:** Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



**Beschädigung #12:** Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #12:** Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #14:** Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürt - instandsetzen und lackieren

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH  
  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.04.2025  
**Protokollnummer:** 39432684  
Anlieferungsdatum: 24.04.2025



**Beschädigung #14:** Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH  
  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.04.2025  
**Protokollnummer:** 39432684  
Anlieferungsdatum: 24.04.2025



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott