

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 1WTJ119 (chassisnr: YV1ZW72V1L2357132)

Dit is een BTW auto



VOLVO V60 2.0 D3 INSCRIPTION

Km-stand	94789 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1695 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Handgeschakeld	Kleur	Zwart
Brandstof	Diesel	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	09-09-2019	Aantal cilinders	4	Wielbasis	287 cm
		Vermogen	110 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	135 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 17 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit, Navigatie optie_anders, Audio optie_anders, LED koplampen, Park Distance Control achter, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Bandenreparatieset	Navigatie CD/DVD
Instructieboekje	Onderhoudsboekje (Digitaal)
Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	3 mm	Zomer	Continental	215/60 R16
RV	3 mm	Zomer	Continental	215/60 R16
LA	5 mm	Zomer	Continental	215/60 R16
RA	5 mm	Zomer	Continental	215/60 R16

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	4
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee

Technische staat Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel: Motorkap Omschrijving: Deukje Gegeven oplossing: Restylen en bijwerken		Deel: Scherm linksvoor Omschrijving: Deukje en krasjes Gegeven oplossing: Restylen en bijwerken	
Deel: Velg linksvoor Omschrijving: Velgrand beschadigd Gegeven oplossing: Velgreparatie		Deel: Bumper voor Omschrijving: Krasen Slecht bijgewerkt Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten	
Deel: Portier linksachter Omschrijving: Deukje Gegeven oplossing: Restylen en bijwerken		Deel: Velg linksachter Omschrijving: Velgrand beschadigd Gegeven oplossing: Velgreparatie	
Deel: Scherm linksachter Omschrijving: Gekrast Gegeven oplossing: Spuiten		Deel: Velg rechtsachter Omschrijving: Velgrand beschadigd Gegeven oplossing: Velgreparatie	
Deel: Portier rechtsachter Omschrijving: Deukje Gegeven oplossing: Restylen en bijwerken		Deel: Velg rechtsvoor Omschrijving: Velgrand beschadigd Gegeven oplossing: Velgreparatie	
Deel: Scherm rechtsachter Omschrijving: Krasjes Gegeven oplossing: Spuiten			

Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto