


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZACNJCC12 LPR35573	Erstzulassung	02.08.2021	Außenfarbe	Inconnu
Hersteller	JEEP	Kennzeichen	WI-FP 1269	Laufleistung	15 863 km
Modell	COMPASS 1.3 T-GDI I4 110kW Limited DCT				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	17.05.2024	Sachverständigen ID-Nr.	5342019	Datum der Bewertung	21.06.2024
Datum Beauftragung	17.05.2024	Leasinggeber	Leasys Fleetpool	Lagerplatz	Leasys AKB Zöribg



Fahrzeugausstattung

Lose Teile

Bordwerkzeug	✗
Nothilfekit Reserverad	✓
Warndreieck	✓
Warnweste	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Verbandskasten	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Falken 225/55/18 V Ganzjahresreifen 6.0 mm		Falken 225/55/18 V Ganzjahresreifen 6.0 mm
Falken 225/55/18 V Ganzjahresreifen 7.0 mm		Falken 225/55/18 V Ganzjahresreifen 7.0 mm



Schadendetails

DEKRA Automotive Solutions

1		Bauteil	Bordwerkzeug	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	4,35€
		Position	-	Reparaturkosten	10,00€	Gesamtkosten	14,35€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	14,35€
2		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,40	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	140,00€	Gesamtkosten	315,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,00	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	175,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Reparieren	Pauschale	-	Nettokosten	315,00€
3		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
4		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
5		Bauteil	Logo Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	52,03€
		Position	Hinten	Reparaturkosten	20,00€	Gesamtkosten	72,03€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	72,03€
6		Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	100,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,00	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	100,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	100,00€	Nettokosten	100,00€
7		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	100,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,00	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	100,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Lackierung Kunststoff	Pauschale	-	Nettokosten	100,00€

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	601,38€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	601,38€
------------------------	---------	-------------------	---	--------------------	---------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	100,00€	1,70	170,00€	-	-	170,00€
Lackierung	125,00€	2,00	275,00€	-	-	275,00€
Zusatzarbeiten- Lackvorbereitung	125,00€	1,00	100,00€	-	-	100,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	56,38€	-	-	56,38€
Pauschale	-14,35€	-	-	-14,35€