

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Jeep Compass 80th Anniversary FWD

Auftr.-Nr: R72211

VIN: ZACNJE13MPR72211



Kilometerstand: 22.736 km

Erstzulassung: 18.02.2022

Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe









Leasingfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: R72211
Kennzeichen: M-XC5511

Table with 4 columns: Kundendaten, L / P Vertr. Nr., Auftraggeber, Telefonnummer. Rows include Leasys S.p.A. details, address (Friedrich-Lutzmann-Ring 1), contact info, and tax/insurance details.

Table with 4 columns: Fahrzeugdaten, Typ, Modell, and various vehicle specifications. Rows include Jeep Compass details, VIN, engine info, mileage, and options.

Table with 4 columns: Ausstattung, Serienausstattung, Sonderausstattung, and Vorschäden. Rows list equipment like airbags, navigation, and damage assessment details.

Unfallfreiheit		Unfallfrei = ja										
Optischer Zustand												
<u>LNR</u>	<u>Beschreibung - Reparaturart</u>					<u>Reparaturkosten</u>		<u>Anteil</u>	<u>Minderwert</u>			
1.	Felge HL Kratzer - Minderwert					250,00 €		100 %	250,00 €			
2.	Felge VL Kratzer - Minderwert					250,00 €		100 %	250,00 €			
3.	Felge VR Kratzer - Minderwert					250,00 €		100 %	250,00 €			
4.	Kotflügel Zierleiste Kratzer - erneuern					120,00 €		100 %	120,00 €			
5.	Stoßfänger Vorne Kratzer - Lackieren					350,00 €		100 %	350,00 €			
6.	Tür HR Deformiert - Ersetzen Lackieren					850,00 €		100 %	850,00 €			
7.	Tür HR Zierleiste Kratzer - ersetzen					120,00 €		100 %	120,00 €			
Zwischensumme (Netto)						2.190,00 €			2.190,00 €			
Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung												
<u>LNR</u>	<u>Beschreibung - Reparaturart</u>					<u>Reparaturkosten</u>		<u>Anteil</u>	<u>Minderwert</u>			
---	---					---		---	---			
Zwischensumme (Netto)						0,00 €			0,00 €			
Bemerkung zum technischen Zustand: Eine Aussage über den Motorlauf, Motorgeräusche, Getriebefunktion, Getriebegeräusche sowie Fahrgeräusche in den einzelnen Betriebs- sowie Lastzuständen kann nicht getroffen werden und wird somit ausgeschlossen. Eine Funktionsprüfung der einzelnen elektronischen Bauteile sowie Bedienelemente erfolgten lediglich in Form von einer AN/AUS Prüfung. Eine Aussage über die konkrete und korrekte Funktion bei unterschiedlichen Betriebszuständen kann nicht getroffen werden. Die Aussage bezogen auf „Chiptuning und Aggregate Tausch“ basiert auf einer optischen Prüfung und kann mittels technischer Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen. Die In der Bewertung getroffenen Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/ Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen und Informationen. Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeuges wurde u. a. auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen.Die Besichtigung erfolgte ohne Hubmittel, Folgekosten möglich. Fahrzeug verunreinigt und nass												
Fehlteile und Dienstleistungen												
<u>LNR</u>	<u>Beschreibung - Reparaturart</u>					<u>Reparaturkosten</u>		<u>Anteil</u>	<u>Minderwert</u>			
---	---					---		---	---			
Zwischensumme (Netto)						0,00 €			0,00 €			
Summe Minderwerte												
	Optischer Zustand					2.190,00 €			2.190,00 €			
	Technischer Zustand					0,00 €			0,00 €			
	Fehlteile und Dienstleistungen					0,00 €			0,00 €			
Endbetrag (Netto)						2.190,00 €			2.190,00 €			
19% Mehrwertsteuer						416,10 €			416,10 €			
Endbetrag (Brutto)						2.606,10 €			2.606,10 €			
Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral												
<u>LNR</u>	<u>Beschreibung - Reparaturart</u>					<u>Schadenshöhe</u>			<u>Wertminderung</u>			
---	---					---			---			
Summe						0,00 €				0,00 €		
Lackdicke		Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig

Leasingfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: R72211
Kennzeichen: M-XC5511

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	225/55 R18 102V	6,00 mm (Falken)	6,00 mm (Falken)
	Reifen hinten	HL	HR
	225/55 R18 102V	6,00 mm (Falken)	6,00 mm (Falken)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
	Reifen hinten	HL	HR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
	Bemerkung		Ausstattung ER
			kein Ersatzrad

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers					
Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass <ul style="list-style-type: none">- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,- der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen <ul style="list-style-type: none">- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.	Der Fahrzeugeigentümer übergibt:				
	Zulassungsbescheinigung Teil I		Zulassungsbescheinigung Teil II		
	Alle Fahrzeugschlüssel				
	COC-Papiere		Kundendienstcheckheft		
	Verbandskasten		Werkzeug		
	Warndreieck		HU-Bescheinigung		
	Ladekabel		Ladegerät		
	Felgenschlösser		Navigations-Datenträger		
	Windschott		Kundenrechnung		
	Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung		
	Fernbedienung / Schlüssel Standheizung				
	Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt				
	Zweiter Radsatz				
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer				
	1 km				
Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.					

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Jeep Compass 80th Anniversary FWD

Auftr.-Nr: R72211

VIN: ZACNJE13MPR72211

Kilometerstand: 22.736 km

Erstzulassung: 18.02.2022

Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Felge VR Kratzer - Minderwert



Felge VR Kratzer - Minderwert



Felge VL Kratzer - Minderwert



Felge VL Kratzer - Minderwert



Felge VL Kratzer - Minderwert



Felge HL Kratzer - Minderwert



Felge HL Kratzer - Minderwert



Felge HL Kratzer - Minderwert



Stoßfänger Vorne Kratzer - Lackieren



Stoßfänger Vorne Kratzer - Lackieren



Kotflügel Zierleiste Kratzer - erneuern



Kotflügel Zierleiste Kratzer - erneuern



Kotflügel Zierleiste Kratzer - erneuern



Tür HR Zierleiste Kratzer - ersetzen




Tür HR Zierleiste Kratzer - ersetzen



Tür HR Zierleiste Kratzer - ersetzen



Tür HR Deformiert - Ersetzen Lackieren



Tür HR Deformiert - Ersetzen Lackieren



Tür HR Deformiert - Ersetzen Lackieren