

DEKRA Automotive Solutions

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZACNJECA2 RPS85891	Erstzulassung	28.05.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	JEEP	Kennzeichen	EU-FA 3420	Laufleistung	21 026 km
Modell	COMPASS 1.5l GSE T4 48V e-Hybrid Altitud				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	14.08.2025	Sachverständigen	6342281 ID-Nr.	Datum der Bewertung	03.09.2025
Datum Beauftragung	14.08.2025	Leasinggeber	Leasys FINN	Lagerplatz	Leasys AKB Buch



Fahrzeugausstattung



Lose Teile

Nothaltekits Reserverad	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Inspektion	✗
Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓

Reifen



Schadendetails

 1 	Bauteil	Innenreinigung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	150,00€
	Position		- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	150,00€
	Beschreibung		Fehlt	Lackierungszeit	Abwertung in %	-
	g			Lackierungskosten	Abwertung o. MwSt	-
	Intensität		-	Pauschale	-	-
	Reparaturmethode	Ersetzen			Nettokosten	150,00€
inkl. Ozonbehandlung						

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Dach	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
3		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		g		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
4		Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	-
		Reparatur	Gebrauchsspur 1				
5		methode					
6		Bauteil	Windschutzscheibe mit Kamera	Reparaturzeit	2,00	Teilekosten	614,40€
		Position	-	Reparaturkosten	140,00€	Gesamtkosten	754,40€
7		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		g		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
8		Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	754,40€
		Reparatur	Gebrauchsspur 1				
5		methode					
6		Bauteil	Klebesatz	Reparaturzeit	-	Teilekosten	30,41€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	30,41€
7		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		g		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
8		Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	30,41€
		Reparatur	Gebrauchsspur 1				
5		methode					
6		Bauteil	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
7		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		g		Lackierungskosten	0,30	Abwertung o. MwSt	-
8		Intensität	-	Pauschale	27,00€	Nettokosten	27,00€
		Reparatur	Gebrauchsspur 1				
5		methode					
6		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	27,00€
7		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,30	Abwertung in %	-
		g		Lackierungskosten	27,00€	Abwertung o. MwSt	-
8		Intensität	-	Pauschale	27,00€	Nettokosten	27,00€
		Reparatur	Gebrauchsspur 1				
5		methode					
6		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	0,60	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	42,00€	Gesamtkosten	258,00€
7		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	2,40	Abwertung in %	-
		g		Lackierungskosten	216,00€	Abwertung o. MwSt	-
8		Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	258,00€
		Reparatur	Gebrauchsspur 1				
5		methode					
6		Bauteil	Kratzer	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	27,00€	Gesamtkosten	27,00€
7		Beschreibung	Pinsel	Lackierungszeit	0,30	Abwertung in %	-
		g		Lackierungskosten	27,00€	Abwertung o. MwSt	-
8		Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	27,00€
		Reparatur	Gebrauchsspur 1				
5		methode					
6		Bauteil	Kratzer	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	27,00€	Gesamtkosten	27,00€
7		Beschreibung	Pinsel	Lackierungszeit	0,30	Abwertung in %	-
		g		Lackierungskosten	27,00€	Abwertung o. MwSt	-
8		Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	27,00€
		Reparatur	Gebrauchsspur 1				
5		methode					
6		Bauteil	Kratzer	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	27,00€	Gesamtkosten	27,00€
7		Beschreibung	Pinsel	Lackierungszeit	0,30	Abwertung in %	-
		g		Lackierungskosten	27,00€	Abwertung o. MwSt	-
8		Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	27,00€
		Reparatur	Gebrauchsspur 1				
5		methode					
6		Bauteil	Kratzer	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	27,00€	Gesamtkosten	27,00€
7		Beschreibung	Pinsel	Lackierungszeit	0,30	Abwertung in %	-
		g		Lackierungskosten	27,00€	Abwertung o. MwSt	-
8		Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	27,00€
		Reparatur	Gebrauchsspur 1				
5		methode					
6		Bauteil	Kratzer	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	27,00€	Gesamtkosten	27,00€
7		Beschreibung	Pinsel	Lackierungszeit	0,30	Abwertung in %	-
		g		Lackierungskosten	27,00€	Abwertung o. MwSt	-
8		Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	27,00€
		Reparatur	Gebrauchsspur 1				
5		methode					
6		Bauteil	Kratzer	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	27,00€	Gesamtkosten	27,00€
7		Beschreibung	Pinsel	Lackierungszeit	0,30	Abwertung in %	-
		g		Lackierungskosten	27,00€	Abwertung o. MwSt	-
8		Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	27,00€
		Reparatur	Gebrauchsspur 1				
5		methode					
6		Bauteil	Kratzer	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	27,00€	Gesamtkosten	27,00€
7		Beschreibung	Pinsel	Lackierungszeit	0,30	Abwertung in %	-
		g		Lackierungskosten	27,00€	Abwertung o. MwSt	-
8		Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	27,00€
		Reparatur	Gebrauchsspur 1				
5		methode					
6		Bauteil	Kratzer	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	27,00€	Gesamtkosten	27,00€
7		Beschreibung	Pinsel	Lackierungszeit	0,30	Abwertung in %	-
		g		Lackierungskosten	27,00€	Abwertung o. MwSt	-
8		Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	27,00€
		Reparatur	Gebrauchsspur 1				
5		methode					
6		Bauteil	Kratzer	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	27,00€	Gesamtkosten	27,00€
7		Beschreibung	Pinsel	Lackierungszeit	0,30	Abwertung in %	-
		g		Lackierungskosten	27,00€	Abwertung o. MwSt	-
8		Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	27,00€
		Reparatur	Gebrauchsspur 1				
5		methode					
6		Bauteil	Kratzer	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-

DEKRA Automotive Solutions

9		Bauteil	Logo Motorhaube	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	48,70€
		Position	-	Reparaturkosten	21,00€	Gesamtkosten	69,70€
10		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
11		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	69,70€
		Bauteil		Zierleiste Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	-	Teilekosten
12		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	90,00€
		Beschreibung		Lackierungszeit	1,00	Abwertung in %	-
13		Kratzer	Gebraucht	Lackierungskosten	90,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Intensität		Pauschale	-	Nettokosten	90,00€
14		Reparaturmethode	Ersetzen				
		Bauteil		Windlaufabdeckung	Reparaturzeit	-	Teilekosten
13		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung		Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
14		Kratzer		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Intensität		Pauschale	-	Nettokosten	-
13		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1				
		verbrannt					
14		Bauteil	A-Säulenverkleidung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		Reparaturkosten	21,00€	Gesamtkosten	50,09€
13		Beschreibung	Perforiert	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
14		Reparaturmethode		Pauschale	-	Nettokosten	50,09€
13		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	153,00€
14		Beschreibung		Lackierungszeit	1,70	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	153,00€	Abwertung o. MwSt	-
13		Reparaturmethode		Pauschale	-	Nettokosten	153,00€

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	1.655,95€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	1.655,95€
---------------------	-----------	-------------------	---	--------------------	-----------

DEKRA Automotive Solutions
Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	70,00€	3,50	245,00€	-	-	245,00€
Lackierung	90,00€	3,70	333,00€	-	-	333,00€
Zusatzarbeiten- Lackvorbereitung	90,00€	1,70	153,00€	-	-	153,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	924,95€	-	-	924,95€
Pauschale	-150,00€	-	-	-150,00€