

**Gebrauchtfahrzeugbewertung**

Auftr.-Nr: nicht vorhanden  
Kennzeichen: OHNE

|             |  |   |                         |                |              |
|-------------|--|---|-------------------------|----------------|--------------|
|             |  | Auftraggeber<br>Alexander Hartmann          |                         | Telefonnummer  |              |
| Kundendaten |  | Fahrzeughalter / Leasingnehmer<br>FINN GmbH |                         | E-Mail         |              |
|             |  | Straße<br>Prinzregentenplatz 9              | Plz<br>81675            | Ort<br>München | Tel.(Privat) |
|             |  | Baumuster Gegengeschäft                     | Auftrag.-Nr Gg. / GF NR |                | Kundenkonto  |
|             |  | Umsatzsteuer<br>ja                          | §25a<br>nein            | Steuernummer   |              |

|               |  |  |  |  |                               |  |                        |                              |                       |          |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------|--|------------------------|------------------------------|-----------------------|----------|
| Fahrzeugdaten |  | Hersteller<br>Jeep                       | Typ<br>Compass Altitude Mild-Hybrid..  | Modell<br>1.5 MultiAir Mild Hybrid EU6d, Altit.. |                               |  |                        |                              |                       |          |
|               |  | VIN<br>ZACNJECA4RPS85309                 | Aufbau<br>Sport-Utility-Vehicle        | Anzahl Türen<br>5                                | Kraftstoff<br>Superbenzin     | KBA-Schlüssel<br>1727/BBV                          |                        |                              |                       |          |
|               |  | Kennzeichen<br>OHNE                      | Erstzulassung<br>26.04.2024            | Halter lt. Zulbesch. II<br>k. A.                 | Halter lt. Kunde<br>1         | Leistung (kW)<br>96 kW                             | Anzahl Zylinder<br>4   | HV-Batterie (kWh)<br>0       | Hubraum (ccm)<br>1469 | HU<br>/- |
|               |  | Gesamtfahr. lt. Halter<br>k. A.          | Gesamtfahr. lt. Km-Zähler<br>40.505 km | max. km-Stand bei Übergabe<br>40.505 km          |                               | Raucherfahrzeug<br>k. A.                           | letzter KD am<br>05/25 | Letzter KD (km)<br>29.620 km |                       |          |
|               |  | Farbe<br>GRIGIO MODA (GRAPHITE GREY ME.. | Lackierung<br>metallic                 | Reimport<br>k. A.                                | nächster KD in Tagen<br>k. A. | nächster KD (km)<br>k. A.                          |                        |                              |                       |          |
|               |  | Scheckheft<br>vollständig                | Scheckheft Bemerkung                   |  |                               |  |                        |                              |                       |          |
|               |  | Polster<br>PREM CLOTH/VINYL LO..         | Polsterfarbe<br>Grau                   | Getriebe<br>Getriebe 7-Gang - Do..               | Schadstoffk.<br>Euro6d        | CO <sub>2</sub> -Emission (g/km)<br>123-134 (WLTP) |                        |                              |                       |          |
|               |  | Ehemalige Nutzung<br>Unbekannt           | Eigentum des Kunden<br>k. A.           |  |                               |  |                        |                              |                       |          |
| Sonstiges     |  | Zahnriemen gewechselt: keine Angabe      | Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.   |  | Chiptuning: k.A.              |  |                        |                              |                       |          |

|                |  |   |                        |                            |                   |                          |  |
|----------------|--|---|------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|--|
| Ausstattung    |  | <b>Serienausstattung:</b>   |                        |                            |                   |                          |  |
|                |  | Antriebsart: Frontantrieb<br>Außenspiegel schwarz (Hochglanz)<br>Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) ..<br>Klimaautomatik 2-Zonen<br>Mobile Online Dienste Live Service<br>Otto-Partikelfilter (OPF)<br>Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d<br>Sitz vorn links verstellbar (6-fach)<br>USB-Anschlüsse (2) hinten |                        |                            |                   |                          |  |
|                |  | Audiosystem: UConnect Smartouch (Touchsc..<br>Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (F..<br>Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..<br>Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. ver..<br>Modellpflege<br>Radstand 2636 mm<br>Scheinwerfer LED<br>Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder                   |                        |                            |                   |                          |  |
|                |  | Außenpiegel elektr. anklappbar<br>Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent<br>Karosserie: 5-türig<br>LM-Felgen<br>Motor 1,5 Ltr. - 96 kW M-Air Mild-Hybrid<br>Rückfahrkamera<br>Schließ-/Startsystem Keyless Go<br>Start/Stop-Anlage  |                        |                            |                   |                          |  |
|                |  | <b>Sonderausstattung:</b>   |                        |                            |                   |                          |  |
|                |  | Nebelscheinwerfer LED<br>Reifen-Reparaturkit<br>Winter-Paket  |                        |                            |                   |                          |  |
| Bemerkung      |  | Für dieses Angebot gilt:<br>- Gültig bis 04.09.2025<br>- Gültig bis 40505 km  |                        |                            |                   |                          |  |
| Vorschäden     |  | <b>Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):</b>  |                        |                            |                   |                          |  |
|                |  | Tauschaggregat<br>nein  | Nachlackierung<br>nein | Technischer Mangel<br>nein | Sonstiges<br>nein | Vorschadenhöhe<br>0,00 € |  |
|                |  | <b>Vorschäden lt. Bewerter:</b>   |                        |                            |                   |                          |  |
|                |  | Tauschaggregat<br>-   | Nachlackierung<br>-    | Technischer Mangel<br>-    | Sonstiges<br>-    | Vorschadenhöhe<br>0,00 € |  |
| Unfallfreiheit |  | Unfallfrei = ja   |                        |                            |                   |                          |  |


Auftraggeber: Alexander Hartmann, KFZ-ID:107961  
KFZ angelegt: 21.08.2025 - 11:30:08  
Bewertung: Robert Meier 22.08.2025 - 10:15:07  
Kalkulation: nicht zutreffend  
Nachbewertung: nicht zutreffend  
Seite 1/3

### Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

#### Optischer Zustand



|  |                 |
|--|-----------------|
| AU/HU Nachweis nicht vorhanden - erneuern                | 126,89 €        |
| Außenspiegelgehäuse rechts - Spiegelkappe zerkratzt - .. | 90,00 €         |
| Fondseite rechts - Dellen - entfernen                    | 120,00 €        |
| Ladekante - Lackabschürfungen - Smart Rep                | 150,00 €        |
| Laderaumabdeckung Befestigung gebrochen - erneuern       | 103,00 €        |
| Statt der EZ wurde das AD eingetippt - Hinweis           | 0,00 €          |
| Tür hinten links - Einstieg-Kratzer-Smart Repair         | 120,00 €        |
| Tür hinten rechts - Einstieg-Kratzer-Smart Repair        | 120,00 €        |
| Türgriff vorne links - Lackabschürfungen - lack.         | 90,00 €         |
| Zwischensumme  | <b>919,89 €</b> |

|           |                                |                                 |                                |                                 |                           |                     |                           |                                 |                              |                                 |                                 |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Lackdicke | Fondseite links<br>serienmäßig | Tür hinten links<br>serienmäßig | Tür vorne links<br>serienmäßig | Kotflügel vo.li.<br>serienmäßig | Heckklappe<br>serienmäßig | Dach<br>serienmäßig | Motorhaube<br>serienmäßig | Fondseite rechts<br>serienmäßig | Tür h. rechts<br>serienmäßig | Tür vorne rechts<br>serienmäßig | Kotflügel vo.re.<br>serienmäßig |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

#### Technischer Zustand

|  |               |
|--|---------------|
| Zwischensumme  | <b>0,00 €</b> |
| <b>Bemerkung zum technischen Zustand:</b>  |               |
| Eine Aussage über den Motorlauf, Motorgeräusche, Getriebefunktion, Getriebegeräusche sowie Fahrgeräusche in den einzelnen Betriebs- sowie Lastzuständen kann nicht getroffen werden und wird somit ausgeschlossen.   |               |
| Eine Funktionsprüfung der einzelnen elektronischen Bauteile sowie Bedienelemente erfolgten lediglich in Form von einer AN/AUS Prüfung. Eine Aussage über die konkrete und korrekte Funktion bei unterschiedlichen Betriebszuständen kann nicht getroffen werden. |               |
| Die Aussage bezogen auf „Chiptuning und Aggregate Tausch“ basiert auf einer optischen Prüfung und kann mittels technischer Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen.   |               |
| Die In der Bewertung getroffenen Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/ Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen und Informationen.   |               |
| Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeuges wurde u. a. auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen. Die Besichtigung erfolgte ohne Hubmittel, Folgekosten möglich.  |               |
| Fahrzeug verunreinigt und nass   |               |

|                  |  |                           |                           |
|------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Reifen u. Felgen | Reifenart (montiert)                                 |                           | Felgenbeschreibung        |
|                  | <b>Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)</b> |                           | <b>k. A.</b>              |
|                  | Reifen vorne   | VL                        | VR                        |
|                  | <b>215/60 R16 100V</b>                               | <b>6,00 mm (Goodyear)</b> | <b>6,00 mm (Goodyear)</b> |
|                  | Reifen hinten  | HL                        | HR                        |
|                  | <b>215/60 R16 100V</b>                               | <b>7,00 mm (Goodyear)</b> | <b>7,00 mm (Goodyear)</b> |
|                  | Zweiter Reifensatz                                   |                           | Felgenbeschreibung        |
|                  | <b>k. A.</b>   |                           | <b>k. A.</b>              |
|                  | Reifen vorne   | VL                        | VR                        |
|                  | <b>k. A.</b>   | <b>k. A. (k. A.)</b>      | <b>k. A. (k. A.)</b>      |
|                  | Reifen hinten  | HL                        | HR                        |
|                  | <b>k. A.</b>   | <b>k. A. (k. A.)</b>      | <b>k. A. (k. A.)</b>      |
| Bemerkung        |  |                           | Ausstattung ER            |
|                  |  |                           | <b>k. A.</b>              |

#### Endbetrag

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Optischer Zustand         | 919,89 €          |
| Technischer Zustand       | 0,00 €            |
| Endbetrag (Netto)         | <b>919,89 €</b>   |
| 19 % Mehrwertsteuer       | <b>174,78 €</b>   |
| <b>Endbetrag (Brutto)</b> | <b>1.094,67 €</b> |

Auftraggeber: Alexander Hartmann, KFZ-ID:107961

KFZ angelegt: 21.08.2025 - 11:30:08

Bewertung: Robert Meier 22.08.2025 - 10:15:07

Kalkulation: nicht zutreffend

Nachbewertung: nicht zutreffend

Seite 2/3

**Gebrauchtfahrzeugbewertung**

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

| <b>Bestätigung des Fahrzeugeigentümers</b>   |  |                        |                            |   |                          |
|--|--|------------------------|----------------------------|---|--------------------------|
| <b>Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass</b>  |  |                        |                            | Herrinnahmepreis                                    |                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt</li><li>- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,</li><li>- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,</li><li>- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,</li><li>- der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.</li></ul> |  |                        |                            | 0,00 € Netto<br>USt. 0,00 € (19 %)<br>0,00 € Brutto |                          |
| <b>Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen</b>   |  |                        |                            |   |                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.</li></ul>   |  |                        |                            |   |                          |
| <b>Wichtige Eckdaten</b>   |  |                        |                            |   |                          |
| <b>Vorschäden</b>  | <b>Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):</b> |                        |                            |   |                          |
|  | Tauschaggregat<br>nein   | Nachlackierung<br>nein | Technischer Mangel<br>nein | Sonstiges<br>nein                                   | Vorschadenhöhe<br>0,00 € |
|  | <b>Vorschäden lt. Bewerter:</b>  |                        |                            |   |                          |
|  | Tauschaggregat<br>-  | Nachlackierung<br>-    | Technischer Mangel<br>-    | Sonstiges<br>-                                      | Vorschadenhöhe<br>0,00 € |
| <b>weitere</b>   | Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer<br>k.A.                                  |                        |                            |   |                          |

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

## Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Jeep Compass Altitude Mild-Hybrid FWD

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: ZACNJeca4RPS85309


Kilometerstand: 40.505 km


Erstzulassung: 26.04.2024


Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe









## Schadensbilder

Hersteller / Typ: Jeep Compass Altitude Mild-Hybrid FWD

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: ZACNJECA4RPS85309

Kilometerstand: 40.505 km

Erstzulassung: 26.04.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Laderaumabdeckung Befestigung gebrochen - erneuern



Laderaumabdeckung Befestigung gebrochen - erneuern



Außenspiegelgehäuse rechts - Spiegelkappe zerkratzt - lackieren



Außenspiegelgehäuse rechts - Spiegelkappe zerkratzt - lackieren



Ladekante - Lackabschürfungen - Smart Rep



Ladekante - Lackabschürfungen - Smart Rep



Ladekante - Lackabschürfungen - Smart Rep



Tür hinten rechts - Einstieg-Kratzer-Smart Repair



Tür hinten rechts - Einstieg-Kratzer-Smart Repair



Fondseite rechts - Dellen - entfernen



Fondseite rechts - Dellen - entfernen



Tür hinten links - Einstieg-Kratzer-Smart Repair



Tür hinten links - Einstieg-Kratzer-Smart Repair



Türgriff vorne links - Lackabschürfungen - lack.



Türgriff vorne links - Lackabschürfungen - lack.